



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Paraíso, Tabasco

Periodo de Comisión: 26 al 28 de agosto de 2019

Fecha de Presentación: 05 de septiembre de 2019

RUC: 15737

ING. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de inspección a la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Transformación Industrial, en el terreno que se localiza en carretera federal número 187, Paraíso- Villa, kilómetro 179+500, sección suroeste del predio de la Terminal Marítima Dos Bocas, alrededor de las coordenadas: latitud 18°25´29.20"N y longitud 93°11´52.26"O, en el municipio de Paraíso, estado de Tabasco, para verificar el estado actual que guarda el sitio donde se desarrollará el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS"**, así como el estado de la vegetación de manglar que se encuentra dentro del **polígono 2** señalado en la MIA y el mangle adyacente a los polígonos donde se desarrollará la refinería.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 26 de agosto de 2019 se realizó traslado vía área desde la Ciudad de México al estado de Tabasco y, posteriormente, se realizó traslado en vehículo rentado desde el municipio de Villahermosa al municipio de Paraíso, Tabasco. Ese mismo día, se llevó a cabo recorrido en las inmediaciones del polígono 2 para constatar el estado que guarda actualmente la vegetación de mangle adyacente al polígono en comento; asimismo, se trabajó en la elaboración de proyecto de acta para la visita de inspección a llevarse a cabo dentro del polígono 2.

El día 27 de agosto de 2019 se realizó visita de inspección al terreno que se localiza en carretera federal número 187, Paraíso-Villa, kilómetro 179+500, sección suroeste del predio de la Terminal Marítima Dos Bocas, alrededor de las coordenadas: latitud 18°25´29.20"N y longitud 93°11´52.26"O. Se verificó el estado que guarda la vegetación de manglar dentro del polígono 2, así como se constató la falta de actividades de dragado en el predio en comento. Posteriormente, se elaboró acta de inspección.

El día 28 de agosto de 2019, se realizó viaje vía terrestre desde municipio de Paraíso al municipio de Villahermosa, Tabasco, por medio de vehículo rentado y, posteriormente, vía aérea de regreso a la Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se verificó y circunstancio el estado actual que guarda la vegetación de mangle que se encuentra dentro del polígono 2, así como se verificó que aún no se ha dado inicio a actividades de dragado dentro del polígono en comento.



- **CONTRIBUCIONES:**

Garantizar que el regulado en cuestión cumpla con la legislación aplicable en materia de impacto ambiental.

ATENTAMENTE



Gabriel Enrique Tovar Juárez
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.