



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: León, Guanajuato
Periodo de Comisión: 27 de agosto de 2019
Fecha de Presentación: 03 de septiembre de 2019
RUC: 15799

Ing. Juan Manuel Muños Meza
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Operación Integral
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a la empresa **PBSB Quality de México, S.A. de C.V** Unidad de Verificación en materia de Estaciones de Servicio, con número de acreditación **ES-030**, y número de aprobación **UN05-026/17**, con el objeto de ejecución de la Visita de inspección en la **NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas**

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se acudió a domicilio ubicado en calle Dolores Sánchez Muñoz, No. Ext 101, Calle John F. Kennedy, código postal 37410, León, Guanajuato para ejecutar la Orden de Inspección **ASEA/USIVI/PVT/OI/07-2019**.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se entrego **se realizó el Acta de Inspección ASEA/USIVI/PVT/VI/AI/00007-2019**, Unidad de Verificación en materia de Estaciones de Servicio, con número de acreditación **ES-030**, y número de aprobación **UN05-026/17** en la **NOM-005-ASEA-2016**, denominada **PBSB Quality de México, S.A. de C.V**

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Continuidad del seguimiento y Cumplimiento a la Normatividad establecida por la ASEA en referencia a la **NOM-005-ASEA-2016**

ATENTAMENTE

Ing. Juan Antonio Candia Olguin
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.