MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Santa Cruz, Tlaxcala.
Periodo de Comisión: 12 de septiembre de 2019
Fecha de Presentación: 1 de octubre de 2019
RUC: 17127

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalación para el retiro de sellos y levantamiento de la Medida de Seguridad de una Estación de Servicio para expendio de Gas L.P. de carburación para uso vehicular.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Me traslade a Santa Cruz, Tlaxcala donde se realizó el retiro de sellos de clausura y el levantamiento de la Medida de Seguridad a la Estación de Servicio de la empresa HEMZA-HERMANOS MENDOZACORPORATIVO, S.A. de C.V.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizó el retiro de sellos y el levantamiento de la Medida de Seguridad en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

A T E N T A M E N T E

José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.