

Lugar de Comisión: Chiapa de Corzo, Chiapas,
Periodo de Comisión: 10 al 11 de octubre de 2019
Fecha de Presentación: 18 de octubre de 2019
RUC: 19202

Mtro. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realización de visita ordinaria de inspección de verificación, conforme a la norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular del regulado Vendogas, S. A. de C. V. en la planta de distribución de Gas L.P.,

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el sitio visitado, se realizó la inspección de verificación dos vehículos tipo auto-tanque verificando vigencia de la válvula compuesta por una válvula de recuperación de vapores y una válvula de servicio, la cual se observó con una fecha vigente, al dar cumplimiento con el hallazgo se procedió al retiro de los sellos,

En la visita de inspección de verificación, se contó con la presencia de un empleado y dos testigos, quienes estuvieron presentes durante la diligencia. Las personas que atendieron las visitas proporcionaron la información sobre el vehículo al cual se ejecutó la inspección de verificación.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Con las visitas de inspección permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, teniendo siempre presente la seguridad operativa y seguridad industrial, logrando tener un mejor administración del riesgo.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se dio cumplimiento al Programa de Inspección, mediante la ejecución del Acta Circunstanciada No. ASEA/USIV/DGSIVC/5S.2.1/GLPTR/CHIS/VPE-AC-7453/2019.

Verificar las condiciones seguras de operación.

ATENTAMENTE


Javier Almaraz Robles
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.