



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Estado de Sonora
Periodo de Comisión: 4 al 6 de diciembre de 2019
Fecha de Presentación: 10 de diciembre de 2019
RUC: 23860

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalaciones de Gas L.P. en los municipios de Hermosillo, estado de Sonora.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizaron visitas de inspección en materia de impacto ambiental y de seguridad, a instalaciones para la distribución de Gas L.P. e instalaciones para el expendio de Gas L.P. durante los días 4 y 5 de diciembre de 2019

El día 6 de diciembre me trasladé de regreso a Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizaron las diligencias en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

ATENTAMENTE

José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE