

# Bloques A1.BG, BG-01 y BG-04



IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ  
EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Bloque	Área (km2)	Pozos
A1.BG	360.33	04
BG-01	99.25	39
BG-04	199.26	0

	IHSA CQ	PJP-4	UAT
Personal	14	26	11
Camionetas	4	10	2



Coordenadas de ubicación (información reservada). Información protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y 113 fracción I de la LGTAIP.

Seguridad Industrial

Medio Ambiente

A1.BG

**CNH-R02-L02-A1.BG/2017**



PROGRAMA SASISOPA  
ASEA-IEH17306C/AI2317  
**AUTORIZADO**



INFORME PREVENTIVO  
19NL2017X0299  
**AUTORIZADO**

BG-01

**CNH-R02-L03-BG-01/2017**



PROGRAMA SASISOPA  
ASEA-IEH17306C/AI2417  
**AUTORIZADO**



INFORME PREVENTIVO  
8TM2017X0071  
**AUTORIZADO**

BG-01

**CNH-R02-L03-BG-04/2017**



SASISOPA PENDIENTE  
AUTORIZACIÓN



INFORME PREVENTIVO  
NO SE ELABORÓ

NOTA: El bloque BG-04 No se tiene actividades de extracción de hidrocarburo





**CNH**  
Comisión Nacional  
de Hidrocarburos

FIRMA DE CONTRATOS  
08 DE DICIEMBRE DE 2017




# SEGURIDAD INDUSTRIAL

## Horas Hombre



## TOTAL DE HORAS HOMBRES TOTAL DEL PROYECTO

Desde inicio de operaciones al 31 de Marzo del 2019



# Inspecciones de Seguridad – (Visitas de Obras)

**Total de Visitas de Obras: 138**


**Por Tipo**




- Se realizan Inspecciones de Seguridad (Visitas de Obras) de la zona por parte de supervisores de áreas, gerentes de áreas, personal de seguridad y Director de Proyecto.
- Se revisa que las actividades desarrolladas en los frentes de trabajo, cumplan con los requerimientos en materia de seguridad establecidos en formato del Sistema de Gestión.

**Total Realizadas: 43**

## Realizadas por Proyecto




## Estadística de Riesgos Identificados




- Se utiliza Formato de Tarjetas de Identificación de Riesgos y Condiciones Inseguras, para que todos los empleados que detecte una condición o acto inseguro lo reporten y se de seguimiento.

Total de ATS y Charla Pre-Tarea: 74



- Con el fin de verificar las condiciones en materia de seguridad y salud en cada actividad se realizan, los Análisis de Trabajo Seguro por personal de propio y contratistas, esto en base al cumplimiento al sistema de gestión y así mismo se realizan las Charlas Pre-tareas establecidas por el Corporativo.


## Participación de Personal



**TOTAL DE PERSONAL PARTICIPANTE:**

**272**

## Participación de Personal



**TOTAL DE PERSONAL PARTICIPANTE:**


**78**

## Cursos impartidos al personal propio

**TOTAL DE CURSOS: 3**

**TOTAL DE PERSONAL: 4**

■ No. Curso  
■ No. Personas



## SEGURIDAD INDUSTRIAL


TRÁMITES	ESTATUS	FECHA RECEPCIÓN	AUTORIDAD	OBSERVACIONES
<b>Obtención de la Clave Única de Registro del Regulado (CURR)</b>	100%	29-Nov-19	ASEA	
Programa implementación SASISOPA bloques BG-01 y A1.BG	100%	Nov-2017	ASEA	
Entrega de Segundo Informe de SASISOPA de los bloques A1.BG y BG-01	100%	Dic-2018	ASEA	<b>Se entregó el 14 de diciembre de 2018</b>
Programa MODIFICADO del SASISOPA bloques BG-01 y A1.BG, <b>Plan de EXPLORACIÓN</b>	100%	01-03-2019	ASEA	<b>Se recibieron Prevenciones del SASISOPA, se cuenta con 15 días hábiles para atender las observaciones de la ASEA.</b>

**NOTA.- Se requiere que Un Tercero Calificado Autorizado por la ASEA emita la opinión calificada al ARP, Obra nueva y matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, para que la ASEA autorice la modificación del SASISOPA.**

# AUDITORÍAS GERENCIALES A CONTRATISTAS

## AUDITORÍAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO 2018-2019 12 AUDITORÍAS

Compañías auditadas		
No.	Compañía	Frente operativo
1	CUVAE	O&M
2	PJP4	O&M
3	GRUPO R	O&M
4	SCORPION'S	O&M
5	STEM	O&M
6	DOWER	O&M
7	CONEXA	INFRAESTRUCTURA
8	ICSA	INFRAESTRUCTURA
9	HB CONSTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA
10	TP MEXICANA	O&M
11	INTERTEK	O&M
12	PETROSWAB	O&M



## PRÓXIMAS AUDITORIAS

COMPAÑÍA	SERVICIO	FECHA	TIPO DE AUDITORIA
PETROSWAB DE MÉXICO S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO DE POZOS (SWABBING)".	30 04 19	CONTRACTUAL

# SALUD OCUPACIONAL



Actualmente se tiene el 100 % de cumplimiento de exámenes médicos vigentes

Actualmente IHSACQ tiene un total de 16 empleados los cuales todos se sometieron a exámenes médicos periódicos mismos que se encuentran anexados en el expediente clínico de cada uno de los trabajadores.

Cada trabajador IHSACQ cuenta con su certificado medico de aptitud por puesto de trabajo, el cual se encuentra avalado y firmado por un medico con cedula profesional.

Se tienen en seguimiento médico 3 trabajadores los cuales presentan enfermedad crónico-degenerativa (Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus).