

PROGRAMA DE REMEDIACIÓN

TRANSLÍQUIDOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Sin. 1058189-18

Derrame de Gasolina, en el Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.



"Profesionales y éticos...para su tranquilidad"

Monterrey, Nuevo León, septiembre 2019

ÍNDICE GENERAL

1.	D	ATOS DE	E INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN	1
	1.1.	RESU	MEN EJECUTIVO	1
	1.2.	ANTE	CEDENTES DEL DERRAME	2
		1.2.1.	Derrame y diligencias	2
	1.3.	LABO	RES DE EMERGENCIA	3
	1.4.	DATO	S GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA CONTAMINACIÓN	4
	1.5.	UBICA	ACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA	5
	1.6.	UBICA	ACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL DERRAME	6
	1.7.	PROP	IEDADES DE LA SUSTANCIA DERRAMADA – GASOLINA	8
	1.8.	USO E	DE SUELO	9
	1.9.	EDAF	OLOGÍA	11
1	.10.	CLIMA	1	14
1	.11.	HIDRO	OGRAFÍA E HIDROLOGÍA	14
1	.12.	LEVA	NTAMIENTO TOPOGRÁFICO	16
		1.12.1.	Localización del área en estudio	17
		1.12.2.	Cuadro de muestreo	17
		1.12.3.	Isométrico de concentraciones y migración del contaminante	17
		1.12.4.	Cuadro de construcción	17
		1.12.5.	Tira marginal	17
1	.13.	PLAN	DE MUESTREO INICIAL	18
		1.13.1.	Objetivo	18
		1.13.2.	Actividades y tiempos de ejecución	18
		1.13.3.	Personal involucrado y sus responsabilidades	18
		1.13.4.	Sitio de muestreo	19
		1.13.5.	Hidrocarburos a analizar	20
		1.13.6.	Muestreo	20
		1.13.7.	Recipientes, preservación y transporte de muestras	23

		1.13.8.	Medidas y equipo de seguridad	23
		1.13.9.	Aseguramiento de calidad del muestreo	23
	1.14.	PROG	RAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MUESTREO INICIAL	25
	1.15.	RESUI	TADOS DE LABORATORIO	26
		1.15.1.	Análisis de resultados	31
	1.16.	CONC	LUSIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN	32
2.	DO	CUMEN	ITOS ANEXOS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN	34
3.	DA	ATOS DE	INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN	35
	3.1.	DATO	S GENERALES DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA REMEDIACIÓN	35
	3.2.	MARC	O TEÓRICO	36
		3.2.1.	Remediación de suelos contaminados	36
	3.3.	SELEC	CCIÓN DE TÉCNICA DE BIOREMEDIACIÓN	38
		3.3.1.	Criterios de selección	38
	3.4.	DESC	RIPCIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO	39
	3.5.	LÍMITE	S DE LIMPIEZA	42
	3.6.	USO F	UTURO DEL SUELO	42
	3.7.	PROG	RAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES	42
4	D	CUMEN	ITOS ANEXOS DE LA PROPLIESTA DE REMEDIACIÓN	44

.....

Monterrey Nuevo León, a 05 de septiembre de 2019

Sin. 1058189-18

1. DATOS DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

1.1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Programa de Remediación (PR) fue elaborado por EQS Consulting Group, S.A. de C.V. e informa sobre las actividades desarrolladas, los resultados y conclusiones obtenidas en la caracterización de suelo y subsuelo dañado con hidrocarburos, debido al derrame de Gasolina. Este derrame se originó por el accidente de una unidad propiedad de la empresa Translíquidos del Norte, S.A. de C.V., ocurrido el 28 de agosto de 2018 en el Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones ambientales vigentes en materia de suelos contaminados, se ha elaborado el presente Programa de Remediación (PR). En él se detallan las características del sitio del accidente, los procedimientos empleados para su caracterización, los resultados de los estudios y análisis realizados, el diagnóstico y las conclusiones correspondientes conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, así como la propuesta de remediación adecuada.

El resultado de los análisis indica que las muestras tomadas en el área dañada (125 m²) del sitio del derrame superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) para Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Debido a esta razón, un volumen estimado de 166.50 m³ de suelo dañado con Gasolina debe ser sometido a un proceso de remediación mediante la técnica Bioventeo aerobio en el sitio contaminado, a realizarse en un plazo de 48 semanas.



NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



1.2. ANTECEDENTES DEL DERRAME

1.2.1. Derrame y diligencias

El accidente ocurrió el día 28 de agosto de 2018 en el **Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla**, la unidad transportaba aproximadamente 31,700 L de Gasolina desconociéndose la cantidad derramada debido al incendio de esta en el sitio (*Anexo I – Carta Porte*).

En fecha 30 de agosto de 2018, la empresa **Translíquidos del Norte, S.A. de C.V.**, dio aviso formal del derrame a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento (DGSIVTA) de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) mediante Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) conteniendo como anexos el formato del Aviso Inmediato PROFEPA-03-017-A y la Formalización de Aviso PROFEPA-03-017-B (Anexo II – Aviso de derrame). Sin embargo, debido a un error involuntario se plasmó como producto derramado Diésel, siendo lo correcto Gasolina, por lo que en fecha 25 de septiembre de 2018 se ingresó un alcance de aviso de derrame (Anexo III – Alcance aviso de derrame).

Personal de ISALI, S.A. de C.V. hizo acto de presencia en el sitio de derrame capturando exposiciones digitales del mismo (*Anexo IV – Fotográfico – Visita inicial*).

En cumplimiento de la legislación ambiental vigente en el país en materia de suelos contaminados, se han designado como responsables técnicos para la elaboración del estudio de caracterización y la ejecución de la remediación, quienes trabajarán de manera conjunta, siendo las siguientes empresas:

- ISALI, S.A. DE C.V., con autorización No. 19-V-57-09, para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos (Autorización anexa al presente documento).
- EQS CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V., con autorización No. ASEA-ATT-SCH-0042-18, para el tratamiento de suelos contaminados (Ver Anexo XIV).

Por lo que para el caso que nos ocupa, la empresa EQS CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. será la encargada de llevar a cabo la técnica de remediación en el sitio en estudio donde se suscitó la emergencia ambiental.



1.3. LABORES DE EMERGENCIA

Acorde a lo establecido en el artículo 130 fracción I del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que a la letra dice:

Artículo 130.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales o residuos peligrosos, en cantidad mayor a la señalada en el artículo anterior, durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo integral, el responsable del material peligroso o el generador del residuo peligroso y, en su caso, la empresa que preste el servicio deberá:

- **I.** Ejecutar medidas inmediatas para contener los materiales o residuos liberados, minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio;
- **II.** Avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autoridades competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales o residuos peligrosos;
- **III.** Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley, y
- IV. En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de remediación correspondientes.

En el sitio se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo de contener el derrame de Gasolina en el sitio, así como evitar un mayor desplazamiento del hidrocarburo en suelo natural, en el sitio se llevaron a cabo Labores de Emergencia, mismas que se enlistan a continuación:

- Señalización del sitio: Con ayuda de recurso humano se señalizó el sitio en estudio, así
 mismo se realizaron acciones de abanderamiento como medidas preventivas.
- Contención del derrame: Se construyó una barrera de contención con material edáfico de la zona (libre de contaminantes) para mitigar el desplazamiento horizontal del hidrocarburo (Gasolina) en suelo natural misma que se cubrió con una película de polietileno de alta densidad.
- Medidas preventivas (atmósfera): Para evitar la posible transferencia de contaminantes a la atmósfera, el área afectada fue cubierta con una película de polietileno de alta densidad además de colocarse filtros de carbón activado.

Estos trabajos se plasmaron en exposiciones digitales tomadas por personal de EQS Consulting Group, S.A. de C.V. (Anexo V – Fotográfico – Labores de Emergencia).





1.4. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA CONTAMINACIÓN

El transportista responsable del derrame es la empresa **Translíquidos del Norte, S.A. de C.V.** cuya actividad es el transporte federal de carga especializado. Los datos generales son los siguientes:

•	Representante legal: Jesús López Moyeda		
•	Domicilio para oír y recibir notificaciones:		
•			
•	Tel:		
•	Correo electrónico		
	DOMICILIO, CO	ORREO ELECTRÓNICO Y	
	TELÉFONO DE	_ APODERADO LEGAL, ART.	
	116 PÁRRAFO	PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113	

FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



1.5. UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA1

El municipio de Esperanza se localiza en la parte centro del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 18° 49' 42" y 18° 53' 42" de Latitud Norte, y de los meridianos 97° 16' 06" y 97° 29' 8" de Longitud occidental.

Colinda al Norte con Esperanza y Chalchicomula de Sesma, al Sur con Cañada Morelos, al Este con el estado de Veracruz y al Oeste con Palmar de Bravo.




Figura Ilustrativa No. 1.1. Ubicación del municipio de Esperanza (Puebla).

 $^{^{\}rm 1}$ Enciclopedia de los Municipios de México. $\underline{\text{www.inafed.gob.mx}}$



1.6. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL DERRAME

La ubicación del sitio de derrame es en el Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla - Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla, donde ocurrió el accidente carretero de una unidad propiedad de la empresa Translíquidos del Norte, S.A. de C.V. su ubicación geográfica se señala en la Tabla No. 1.1.

Tabla No. 1.1. Ubicación geográfica del sitio del accidente (Punto de Impacto)					
Latitud Norte Longitud Oeste					
18° 49' 45.46''	97° 28' 11.30''				
UTM ²					
14Q 0661173 2082634					

El punto de impacto se encuentra ubicado en la carpeta asfáltica de la Autopista Puebla – Córdoba, en donde el hidrocarburo se desplazó hacia el Norte, cayendo por una pendiente de canaleta de concreto afectando suelo natural, el cual tiene un uso de suelo Agrícola. En los alrededores se observan arbustos de diferentes tamaños, encinos, nopaleras entre otras especies.

No se observan cuerpos de agua, por lo cual no fue necesario avisar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Aproximadamente a 13.8 Km del punto de impacto se encuentra la cabecera municipal de Esperanza y a aproximadamente 6.8 Km de la localizad de Cuacnoapalan, en el estado de Puebla.

Asimismo, es importante considerar que de acuerdo con la Carta de Edafología 1: 1 000 000 México. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el suelo presente en la zona es de tipo limosa, sin embargo, personal de campo observó que el sitio presenta un tipo de suelo arcilloso, además de tener diversos colores como gris claro (Sistema de color Munsell 10YR5/3) en la capa superior y café (Sistema de color Munsell 10YR7/2) en la capa intermedia. Este tipo de suelo presenta una infiltración baja con material consolidado según la Carta de Aguas Subterráneas 1: 1 000 000 México, INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), sin embargo en el sitio se observó un material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad), después de dicha profundidad se observó un material consolidado, presentando una infiltración alta, además de presentar una humedad general de 12.14% en el área afectada de acuerdo con los resultados de laboratorio de Muestreo Inicial.

Esta ubicación se ilustra en la Figura No. 1.2.3

² Sistemas de Coordenadas Universal Transversal de Mercator.






Figura Ilustrativa No. 1.2. Ubicación local del sitio del derrame (Topografía)

O 14Q 0661173 2082634

³ Carta Topográfica 1: 1 000 000 México INEGI.





1.7. PROPIEDADES DE LA SUSTANCIA DERRAMADA - GASOLINA

La Gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos⁴ ligeros derivados del petróleo. Las moléculas de la gasolina normalmente tienen entre 7 y 11 átomos de carbón unidos a átomos de hidrógeno. Esta sustancia se utiliza como combustible en motores de combustión interna.

Este material es clasificado como peligroso de acuerdo con los reglamentos de la OSHA, es altamente inflamable. Las emanaciones pueden causar efectos en el sistema nervioso como dolores de cabeza, mareos, somnolencia, inconsciencia. Puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta, pulmones y la piel luego de exposición prolongada o reiterada. Dañino o mortal si se ingiere, puede ingresar a los pulmones y causar la muerte. Riesgo de cáncer. Contiene benceno, tolueno, etil-benceno y xileno (BTEX)⁵.

El benceno es un líquido incoloro de aroma dulce. Se evapora al aire rápidamente y es poco soluble en agua. Es sumamente inflamable y se forma tanto de procesos naturales como de actividades humanas. El tolueno es un líquido incoloro con un olor característico. El tolueno ocurre en forma natural en el petróleo crudo y en el árbol tolú. También se produce durante la manufactura de gasolina y de otros combustibles a partir de petróleo crudo y en la manufactura de coque a partir de carbón. El etilbenceno es un líquido inflamable, incoloro, de olor similar a la gasolina. Se le encuentra en productos naturales tal como carbón y petróleo, como también en productos de manufactura como tinturas, insecticidas y pinturas. El xileno es un líquido incoloro, de aroma dulce, que se inflama fácilmente. Ocurre en forma natural en el petróleo y en alquitrán y se forma durante incendios forestales. Usted puede oler el xileno a niveles de 0.08 a 3.7 partes de xileno por un millón de partes de aire (ppm) y puede empezar a detectar su sabor en el agua a niveles de 0.53 a 1.8 ppm.

-

⁴ Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por Carbono e Hidrógeno, en los cuales los átomos de Carbono forman cadenas abiertas y ramificadas. Los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta se clasifican en alcanos, alquenos y o alquinos.
⁵ Agency for Toxic Substabces and Disease Registry. EUA.





1.8. USO DE SUELO

De acuerdo con la Carta de Uso de Suelo y Vegetación 1: 1 000 000 México. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en el sitio del derrame existe la presencia de **agricultura de temporal**, se clasifica como tal al tipo de agricultura en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembra depende del agua de lluvia, por lo que su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua, su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, que puede llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.

Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal deberán permanecer sembradas al menos un 80% del ciclo agrícola.

Pueden ser áreas de monocultivo o de policultivo y pueden combinarse con pastizales o bien estar mezcladas con zonas de riego, lo que conforma un mosaico complejo, difícil de separar, pero que generalmente presenta dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia.

En casos muy particulares, como es el cultivo del cafeto, cacao y vainilla, que se desarrollan a la sombra de árboles naturales y/o cultivados, su delimitación cartográfica es muy difícil por medio de sensores remotos de baja resolución por lo que su caracterización se realiza con el apoyo de la observación de campo.

También es común encontrar zonas abandonadas entre los cultivos mencionados y en donde las especies naturales han restablecido su sucesión natural al desaparecer la influencia del hombre; en estas condiciones las áreas se clasifican como vegetación natural de acuerdo con su fase sucesional o como vegetación primaria si predominan componentes arbóreos originales. Como ejemplo lo tenemos en condiciones de Selva Alta-Mediana Perennifolia y Subperennifolia o en Bosques Mesófilos de Montaña⁶.

Es importante mencionar que en el sitio en estudio se observaron arbustos de diferentes tamaños, encinos, nopaleras entre otras especies más, siendo un uso de suelo Agrícola.

_

⁶ Guía para la interpretación de cartografía. Uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie V.






Figura Ilustrativa No. 1.3. Coordenada del sitio de derrame y su correspondiente uso de suelo y vegetación.

O 14Q 0661173 2082634





1.9. EDAFOLOGÍA7

De acuerdo con la Carta de Edafología 1: 1 000 000 México. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el sitio del derrame presenta la siguiente clasificación del suelo:

I + E + Hh / 2

Suelo predominante: I – Litosol Suelo secundario: E – Rendzina

Suelo terciario: Hh – Feozem haplico Textura del suelo⁸: 2 – Media (Limosa)

Fase física9: Lítica

Fase química¹⁰: Sin fase química

El término **Litosol** deriva del griego "lithos" que significa piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 cm, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (I).

El término **Rendzina** deriva del polaco "rzedzic": ruido. Connotativo de suelos someros que producen ruido con el arado por su pedregosidad. Estos suelos se presentan en climas semiáridos, tropicales o templados. Se caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco profundos por debajo de los 25 cm, pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia. En el estado de Yucatán se utilizan también para la siembra de henequén con buenos rendimientos y para el maíz con rendimientos bajos. Si se desmontan se pueden usar en la ganadería con rendimientos bajos a moderados, pero con gran peligro de erosión en laderas y lomas. El uso forestal de estos suelos depende de la vegetación que

⁷ Carta Edafología 1: 1 000 000 México. INEGI. México.

⁸ Proporción porcentual de las partículas minerales (arena, limo y arcilla) que constituyen el suelo, en los 30 cm. de profundidad.

⁹ Característica del suelo definido de acuerdo con la presencia y abundancia de grava, piedra o capas fuertemente cementadas, que impiden o limitan el uso agrícola del suelo. Se presentan a profundidades variables, siempre menores a 100 cm.

¹⁰ Presenta de sales solubles, sodio intercambiable o ambas por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm de profundidad.





presenten. Son moderadamente susceptibles a la erosión, no tienen subunidades y su símbolo es (E).

El término **Feozem** del griego "phaeo": pardo; y del ruso "zemljá": tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejantes a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, perso sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y sobre todo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H).¹¹

En cuanto a la textura del suelo, ésta es media (limosa¹²), textura cuyo contenido de arcilla se encuentra entre 0 y 12%, limo entre 80 y 100% y arena entre 0 y 20%¹³. Presenta fase física lítica¹⁴. No presenta fase química.

Sin embargo y de acuerdo con personal de campo observó que el sitio presenta un tipo de suelo arcilloso además de tener diversos colores como gris claro (Sistema de color Munsell 10YR5/3) en la capa superior y café (Sistema de color Munsell 10YR7/2) en la capa intermedia.

¹¹ Guía para la interpretación de Cartografía Edafología.

¹² Tamaño de partícula entre 0.2 mm y 0.002 mm.

¹³ Diccionario de Datos Edafológicos.

 $^{^{\}rm 14}\,\rm Roca$ continua dentro de los 50 cm de profundidad.






Figura Ilustrativa No. 1.4.15 Coordenada del sitio de derrame y su correspondiente tipo de suelo.

O 14Q 0661173 2082634

¹⁵ Carta Edafológica 1:1 000 000 México. INEGI



1.10. CLIMA

En el municipio de Esperanza es evidente el incremento de humedad y disminución de temperatura, conforme se avanza en dirección Oeste-Este. Presenta 2 climas:

- Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del año. Es el clima predominante; se identifica en las zonas planas, correspondientes a los Llanos de San Andrés.
- Clima templado subhúmedo, con lluvias en verano. Se presenta al extremo oriental, donde se inician las estribaciones de la Sierra Madre, donde alcanza mayo Altitud.

El municipio tiene una espesa neblina todo el año.

1.11. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

El municipio de Esperanza pertenece a la cuenca del Papaloapan y a la del Río Blanco.

Carece de ríos de importancia, presentando algunos arroyos intermitentes que provienen del Citlatépetl, y recorren el municipio de Norte a Sur como el Toro Pinto, además cuenta con las Barrancas Chaves y la Rosa.

También presenta un arroyo subterráneo al Oriente, que desemboca en el Río Blanco, que descarga en la Laguna de Alvarado al igual que al Papaloapan.

Según la Carta de Aguas Subterráneas 1: 1 000 000 México del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), la zona del derrame presenta un tipo de material consolidado con posibilidades de infiltración baja¹⁶ (Ver Figura 1.5.). Sin embargo, en el sitio se observó un material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad), después de dicha profundidad se observó un material consolidado, presentando una infiltración alta, además de presentar una humedad general de 12.14% en el área afectada de acuerdo con los resultados de laboratorio de Muestreo Inicial.

No se encontró ningún cuerpo de agua subterráneo y/o superficial aledaño al sitio de afectación, por lo cual no fue necesario avisar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

¹⁶ Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas 1: 1 000 000 México. INEGI. México






Figura Ilustrativa No. 1.5. Coordenada del sitio de derrame y su correspondiente hidrología subterránea.

O 14Q 0661173 2082634



1.12. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El conjunto de operaciones necesarias para determinar la ubicación geográfica del sitio afectado, la superficie de la mancha originada por el derrame y los niveles de la superficie de dicho lugar se conoce como Levantamiento Topográfico (LT). La utilidad de la información proporcionada por el LT en la caracterización del sitio afectado es fundamental, del levantamiento topográfico podemos resaltar:

- Establece de forma precisa la ubicación del sitio del derrame la cual tiene como coordenadas de referencia 18° 49' 45.46" Latitud Norte y 97° 28' 11.30" Longitud Oeste (UTM 14Q 0661173 2082634), pertenecientes al Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla, con la finalidad de que éste sea localizado por cualquier persona involucrada o interesada en la caracterización y/o remediación.
- Determina la superficie total afectada de suelo natural de aproximadamente 125 m² (0.0125 ha), la cual se estableció con base a los resultados obtenidos en el muestreo llevado a cabo en el sitio en estudio (Ver Sección 1.14. del presente).
- El movimiento horizontal de la sustancia derramada está determinado por lo accidentado del terreno (curvas de nivel¹⁷), además el comportamiento de la migración del contaminante está en función de las características del sitio, desplazándose en dirección predominante hacia el Norte.

El LT para este proyecto fue realizado por el Arq. quien tiene experiencia en Topografía. La información obtenida en el LT en campo es procesada en gabinete mediante el software denominado Auto CAD, para así obtener el plano correspondiente.

El plano del Levantamiento Topográfico que incluye la tira marginal, la vista en planta, el plano isométrico de concentraciones y migración del hidrocarburo y las tablas de datos, forman el *Anexo VI*.

En el plano adjunto encontraremos lo siguiente:

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

¹⁷ Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altura o cota.



1.12.1. Localización del área afectada

Vista en planta, la cual es una representación gráfica bidimensional de un proyecto, ubicación y dimensiones, o partes de este sobre un plano horizontal visto desde arriba. También llamada planta y proyección horizontal. Proyecta la siguiente información:

- Nombre y Escala de la figura representada en la ventana.
- Avenidas, Carreteras y/o Autopistas que cruzan por el sitio, con divisiones de carril, acotamientos, sentido en el que circulan y próximo destino.
- Cercados perimetrales de predios particulares.
- Puntos del muestreo.
- Intervalos de las curvas de nivel (elevaciones).

1.12.2. Cuadro de muestreo

Contiene los puntos de muestreo en el sitio con las denominaciones, referencias y valores que se den en los resultados de los análisis químicos del contaminante.

1.12.3. Isométrico de concentraciones y migración del contaminante

Proyecta una simulación del comportamiento vertical y horizontal de la pluma del contaminante derramado en base a los resultados obtenidos del análisis realizado por un laboratorio de pruebas analíticas a las muestras recolectadas en sitio afectado.

1.12.4. Cuadro de construcción

Tabla que contiene los datos geográficos para la construcción y ubicación de un polígono en un espacio determinado.

1.12.5. Tira marginal

Contiene la siguiente información técnica:

- Nombre de proyecto
- Autor
- · Escala del plano
- · Tipo del plano
- Disciplina
- Ubicación

- Empresa responsable de la contaminación,
- Sustancia derramada,
- · Orientación geográfica,
- Georreferenciado con coordenadas UTM, y,
- Fecha de elaboración
- Firma



1.13. PLAN DE MUESTREO INICIAL

1.13.1. Objetivo

El presente plan tiene como objetivo referenciar las actividades y requerimientos de la norma aplicable y/o lo establecido por las autoridades ambientales, para este caso en particular se cumplirá lo señalado en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

1.13.2. Actividades y tiempos de ejecución

ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN*	RESPONSABLE
Ubicación en sitio de muestreo	Dependerá de la distancia y punto de partida del personal involucrado	Todos los involucrados
Ubicación y georeferenciación de puntos de muestreo	35 minutos	Responsable técnico
Toma de muestras	15 minutos cada muestra**	Laboratorio
Lavado del equipo	65 minutos	Laboratorio
Envasado, etiquetado y sellado de muestras	80 minutos	Laboratorio
Llenado de cadena(s) de custodia y papelería de campo	120 minutos	Laboratorio
Toma de evidencia fotográfica	35 minutos	Responsable técnico
Elaboración de documento oficial (acta, minuta, etc.)	Dependerá del tipo de documento y de personal de cada Dependencia	ASEA

^{*}Tiempo total aproximado que se destinará a cada actividad durante todo el proceso de ejecución de la toma de muestras.

1.13.3. Personal involucrado y sus responsabilidades

- Inspector (es) de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente): Dar fe de los hechos u omisiones sobre la toma de muestras.
- Representante Legal de Translíquidos del Norte, S.A. de C.V.: Fungir como representante y primer interesado de la atención al derrame de Gasolina, o en su defecto el representante de la empresa.
- Personal de ISALI, S.A. de C.V. (ISALI): Dirigir la toma de muestras en base al presente plan y hacer cumplir las actividades de muestreo establecidas en la Normatividad vigente.
- Personal de Laboratorio: Realizar la toma de muestras bajo las especificaciones del presente plan y de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, así como de las recomendaciones de ASEA e ISALI. El laboratorio cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) y su aprobación para muestreo de suelo.

^{**}Este tiempo es estimado y dependerá de las condiciones del sitio en el momento de la toma de muestra.



1.13.4. Sitio de muestreo

Características.

El suelo del sitio de muestreo, de acuerdo con la Carta de Edafología y Aguas Subterráneas (México) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un suelo de textura limosa, con un tipo de material consolidado e infiltración baja, mientras lo observado en campo es un suelo con textura arcillosa con material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad), después de esta profundidad se observa un material consolidado, por otro lado, el sitio en estudio presenta una infiltración alta. El sitio se encuentra ubicado sobre el derecho de vía de la Autopista Puebla – Córdoba.

Es importante mencionar que en el sitio se llevaron a cabo labores de emergencia, las cuales consistieron en la construcción de barreras de contención que impiden la migración horizontal del producto contaminante, así como también se cubrió la zona afectada con una película de polietileno de alta densidad, además se colocaron filtros de carbón activado para captación de vapores.

En el sitio se localiza postería de fibra óptica, así como predios particulares, mismos que no resultaron afectados por el derrame.

En el sitio no se observó presencia de cuerpos de agua superficiales ni subterráneos, motivo por el cual se descarta dar aviso de la emergencia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El municipio de Esperanza se encuentra a aproximadamente 13.8 Km del punto de impacto, y aproximadamente a 6.8 Km de la localidad de Cuacnopalan.

Superficie del polígono del sitio.

La superficie del polígono del sitio conforma un área total afectada de aproximadamente 125 m² misma que fue sometida a Labores de Emergencia.

Superficie de la zona o zonas de muestreo.

La superficie de la zona de muestreo es de aproximadamente 125 m², correspondiente a la zona afectada sometida a Labores de Emergencia, así como también la periferia de la misma.



1.13.5. Hidrocarburos a analizar

Los parámetros a analizar en función del producto derramado, siendo Gasolina, y en base a la Tabla No. 1 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, fueron los siguientes.

Hidrocarburos Fracción Ligera	Hidrocarburos Fracción Media	Hidrocarburos Fracción Pesada	BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos)	HAP (Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares)	Humedad	PH
X			x		Х	Х

1.13.6. Muestreo

Método de Muestreo.

El método de muestreo fue dirigido, debido a que se cuenta con información previa del sitio, se conoce el producto derramado y se conoce el área total afectada la cual es de aproximadamente 125 m² correspondiente a la zona afectada, misma que fue sometida a Labores de Emergencia. Los puntos fueron determinados por el personal de ISALI, S.A. de C.V. El tipo de muestreo fue aleatorio simple. Las muestras a tomar fueron simples.

Puntos de muestreo.

En la siguiente tabla se resume los puntos de muestreo, la identificación de las muestras, profundidad, parámetros a analizar y volumen, así como las muestras para el aseguramiento de la calidad.

Puntos de muestreo	Identificación	Profundidad (m)	Parámetros a analizar	Volumen (ml)
	MI-TN-ESP-01-ZA (Sup)	Superficial		
1	MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	0.30		
'	MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	0.60		
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	0.90		
DUPLICADO	MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	0.90	HFL, BTEX y	
1	MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	1.20	H	110
'	MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	1.50	11	
	MI-TN-ESP-02-ZA (Sup)	Superficial		
2	MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	0.30		
2	MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	0.60		
	MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	0.90		



				I
2	MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	1.20		
	MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	1.50		
	MI-TN-ESP-03-ZA (Sup)	Superficial		
3	MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	0.30		
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	0.60		
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	0.90		
DUPLICADO	MI-TN-ESP-03D-ZA (0.90M)	0.90		
3	MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	1.20		
O	MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	1.50		
	MI-TN-ESP-04-ZA (Sup)	Superficial		
	MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	0.30		
4	MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	0.60		
4	MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	0.90		
	MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	1.20]	
	MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	1.50		
	MI-TN-ESP-05-ZA (Sup)	Superficial		
_	MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	0.30		
5	MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	0.60	1	
	MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	0.90	1	
DUPLICADO	MI-TN-ESP-05D-ZA (0.90M)	0.90	1	
_	MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	1.20	1	
5	MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	1.50	1	
	MI-TN-ESP-06-ZA (Sup)	Superficial	HFL, BTEX y	
	MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	0.30	Н	110
	MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	0.60	1	
6	MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	0.90	-	
	MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	1.20	1	
	MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	1.50	-	
	MI-TN-ESP-07 (Sup)	Superficial	1	
_	MI-TN-ESP-07 (0.30M)	0.30	1	
7	MI-TN-ESP-07 (0.60M)	0.60	-	
	MI-TN-ESP-07 (0.90M)	0.90	1	
DUPLICADO	MI-TN-ESP-07D (0.90M)	0.90	1	
	MI-TN-ESP-07 (1.20M)	1.20	1	
7	MI-TN-ESP-07 (1.50M)	1.50	1	
	MI-TN-ESP-08 (0.30M)	0.30	1	
8	MI-TN-ESP-08 (0.70M)	0.70	1	
	MI-TN-ESP-08 (1.20M)	1.20	1	
DUPLICADO	MI-TN-ESP-08D (1.20M)	1.20	1	
	MI-TN-ESP-09 (0.40M)	0.40	1	
9	MI-TN-ESP-09 (0.80M)	0.80	-	
	MI-TN-ESP-10 (Sup)	Superficial	1	
	MI-TN-ESP-10 (0.30M)	0.30	1	
10	MI-TN-ESP-10 (0.60M)	0.60	1	
	MI-TN-ESP-10 (0.90M)	0.90	-	
	MI-TN-ESP-10 (0.90M)	1.20	1	
	IVII-114-LOI -10 (1.201VI)	1.20		



10	MI-TN-ESP-10 (1.50M)	1.50		
11	MI-TN-ESP-11 (0.50M)	0.50	HFL, BTEX y	
''	MI-TN-ESP-11 (1.00M)	1.00	HIFL, BIEA y	110
DUPLICADO	MI-TN-ESP-11D (1.00M)	1.00	П	110
11	MI-TN-ESP-11 (1.50M)	1.50		
TESTIGO	MI-TN-ESP-T(SUP)	Superficial	pH, H	

Superficial 0 - 0.10 m.

Con base a la Tabla No. 4 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 y a las condiciones del sitio en estudio, se determinaron 06 (seis) puntos de muestreo distribuidos en el área afectada, tomando en cada uno de ellos 04 (cuatro) muestras a diferentes profundidades, además de 05 (cinco) puntos de muestreo en la periferia de la zona afectada, 06 (seis) muestras duplicado, por último, se determinó 01 (una) muestra testigo fuera del área afectada.

La distribución y la profundidad de las muestras a recolectar de forma manual estuvieron basadas en función de las observaciones realizadas en campo durante la ejecución de las labores de emergencia, lo cual indica presencia de una textura de suelo arcillosa, con material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad), después de esta profundidad se observa un material consolidado, además se observa una infiltración alta.

Plano georreferenciado.

Ver Anexo VI del presente documento.

Equipo de muestreo.

El equipo que se utilizó para efectuar el muestreo por parte del laboratorio fue:

- Nucleador Manual (Hand auger)
- Espátulas
- Frascos de vidrio con contratapa de teflón
- Hielera
- Kit de limpieza
- Guantes
- GPS
- Viales

Lavado de equipo.

El lavado del equipo dependió del procedimiento interno del laboratorio encargado de llevar a cabo la toma de muestras en el sitio.



1.13.7. Recipientes, preservación y transporte de muestras

Las especificaciones de los recipientes y su preservación son los señalados en la Tabla No. 5 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

Los recipientes utilizados para las muestras de suelo fueron frascos de vidrio con contratapa de teflón, dichos frascos eran nuevos, y se preservaron en hielo (4º C).

La transportación desde el sitio de la toma de muestras al laboratorio corrió a cargo del personal del Laboratorio, las muestras se transportaron en hieleras plásticas.

Cada muestra fue sellada y etiquetada inmediatamente después de ser tomada y fue entregada para su análisis, todos los sellos contaron con el número o clave única de la muestra.

Todas las etiquetas llevaron la siguiente información: iniciales de la persona que tomó la muestra las cuales debieron coincidir con los datos asentados en la cadena de custodia, fecha y hora en que se tomó la muestra, y número o clave única misma que la del sello.

1.13.8. Medidas y equipo de seguridad

El personal de laboratorio utilizó el equipo de protección personal adecuado según las condiciones que se requirieron en el sitio, con el fin de proporcionar las condiciones básicas de seguridad necesarias al personal que participó en la toma y manejo de las muestras.

1.13.9. Aseguramiento de calidad del muestreo

Además de la toma de muestra del duplicado, y con el fin de evitar contaminación cruzada en las muestras, el equipo utilizado en este muestreo fue lavado entre cada toma de muestras con los siguientes aditamentos:

- Agua destilada y/o purificada
- Jabón libre de fosfatos
- Cepillo de nylon
- Papel de secado

Con el objetivo de que las muestras fueran recibidas de forma íntegra por el laboratorio que les practicara los ensayos químicos correspondientes, las medidas de seguridad en la calidad en la toma de ellas fueron de suma importancia. De forma general, los criterios



que se tomaron en el aseguramiento de calidad y que el personal del laboratorio realizó son los siguientes:

• Control documental: Cada una de las actividades realizadas fueron apegadas al presente plan y registradas con el objetivo de tener la documentación probatoria de lo que se ha hecho, en caso de que exista alguna variación de las actividades mencionadas en el presente plan se registraran como desviaciones de campo.

Para este muestreo se tienen los siguientes documentos:

- o Cadena(s) de custodia
- o Hoja(s) de campo

Lugar y fecha de elaboración: Monterrey, N.L. a 27 de noviembre de 2018

Responsable de la elaboración:

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



1.14. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MUESTREO INICIAL

El muestreo inicial se ejecutó el 18 de diciembre de 2018, dando aviso previo a la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento (DGSIVTA) de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) (Anexo VII – Invitación Muestreo Inicial).

Por otro lado, y debido a que la autoridad no estuvo presente en la toma de muestras, en fecha 08 de enero de 2019 se ingresaron las evidencias del muestreo inicial a dicha Dirección (Anexo VIII – Ingreso de Evidencias).

Asimismo, es importante mencionar que personal de ISALI, S.A. de C.V., plasmó las actividades realizadas en Bitácora de campo (Anexo IX – Bitácora de campo – Muestreo Inicial), así como en memoria fotográfica (Anexo X – Fotográfico – Muestreo inicial). El total de muestras fueron 63 (sesenta y tres), esta información quedó registrada en las cadenas de custodia (Anexo XI – Cadenas de custodia) correspondientes, elaboradas por el personal de laboratorio al momento del muestreo.

Es importante mencionar que, durante la ejecución del muestreo, se contaba con póliza No. 110082651 con vigencia desde el 13 de mayo de 2018 hasta el 13 de mayo del 2019, estando vigente al momento de realizar el muestreo (*Anexo XII – Póliza 110082651*).



1.15. RESULTADOS DE LABORATORIO

Los parámetros (hidrocarburos) que se analizaron en función del producto contaminante (Gasolina) fueron Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), lo anterior en base a la composición del petroquímico. Y dado que estos resultados se deben reportar en base seca, se determinó el porcentaje de humedad, además se analizó el pH para la muestra testigo.

EHS Labs de México, S.A. de C.V. (EHS Labs) fue el encargado de llevar a cabo la toma de muestras en el sitio y el análisis químico a dichas muestras, contando con acreditación No. R-0062-006/12 por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.¹⁸ (ema®), así como su respectiva aprobación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como laboratorio de pruebas (*Anexo XIII – Acreditación y Aprobación EHS Labs*).

Los métodos empleados por el laboratorio para los diferentes parámetros se enlistan en la Tabla 1.2.

Tabla No. 1.2. Métodos utilizados por EHS Labs de México, S.A. de C.V.				
Parámetros	Métodos			
HFL	NMX-AA-105-SCFI-2008			
BTEX	NMX-AA-141-SCFI-2007			
% Humedad	Anexo AS-05 NOM-021-SEMARNAT-2000			
рН	NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Anexo B.1			

Tal como lo indica el reporte emitido por el Laboratorio (*Anexo XIV* – *Resultados de Laboratorio*, *Hojas de campo y Cromatogramas*).

La identificación de las muestras, la profundidad a la cual se tomaron, sus características, su ubicación geográfica y la zona donde se tomaron se describe a continuación en la Tabla No. 1.3.

-

¹⁸ www.ema.org.mx





7	Tabla No. 1.3. Profundidad y ubicación geográfica de las muestras tomadas					
Identificación	Profundidad (m)	Características	Coordenadas UTM	Sitio de toma de muestras		
MI-TN-ESP-01-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661120 2082722			
MI-TN-ESP-02-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724			
MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724			
MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724			
MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724			
MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724			
MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082724	Á va a afacta da		
MI-TN-ESP-03-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728	Årea afectada		
MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-03D-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082728			
MI-TN-ESP-04-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			
MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			
MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			
MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			
MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			
MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082727			





		1		
MI-TN-ESP-05-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05D-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	
MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661121 2082733	Área afectada
MI-TN-ESP-06-ZA (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, con aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082729	
MI-TN-ESP-07 (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color gris claro, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07 (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07 (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07 (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07D (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07 (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-07 (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661114 2082714	
MI-TN-ESP-08 (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082713	Periferia del área afectada
MI-TN-ESP-08 (0.70M)	0.70	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082713	
MI-TN-ESP-08 (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082713	
MI-TN-ESP-08D (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082713	
MI-TN-ESP-09 (0.40M)	0.40	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082720	
MI-TN-ESP-09 (0.80M)	0.80	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661127 2082720	
MI-TN-ESP-10 (Sup)	Superficial	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736	
MI-TN-ESP-10 (0.30M)	0.30	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736	



MI-TN-ESP-10 (0.60M)	0.60	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736		
MI-TN-ESP-10 (0.90M)	0.90	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736		
MI-TN-ESP-10 (1.20M)	1.20	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736		
MI-TN-ESP-10 (1.50M)	1.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661126 2082736	Periferia del área	
MI-TN-ESP-11 (0.50M)	0.50	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082724	afectada	
MI-TN-ESP-11 (1.00M)	1.00	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082724		
MI-TN-ESP-11D (1.00M)	1.00	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661116 2082724		
MI-TN-ESP-11 (1.50M)	P-11 (1.50M) 1.50 Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.		14Q 0661116 2082724		
MI-TN-ESP-T(SUP)	Superficial	Suelo arcilloso, color café, seco, sin aroma a Gasolina.	14Q 0661101 2082726	Fuera del área afectada	

^{*}Superficial 0 - 0.05 m

Los resultados obtenidos por EHS Labs de México, S.A. de C.V. se ilustran en la Tabla No. 1.4.

Tabla No. 1.4. Resultados de Muestreo Inicial							
Identificación	HFL	Humedad	lumedad pH (%) (U)	BTEX (mg/Kg)			
identification	(mg/Kg)	(%)		A ¹⁹	B ²⁰	C ²¹	D ²²
MI-TN-ESP-01-ZA (Sup)	110816.92	13.42	ANR ²³	<0.025	3466.645	1155.354	7056.963
MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	114966.85	13.48	ANR	<0.025	3935.414	1046.311	6097.206
MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	119710.57	13.68	ANR	<0.025	3325.060	954.105	5452.526
MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	120501.20	13.37	ANR	<0.025	3219.592	974.094	5431.701
MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	120903.20	13.33	ANR	<0.025	2998.239	990.443	1673.038
MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	187.56	7.88	ANR	<0.025	5.654	3.360	28.064
MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	<4.39	7.08	ANR	<0.025	0.526	0.059	0.116
MI-TN-ESP-02-ZA (Sup)	113432.61	14.63	ANR	141.216	4625.028	1085.981	6983.023
MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	132796.31	13.78	ANR	<0.025	5173.654	1464.106	2589.565
MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	181397.04	14.17	ANR	<0.025	5808.786	1652.525	9864.086
MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	170995.42	14.72	ANR	<0.025	5589.171	1656.191	9758.001
MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	<4.39	7.81	ANR	<0.025	6.252	2.873	21.733
MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	110.52	6.06	ANR	<0.025	0.568	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-03-ZA (Sup)	107601.39	14.12	ANR	97.0374	5780.339	1493.064	8610.645
MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	117787.14	14.03	ANR	797.5723	6731.181	1788.301	10087.069
MI-TN-ESP-03D-ZA (0.30M)	371.94	13.92	ANR	786.6865	7058.502	1978.648	11132.377
MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	114087.26	14.58	ANR	39.506	4872.504	1266.511	7558.012
MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	115419.42	13.90	ANR	29.542	4216.854	1096.474	6595.806
MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	117747.74	8.07	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	29.188
MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	<4.39	6.10	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075

¹⁹ Benceno 20 Tolueno 21 Etilbenceno 22 Xileno 23 Análisis No Realizado



			1	ı	ı	ı	ı
MI-TN-ESP-04-ZA (Sup)	113459.21	14.20	ANR	<0.025	343.730	203.171	1030.789
MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	105952.09	14.40	ANR	40.181	3599.446	895.658	5411.117
MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	121608.94	15.35	ANR	77.111	2062.937	553.769	3180.597
MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	122084.05	15.06	ANR	38.350	4214.744	1115.830	6519.841
MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	23.30	7.78	ANR	<0.025	3.094	<0.024	14.704
MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	<4.39	14.12	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-05-ZA (Sup)	110585.67	15.69	ANR	32.683	5512.286	1398.390	8246.814
MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	124003.14	14.39	ANR	45.788	5675.051	1475.278	8548.394
MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	110541.02	14.70	ANR	24.183	4.371	1.274	7.812
MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	119977.51	7.98	ANR	37.595	4947.266	1305.792	7600.803
MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	82.73	7.98	ANR	<0.025	39.389	6.564	14.390
MI-TN-ESP-05D-ZA (1.20M)	88.33	6.21	ANR	<0.025	37.105	6.867	157.562
MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	<4.39	14.82	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-06-ZA (Sup)	114057.46	14.70	ANR	58.968	3532.726	<0.024	3211.193
MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	<4.39	14.48	ANR	45.818	3848.539	<0.024	3653.060
MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	101973.08	14.48	ANR	44.645	2708.472	<0.024	2840.899
MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	98582.24	15.07	ANR	33.203	3683.990	589.322	4029.072
MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	<4.39	8.16	ANR	<0.025	0.0229	<0.024	0.731
MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	<4.39	5.84	ANR	<0.025	0.0250	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (Sup)	<4.39	7.15	ANR	<0.025	0.653	<0.024	1.885
MI-TN-ESP-07D (Sup)	<4.39	6.22	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (0.30M)	<4.39	5.27	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (0.60M)	<4.39	4.90	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (0.90M)	<4.39	6.44	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (1.20M)	<4.39	4.95	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-07 (1.50M)	<4.39	4.69	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-08 (0.30M)	<4.39	5.30	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-08 (0.70M)	<4.39	4.85	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-08 (1.20M)	<4.39	6.32	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-08D (1.20M)	<4.39	5.64	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-09 (0.40M)	<4.39	5.94	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-09 (0.80M)	<4.39	5.32	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (Sup)	<4.39	7.08	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (0.30M)	<4.39	6.02	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (0.60M)	<4.39	4.14	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (0.90M)	<4.39	3.10	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (1.20M)	<4.39	5.76	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-10 (1.50M)	<4.39	5.13	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-11 (0.50M)	<4.39	4.96	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-11 (1.00M)	<4.39	4.97	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-11D (1.00M)	<4.39	4.15	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-11 (1.50M)	<4.39	4.43	ANR	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075
MI-TN-ESP-T(SUP)	ANR	2.57	8.56	ANR	ANR	ANR	ANR



1.15.1. Análisis de resultados

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL), correspondientes a la sustancia derramada (Gasolina)²⁴, se señalan en la Tabla No. 1.5.

Tabla No. 1.5. Límites Máximos Permisibles Hidrocarburos Fracción Ligera					
Uso de suelo predominante (mg/Kg base seca)					
Agrícola ²⁵	Residencial ²⁶	Industrial ²⁷			
200	200	500			

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) para hidrocarburos específicos en el suelo, en este caso BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), se indican en la Tabla 1.6.

Tabla No. 1.6. Límites Máximos Permisibles para hidrocarburos específicos en suelo									
Uso de suelo predominante (mg/Kg base seca)									
BTEX	Agrícola ²⁸	Agrícola ²⁸ Residencial ²⁹ Industrial ³⁰							
Benceno	6	6	15						
Tolueno	40	40	100						
Etilbenceno	10	10	25						
Xilenos	40	40	100						

Como se puede observar en la tabla anterior, el suelo en estudio presenta concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) así como de BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), superando los Límites Máximos Permisibles (LMP) señalados en las Tablas No. 2 y 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, considerando cualquier tipo de uso de suelo. El suelo del sitio se puede clasificar como fuertemente alcalino³¹, por el valor del pH.

²⁴ Tabla No. 1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012

²⁵ Incluye suelo forestal, pecuario y de conservación

²⁶ Incluye suelo recreativo ²⁷ Incluye suelo comercial

²⁸ Incluye suelo forestal, pecuario y de conservación ²⁹ Incluye suelo recreativo

³⁰ Incluye suelo comercial

³¹ Acorde a los señalado en la NOM-021-RECNAT-2000





1.16. CONCLUSIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN

Con los resultados arrojados del levantamiento topográfico mismo que indica el área dañada perteneciente a suelo natural por donde el hidrocarburo se desplazó y se infiltró, las características del suelo natural dañado, las condiciones del sitio en estudio y los resultados obtenidos de los análisis de las muestras recolectadas en el mismo, el cual señalan que existen concentraciones de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y BTEX (Tolueno, Etilbenceno, Xilenos) superando los Límites Máximos Permisibles (LMP) señalados en las Tablas No. 2 y 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, (mismas que presentan una humedad promedio de 12.14%) (*Ver Anexo XII del presente documento*), se proyecta que el área total dañada es de 125 m².

Resulta importante mencionar que en el área dañada de acuerdo con los resultados obtenidos de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), la humedad que presenta la zona (en promedio de 12.14%), así como el tipo de suelo que presenta el sitio (arcilloso) el cual posee un tamaño de partícula <0.002 mm, con infiltración alta con material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad) y material no consolidado después de los 50 cm de profundidad, sumando a esto la cantidad derramada, las temperaturas presentes en el sitio, las concentraciones obtenidas de los análisis de las muestras recolectadas en el área afectada las características físicas y químicas del hidrocarburo (ya que es una sustancia ligera y muy volátil), las condiciones en las cuales se suscitó el accidente en donde la unidad sufrió un incendio y analizando su comportamiento, se puede concluir que el área dañada de 125 m² está integrada por dos zonas: Zona A = 15 m² y Zona B = 110 m², se puede concluir que en la Zona A el hidrocarburo infiltró verticalmente de manera uniforme por los diferentes estratos del subsuelo a una profundidad de 1.20 m, mientras que la Zona B se proyecta que en un área de 55 m² el hidrocarburo se infiltró a una profundidad de 1.50 m y en el resto del área (55 m²) se infiltró a una profundidad de 1.20 m, profundidades a las cuales se encontraron concentraciones menores a los limites de limpieza para Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y para BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno) establecidos en las Tablas No. 2 y 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, proyectando un volumen total de aproximadamente 166.50 m³ de suelo dañado con Gasolina con base a lo mencionado anteriormente; todo esto aunado a la topografía del sitio con sus respectivas curvas de nivel presentes en el mismo (Ver Anexo VI del presente documento) y los Resultados del Muestreo Inicial (Ver Anexo 1.15. del presente documento).

En resumen, de lo anteriormente expuesto se proyecta lo siguiente:





Tabla No. 1.7. Proyección de la pluma del contaminante						
Identificación de la zona	Muestras tomadas en el área dañada	Profundidad	HFL (mg/Kg)	Área (m²)	Profundidad en la cual se encontrarán valores por debajo de los LMP (m)	Volumen de material edáfico con concentraciones por encima de los LMP (m³)
	MI-TN-ESP-01-ZA (Sup)	Superficial	110816.92	15	1.20	18
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	0.30	114966.85			
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	0.60	119710.57			
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	0.90	120501.20			
Zona A	MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	0.90	120903.20			
	MI-TN-ESP-02-ZA (Sup)	Superficial	113432.61			
	MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	0.30	132796.31			
	MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	0.60	181397.04			
	MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	0.90	170995.42			
	MI-TN-ESP-03-ZA (Sup)	Superficial	107601.39	55	1.50	82.5
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	0.30	117787.14			
	MI-TN-ESP-03D-ZA (0.30M)	0.30	371.94			
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	0.60	114087.26			
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	0.90	115419.42			
	MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	1.20	117747.74			
	MI-TN-ESP-05-ZA (Sup)	Superficial	110585.67			
	MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	0.30	124003.14			
Zona B	MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	0.60	110541.02			
	MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	0.90	119977.51			
	MI-TN-ESP-04-ZA (Sup)	Superficial	113459.21		1.20	
- - -	MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	0.30	105952.09	55		
	MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	0.60	121608.94			66
	MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	0.90	122084.05			
	MI-TN-ESP-06-ZA (Sup)	Superficial	114057.46			
	MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	0.60	101973.08			
	MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	0.90	98582.24			
	Área dañada:			125 m²	Volumen total:	166.50 m³

Dada esta situación y con base a lo señalado en el punto 8.2 de la norma en mención, que a la letra dice: "Todo aquel suelo que durante la caracterización haya presentado concentraciones de hidrocarburos por arriba de los límites máximos permisibles de contaminación establecidos en las TABLAS 2 y 3 del capítulo 6 de esta norma, debe ser remediado", concluyendo que el suelo del área dañada si debe ser sometido a un proceso de remediación.



2. DOCUMENTOS ANEXOS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

- Anexo I: Carta Porte
- Anexo II: Aviso de derrame
- Anexo III: Alcance de aviso de derrame
- Anexo IV: Fotográfico Visita inicial
- Anexo V: Fotográfico Labores de Emergencia
- Anexo VI: Levantamiento Topográfico e Isométrico
- Anexo VII: Invitación a Muestreo Inicial
- Anexo VIII: Ingreso de Evidencias
- Anexo IX: Bitácora de campo Muestreo inicial
- Anexo X: Fotográfico Muestreo inicial
- Anexo XI: Cadenas de custodia
- Anexo XII: Póliza 110082651
- Anexo XIII: Acreditación y Aprobación EHS Labs
- Anexo XIV: Resultados de Laboratorio, Hojas de campo, y Cromatogramas



3. DATOS DE INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN

3.1. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA REMEDIACIÓN

EQS Consulting Group, S.A. de C.V. fue designada como responsable técnico de la remediación (RTR) mediante escrito (*Anexo XV – Escrito de asignación de responsable técnico de remediación*), cuyos datos generales son los siguientes³²:

- a) Razón social: EQS Consulting Group, S.A. de C.V.
- b) Domicilio: León Guzmán Ote. 1308-B, Col. Nuevo Repueblo, Monterrey, Nuevo León. C.P. 64700
- c) Registro Federal de Causantes (R.F.C.): ECG-090603-5E7
- d) No. de autorización para el tratamiento de suelos contaminados: ASEA-ATT-SCH-0042-18 (Anexo XVI - Autorización EQS Consulting Group, S.A. de C.V.)
- e) Fecha de expedición: 07 de febrero del 2018
- f) Número de oficio: ASEA/UGI/DGGEERC/0102/2018
- g) Vigencia: Diez años a partir de la fecha de expedición

Las técnicas autorizadas son las siguientes:

- Extracción de vapores en el sitio contaminado
- Bioventeo aerobio en el sitio contaminado
- Biorremediación por Landfarming en el sitio contaminado
- Biorremediación por biopilas a un lado del sitio contaminado
- Oxidación química a un lado del sitio contaminado

En ocasiones y en función de varios factores, se puede seleccionar el envío a disposición final con empresa autorizada por SEMARNAT, o inclusive, la combinación de las técnicas autorizadas en los párrafos anteriores.

³² Ver tabla No. 3.1, Vinculación jurídica, Asignación de Responsable Técnico. Se cumple con la fracción II del artículo 137 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



3.2. MARCO TEÓRICO

3.2.1. Remediación de suelos contaminados

El mecanismo mediante el cual se restablecen las condiciones originales del suelo se conoce con el nombre de remediación. La remediación se refiere a cualquier operación unitaria o serie de ellas, que tiene como objetivo modificar las condiciones del suelo contaminado mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos, ya sea disminuyendo la concentración o modificando su estructura química y propiedades físicas³³. La legislación federal la define como el "...conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos³⁴...".

Para la remediación de los sitios contaminados se utilizan diferentes técnicas que incluyen métodos físicos (lavado de suelos, separación física, desorción térmica, incineración, inmovilización, venteo, entre otras), químicos (oxidación con diversas sustancias químicas) y/o biológicos (bioventeo, bioaumentación, composteo, biolabranza, fitorremediación, entre otras).

Para el caso de suelos contaminados con hidrocarburos, la tecnología usada en la actualidad es la biorremediación. Las medidas biocorrectoras o los sistemas de biorremediación consisten principalmente en el uso de microorganismos naturales (levaduras, hongos o bacterias) existentes en el medio para descomponer o degradar sustancias de carácter menos tóxico o bien inocuas para el medio ambiente y la salud humana. Estas técnicas biológicas pueden ser de tipo aerobio (presencia de un medio oxidante), o bien de tipo anaerobio (presencia de un medio reductor)³⁵. En la figura No. 3.1 se ilustran las posibles reacciones para un medio y otro.

Figura 3.1. Esquema de reacciones en la biorremediación

Degradación aerobia:

Sustrato + O_2 \longrightarrow biomasa + CO_2 + H_2O Degradación anaerobia:

Sustrato + (NO^{3-} , SO_4^{2-} , Fe^{3+} , Mn^{4+} , CO_2) \longrightarrow biomasa + CO_2 + (N_2 , Mn^{2+} , S^{2+} , Fe^{2+} , CH_4)

 ³³ Volke, T.; Velasco, J.A.; de la Rosa, D.A. (2005). Suelos contaminados por metales y metaloides: muestreo y alternativas para su remediación. Capitulo cuarto. 1ª Edición. México. Pp. 57-115.
 ³⁴ Fracción XXVIII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. SEMARNAT. México 2003

³⁵ Fracción XXVIII del articulo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestion Integral de los Residuos. SEMARNAT. Mexico 2003 ³⁵ Maroto, M.E.; Rogel, J.M. (2004). Aplicación de sistemas de biorremediación de suelos y aguas contaminadas por hidrocarburos. Geocisa. Div. Protección Ambiental. Pp. 297-305





Una clasificación general las técnicas de biorremediación, en cuanto al sitio donde estas se realizan, es la siguiente³⁶.

- In situ. Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, o bien, los contaminantes son removidos del suelo contaminado, sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo sito en donde se encuentra la contaminación.
- Ex situ. La realización de este tipo de tecnologías requiere de excavación, dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de su tratamiento que puede realizarse en el mismo sitio (on site) o fuera de él (off site).

- 37 -

 $^{^{\}rm 36}$ Tecnologías de remediación... Op. cit.



3.3. SELECCIÓN DE TÉCNICA DE BIORREMEDIACIÓN

3.3.1. Criterios de selección

En base a la metodología interna de EQS Consulting Group, S.A. de C.V. para seleccionar una u otra técnica de remediación, se tiene que **Bioventeo aerobio en el sitio contaminado** es la adecuada en base a los siguientes argumentos:

- Las concentraciones encontradas en el suelo de Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL).
- El combustible derramado (Gasolina), siendo esta técnica la adecuada para el tratamiento de suelos contaminados con Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno).
- El sitio de tratamiento es viable para acoplar las condiciones de un tratamiento biológico (temperatura, humedad, etc).
- Las características y composición del hidrocarburo derramado, observándose una infiltración alta en el subsuelo con base a los resultados del muestreo realizado.
- Las profundidades a las cuales se proyecta que se encontrarán concentraciones menores a los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 son a 1.20 m y 1.50 m.



3.4. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

Tal y como se mencionó en apartados anteriores la topografía del sitio, la accesibilidad del terreno, la sustancia derramada, son factores que ayudaron a determinar la técnica de remediación más adecuada para obtener concentraciones de suelo por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Tomando en cuenta lo anterior, se procederá a desarrollar lo siguiente:

- El tratamiento se realizará en el sitio donde se encuentran los suelos contaminados, por lo que no se deberán remover o transferir a un sitio diferente al original.
- Se perforarán pozos de 4" a 8" de diámetro, a diferentes profundidades, dependiendo de la extensión de la pluma contaminante y de los requerimientos específicos del sitio (para el caso que nos ocupa, se elaboraran tentativamente seis pozos en el sitio a una profundidad de 2.00 m). Ver Figura No. 3.2.




Figura Ilustrativa No. 3.2. Propuesta de pozos.

• Terminada la perforación, se instalará dentro del pozo tubería de PVC hidráulico cédula 40 de 2" a 4" de diámetro, con tramos ranurados y tramos lisos dependiendo de las características específicas del sitio, dejando un diámetro que permita tener por lo menos 2" de espacio anular libre entre la tubería y la pared del pozo.



- En el extremo inferior de la tubería se instalará un tapón capa de PVC.
- El espacio anular se rellenará con gravilla o filtro de arena, seguido de un sello de bentonita y a nivel de piso se colocará un sello de bentonita-cemento para evitar fugas.
- En el extremo superior de la tubería se instalará una conexión tipo "cruz" o tipo "T".
 En la parte superior de la conexión se instalará un tapón de hule hermético y en un extremo lateral se instalará una válvula para interconectar cada pozo a un cabezal.
 Ver Figura No. 3.3.




Figura Ilustrativa No. 3.3. Diseño de pozos.

- Los pozos se conectarán entre sí a través de un ramal de interconexión superficial (tubería de PVC, codos y coples) y a su vez estarán conectados a sistema del cual se inyectará aire al suelo en tratamiento.
- En caso de requerirse y/o que se generen por la inyección del aire una descarga de vapores estos serán controlados y limpiados mediante un filtro de carbón activado; este filtro estará colocado a la descarga de vapores de la bomba.
- La inyección de aire se realizará diariamente durante el proceso de tratamiento con un soplador hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos.



- Se podrá aplicar una solución acuosa de nutriente Triple 17 y solución acuosa de microorganismo comerciales como PolyPetrosolve 2100 y/o SOLIBAC IP SOIL previamente activados, a través de los pozos de invección.
- La cantidad y concentración de la solución de nutrientes y microorganismos dependerá del tipo de suelo en tratamiento, tipo y concentración de hidrocarburos a remover.
- Durante todo el proceso de tratamiento se controlarán las condiciones de temperatura, humedad y pH.
- Se continuará la aplicación de los insumos por inyección hasta alcanzar los niveles de limpieza requeridos para lo cual se monitorearán los niveles de hidrocarburos con equipos de campo.
- Durante todo el tratamiento se monitoreará y controlará los compuestos orgánicos volátiles (COV's).
- Se realizará el monitoreo de las concentraciones de hidrocarburo presentes en el suelo empleando para ello equipo de campo. Con base en los resultados obtenidos se evaluará si se continúa con el tratamiento.
- Si las concentraciones de hidrocarburos analizados con los equipos de campo se encontraran por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP), se realizará el muestreo final comprobatorio, dando por concluido el tratamiento si las muestras resultan por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) en dicho muestreo.
- La toma de muestras y las determinaciones analíticas de los parámetros se realizará de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable y conforme a la propuesta de remediación que al efecto se apruebe.
- En caso de haberse utilizado, el carbón activado gastado será manejado como Residuo Peligroso de acuerdo con la normatividad vigente.
- Una vez concluido el tratamiento se procederá con el desmantelamiento del sistema y con el sellado de pozos o en su caso de ser requerido se colocará un tapón hermético con la finalidad de utilizar los pozos como sistema de monitoreo.



3.5. LÍMITES DE LIMPIEZA

Como se ha mencionado en el presente documento, la sustancia derramada (Gasolina) tiene como productos asociados a los Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) y BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno), señalados en la Tabla No. 1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

Por otra parte, en el presente Programa de Remediación se señaló que el uso de suelo presenta agricultura de riego, lo cual en términos de la Norma citada es un tipo de suelo Agrícola. Los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el tipo de sustancia derramada y el tipo de suelo se señalan en la siguiente tabla:

	Tabla 3.2.	Límites Máxim	os Permisibles	para limpieza ³⁷	,										
Parámetro	Parámetro HFL Benceno Tolueno Etilbenceno Xileno (suma de isómeros)														
LMP ³⁸	200	6	40	10	40										

Estos valores serán los límites de limpieza a las cuales se llevará el suelo a remediar. Para que el sitio se considere como remediado, las concentraciones de las muestras que se tomen al final del proceso de remediación en presencia de la autoridad ambiental competente deben ser igual o menor a estos valores.

3.6. USO FUTURO DEL SUELO

La vocación del suelo que será sometido al proceso de remediación mediante la técnica Bioventeo aerobio en el sitio contaminado, no será modificada debido a que es una técnica *in-situ*, conservando su uso de suelo Agrícola.

3.7. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES

Los trabajos de remediación propuestos en este documento se iniciarán toda vez que esa H. Dirección emita la Aprobación del Programa de Remediación, dando aviso correspondiente a la Autoridad ambiental competente para que dé fe del inicio de los Trabajos de Remediación presentando copia del ingreso del Programa de Remediación (PR) que nos ocupa.

³⁷ Concentración expresada en mg/Kg

³⁸ Límite Máximo permisible, expresado en mg / Kg base seca



Los trabajos de remediación estarán sujetos al calendario propuesto (*Anexo XVII – Programa Calendarizado de Actividades de Remediación*), mismo que será vigilado por personal de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente).

De éste, es pertinente hacer algunas aclaraciones.

- En cada fase habrá un periodo de dos o tres semanas sin la aplicación de microorganismos (reposo), esto tiene como objeto que el proceso de remediación se lleve a cabo y los microorganismos degraden el contaminante.
- 2. Los monitoreos intermedios se realizarán utilizando un equipo medidor de gases y con el equipo Petroflag Hydrocarbon Test Kit for Soil (Anexo XVIII Plan de Monitoreo intermedio).
- 3. Una vez que los monitoreos intermedios arrojen concentraciones por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se procederá a programar la toma de muestras finales comprobatorias en presencia de la autoridad ambiental competente, y de acuerdo con la disponibilidad de los laboratorios de prueba.
- 4. En caso de que los resultados que arroje el análisis de las muestras tomadas en el Muestreo Final Comprobatorio superen los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la Norma, se volverá al proceso descrito en las fases hasta que se alcancen los resultados deseados.
- 5. Una vez que las concentraciones de hidrocarburos se lleven por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se procederá a solicitar la resolución del sitio a la autoridad ambiental competente.
- Los trabajos finales (restablecer las condiciones originales del sitio) estarán en función de la fecha de la emisión de la Aprobación del Programa de Remediación por parte de esa H. Dirección.

Los residuos generados en esta etapa serán manejados conforme a la legislación ambiental vigente.



4. DOCUMENTOS ANEXOS DE LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN

- Anexo XV: Escrito de asignación de responsable técnico de remediación
- Anexo XVI: Autorización EQS Consulting Group, S.A. de C.V.
- Anexo XVII: Programa Calendarizado de Actividades de Remediación
- Anexo XVIII: Plan de monitoreo del seguimiento de la remediación del sitio
- Anexo XIX: Plan de muestreo final comprobatorio



Fotográfico - Visita Inicial (1/1)



 Sitio del accidente ocurrido en el Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado Puebla.



2.- Punto de impacto donde el vehículo derramó Gasolina desconociéndose la cantidad derramada debido al incendio de este.



3.- Canaleta por donde se desplazó la Gasolina.



4.- En el sitio se realizaron sondeos a diferentes profundidades.



5.- Suelo natural afectado por el derrame de Gasolina.



6.- Recolección de datos en el sitio afectado.



Fotográfico – Labores de Emergencia (1/1)



1.- Se colocó película de polietileno de alta densidad en el área afectada.



2.- Se colocaron filtros de carbón activado para evitar la transferencia de contaminantes a la atmósfera.



 Colocación de filtros de carbón activado en el área afectada.




4.- El área afectada se cubrió con película de polietileno de alta densidad.



5.- La barrera de contención se construyó con material edáfico de la zona (libre de contaminantes).



 Área afectada cubierta con película de polietileno de alta densidad con filtros de carbón activado.



					RESULTADOS	S DE MUESTREO IN	ICIAL			
PUNTOS DE								mg/Kg)		
MUESTREO	IDENTIFICACION	PROFUNDIDAD	%H	U de PH	HFL (mg/Kg) —	BENCENO	TOLUENO	ETILBENCENO	XILENO	COORDENADAS UTM
	MI-TN-ESP-01-ZA (Sup)	SUPERFICIAL	13.42	ANR	110816.92	<0.025	3466.65	1155.35	7056.96	14Q 0661120 2082722
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	0.30	13.48	ANR	114966.85	<0.025	3935.41	1046.31	6097.21	14Q 0661120 2082722
1	MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	0.60	13.68	ANR	119710.57	<0.025	3325.06	954.11	5452.53	14Q 0661120 2082722
	MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	0.90	13.37	ANR	120501.20	<0.025	3219.59	974.09	5431.70	14Q 0661120 2082722
DUPLICADO	MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	0.90	13.33	ANR	120903.20	<0.025	2998.24	990.44	1673.04	14Q 0661120 2082722
	MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	1.20	7.88	ANR	187.56	<0.025	5.65	3.36	28.06	14Q 0661120 2082722
1	MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	1.50	7.08	ANR	<4.39	<0.025	0.53	0.06	0.12	14Q 0661120 2082722
	MI-TN-ESP-02-ZA (Sup)	SUPERFICIAL	14.63	ANR	113432.61	141.22	4625.03	1085.98	6983.02	14Q 0661121 2082724
	MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	0.30	13.78	ANR	132796.31	<0.025	5173.65	1464.11	2589.57	14Q 0661121 2082724
2	MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	0.60	14.17	ANR	181397.04	<0.025	5808.79	1652.53	9864.09	14Q 0661121 2082724
2	MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	0.90	14.72	ANR	170995.42	<0.025	5589.17	1656.19	9758.00	14Q 0661121 2082724
	MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	1.20	7.81	ANR	<4.39	<0.025	6.25	2.87	21.73	14Q 0661121 2082724
	MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	1.50	6.06	ANR	110.52	<0.025	0.57	<0.024	<0.075	14Q 0661121 2082724
	MI-TN-ESP-03-ZA (Sup)	SUPERFICIAL	14.12	ANR	107601.39	97.04	5780.34	1493.06	8610.65	14Q 0661121 2082728
3	MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	0.30	14.03	ANR	117787.14	797.57	6731.18	1788.30	10087.07	14Q 0661121 2082728
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	0.60	13.92	ANR	371.94	786.69	7058.50	1978.65	11132.38	14Q 0661121 2082728
	MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	0.90	14.58	ANR	114087.26	39.51	4872.50	1266.51	7558.01	14Q 0661121 2082728
DUPLICADO	MI-TN-ESP-03D-ZA (0.90M)	0.90	13.90	ANR	115419.42	29.54	4216.85	1096.47	6595.81	14Q 0661121 2082728
3	MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	1.20	8.07	ANR	117747.74	<0.025	<0.024	<0.024	29.19	14Q 0661121 2082728
-	MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	1.50	6.10	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661121 2082728
	MI-TN-ESP-04-ZA (Sup)	SUPERFICIAL	14.20	ANR	113459.21	<0.025	343.73	203.17	1030.79	14Q 0661126 2082727
	MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	0.30	14.40	ANR	105952.09	40.18	3599.45	895.66	5411.12	14Q 0661126 2082727
4	MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	0.60	15.35	ANR	121608.94	77.11	2062.94	553.77	3180.60	14Q 0661126 2082727
	MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	0.90	15.06	ANR	122084.05	38.35	4214.74	1115.83	6519.84	14Q 0661126 2082727
	MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M) MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	1.20	7.78	ANR	23.30	<0.025	3.09	<0.024	14.70	14Q 0661126 2082727
	MI-TN-ESP-05-ZA (Sup)	1.50 SUPERFICIAL	14.12 15.69	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082727 14Q 0661121 2082733
	MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	0.30	14.39	ANR	110585.67	32.68	5512.29	1398.39	8246.81	14Q 0661121 2082733
5	MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	0.60	14.70	ANR ANR	124003.14 110541.02	45.79 24.18	5675.05 4.37	1475.28 1.27	8548.39 7.81	14Q 0661121 2082733
	MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	0.90	7.98	ANR	119977.51	37.60	4947.27	1305.79	7.81	14Q 0661121 2082733
DUDU ICADO	, ,									
DUPLICADO	MI-TN-ESP-05D-ZA (0.90M)	0.90	7.98	ANR	82.73	<0.025	39.39	6.56	14.39	14Q 0661121 2082733
5	MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	1.20	6.21	ANR	88.33	<0.025	37.11	6.87	157.56	14Q 0661121 2082733
	MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	1.50	14.82	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661121 2082733
	MI-TN-ESP-06-ZA (Sup)	SUPERFICIAL	14.70	ANR	114057.46	58.97	3532.73	<0.024	3211.19	14Q 0661127 2082729
	MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M) MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	0.30	14.48	ANR	<4.39	45.82	3848.54	<0.024	3653.06	14Q 0661127 2082729 14Q 0661127 2082729
6	MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	0.80	14.48 15.07	ANR	101973.08	44.65	2708.47	<0.024	2840.90 4029.07	14Q 0661127 2082729 14Q 0661127 2082729
	MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	1.20	8.16	ANR ANR	98582.24	33.20 <0.025	3683.99 0.02	589.32 <0.024	0.73	14Q 0661127 2082729
	MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	1.50	5.84	ANR	<4.39	<0.025	0.03	<0.024	<0.075	14Q 0661127 2082729
	MI-TN-ESP-07 (Sup)	SUPERFICIAL	7.15	ANR	<4.39	<0.025	0.65	<0.021	1.89	14Q 0661114 2082714
	MI-TN-ESP-07 (0.30M)	0.30	6.22	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
7	MI-TN-ESP-07 (0.60M)	0.60	5.27	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
	MI-TN-ESP-07 (0.90M)	0.90	4.90	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
DUPLICADO	MI-TN-ESP-07D (0.90M)	0.90	6.44	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
	MI-TN-ESP-07 (1.20M)	1.20	4.95	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
7	MI-TN-ESP-07 (1.50M)	1.50	4.69	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661114 2082714
	MI-TN-ESP-08 (0.30M)	0.30	5.30	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082713
8	MI-TN-ESP-08 (0.70M)	0.70	4.85	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082713
	MI-TN-ESP-08 (1.20M)	1.20	6.32	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082713
DUPLICADO	MI-TN-ESP-08D (1.20M)	1.20	5.64	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082713
9	MI-TN-ESP-09 (0.40M)	0.40	5.94	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661127 2082720
	MI-TN-ESP-09 (0.80M)	0.80	5.32	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661127 2082720
	MI-TN-ESP-10 (Sup)	SUPERFICIAL	7.08	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
	MI-TN-ESP-10 (0.30M)	0.30	6.02	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
10	MI-TN-ESP-10 (0.60M)	0.60	4.14	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
	MI-TN-ESP-10 (0.90M)	0.90	3.10	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
	MI-TN-ESP-10 (1.20M)	1.20	5.76	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
	MI-TN-ESP-10 (1.50M)	1.5	5.13	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661126 2082736
11	MI-TN-ESP-11 (0.50M)	0.50	4.96	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082724
	MI-TN-ESP-11 (1.00M)	1.00	4.97	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082724
DUPLICADO	MI-TN-ESP-11D (1.00M)	1.00	4.15	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082724
11	MI-TN-ESP-11 (1.50M)	1.50	4.43	ANR	<4.39	<0.025	<0.024	<0.024	<0.075	14Q 0661116 2082724
TESTIGO	MI-TN-ESP-T(SUP)	SUPERFICIAL	2.57	8.56	ANR	ANR	ANR	ANR	ANR	14Q 0661101 2082726

		DATOS D	EL PC		GONO
LA EST	DO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM
				1	14Q 661122 2082725
1	2	N 67°29'38.33" W	1.00	2	14Q 661121 2082726
2	3	S 22°30'21.67" W	15.00	3	14Q 661115 2082712
3	4	S 67°29'38.33" E	1.00	4	14Q 661116 2082712
4	1	N 22°30'21.67" E	15.00	1	14Q 661122 2082725

AREA DE LA ZONA A = 15.00 M2

CUADRO DE CONSTRUCCION

LA EST	DO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM
				5	14Q 661129 2082733
5	6	N 67°04'49.73" W	11.08	6	14Q 661119 2082737
6	7	S 17°45'13.03" W	9.99	7	14Q 661116 2082728
7	8	S 67°29'38.33" E	11.13	8	14Q 661126 2082723
8	5	N 17°25'01.85" E	9.91	5	14Q 661129 2082733

AREA DE LA ZONA B = 110.00 M2

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

NOMBRE DEL PLANO: 1058189-18

NOTAS


1.— DIMENSIONES EN METROS.

2.— LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

3.— ESCALA INDICADA

LOCALIZACION







FOTOGRAFIA DEL SITIO



FOTOREFERENCIA GOOGLE EARTH


7//////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	
	PROPUESTA DE	
REA	NOMBRE:	FIRMA
DISENO		
		•

FECHA

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DIRECCION:

KM. 206 + 900 DE LA AUTOPISTA PUEBLA – CÓRDOBA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, ESTADO DE PUEBLA.




TRANSPORTISTA:


TRANSLÍQUIDOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

SUSTANCIA DERRAMADA

GASOLINA


PROGRAMA DE REMEDIACIÓN






SECCION A-A

SECCION B-B CORTE TRANSVERSAL



LA PROFUNDIDAD A LA CUAL SE PRESUME QUE HAY AFECTACION ES 1.50 M

> NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP




SUSTANCIA DERRAMADA

GASOLINA

PROGRAMA DE REMEDIACIÓN

SECCION B-B

SECCION B-B CORTE TRANSVERSAL



LA PROFUNDIDAD A LA CUAL SE PRESUME QUE HAY AFECTACION ES 1.20 M



NOMBRE DEL PLANO: 1058189-18

NOTAS


1.— DIMENSIONES EN METROS.

2.— LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

3.— ESCALA INDICADA

LOCALIZACION

Puebla





NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Fotográfico - Muestreo Inicial (1/2)



1.- El personal utilizó guantes para evitar la contaminación de las muestras.



2.- Se lavó el equipo con agua y jabón libre de fosfatos para descontaminarlo.



3.- Toma de muestra superficial con ayuda de pala de acero inoxidable en el área afectada.



4.- Las muestras fueron envasadas, etiquetadas y selladas durante la ejecución del muestreo.



5.- Se tomaron muestras a diferente profundidad en un mismo punto de muestreo en el área afectada.



 Con ayuda del flexómetro se registraron las profundidades de los puntos de muestreo.



FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Fotográfico - Muestreo Inicial (2/2)



7.- Lavado de pala de acero inoxidable con jabón libre de fosfatos.



8.- Se tomaron muestras con ayuda del Hand Auger en la periferia del área afectada.



9.- Las muestras fueron debidamente selladas y etiquetadas.



 Se corroboraron las medidas de cada toma de muestra con ayuda del flexómetro.



11.- Se registraron las profundidades y coordenadas de los diferentes puntos de muestreo



12.- Toma de muestra testigo fuera del área afectada.



EHS Labs*

CADENA DE CUSTODIA Pág: 1 de 13

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. Maria Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

19904

		1 1	1	1															20001
NOMBRE DE LA EMPRESA / REF. CI	JENTE:	ans and	0) 8	0//	love		1							ANALIS	SIS				FOLIO:
DIRECCIÓN: KM 206 / 90	o HAPA	in pre	3 LA.	- (3	70/2 5				,	_ /					/ /				
No. DE PROYECTO: 19920	ÁREA:	AL	FF	☐ Ag	Res		Ag F	ot.	Øs □ R	1		1	5//		/ /			+	ISALI
MUESTREADOR:												= X	H &			1	1		NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO						_		(no	ombre y firma)	1	DE DE	=	3/-/	11	1	1	/ /		/_
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTE					(dias)	SI	RALA	AB 🗆				11-	H					FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	н	M	NR	С	Р	MUES		CM □L ØKg										EHS ID*
MI-TN-ESP-01-2A()-P	2018/12/18	14:15	5	1	P	7	V	-	0.110	V								-	90780-1
MI-TN-E11-01-24 (54	24/12/18	14:15	5	1	FV	7	V	1	0.110		V	1						(90780-2
MI-TN-ES/-01-24 (0.50	1) 2019/12/18	14:33	5	1	Fu	7	V	-	0.110	V			NOMBRI					0	10780-3
MI-TN-E11-01-24 (0.30-	1 2018/12/18	19:33	5	1	rv	7	V .	-	0,110		V	V	PERSON PÁRRAFO					C	10780-4
MI-TW- +51-01-24 (0.60m)				1	tv	7	V	-	0-110	V			LGTAIP Y	113 FR)E	(90780-5
MI-TN-ESP-01-24 (0.600	2-19/12/19	14:44	5	i	FV	7	1	-	0-110		V	V	LA LFTAI		1			(90780-6
MI-TN-618-01-24 (0.40-	2018/12/18	14:52	8	1	Pu	7		-	0110	V								(90780-7
MI-TN-ts8-01-ZA (0-90m	Day /12/18	14:52	5)	TV	7	V	-	0-110		V	V						(90780-8
MI-TN-EST-OD-ZA(1-20x)	2017/12/18	14:54	5	1	Fu	7	1	-	0-110	V							1	- (90780-9
11-TN-E18-017-2 (1200)	2018/12/18	14:54	5	1	1-1	7	~	-	0110		V	V						\	90780-10
OBSERVACIONES:				_		_	_												T°C* 4°C
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:	НО			RI	ECIBI	DO P	QR:	(nombre y firma			FEC	11		ORA:	4			OMENTÁRIOS
-	2013/12/26	16:3	4								20	8/1	2/26	16	:3	9 A	10m -1	139-	SCHANATISIAL-212
		1					1					/		-			/	/	
	Hora de la toma de m								, L: Liquido, G				A. Control			de reci	ipientes		((4-SCA-018-2A/10)

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

Derechos Reservados, EHS labs

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar)

T °C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.



CADENA DE CUSTODIA Pág: 2 de 13

EHS Labs ® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. Maria Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

19905

	-	1 1	- 1)	. /	7													
NOMBRE DE LA EMPRESA / REF.		us light do.	0	1	Nov	te 1				-]				ANAL	ISIS		, ,		FOLIO:
DIRECCIÓN: Km 206+9	14"									-/							/ /		
No. DE PROYECTO: 1492	ÁREA:	□ AL □	FF	☐ A	g Res	. 🗆	Ag F	ot.	Zs 🗆 R	1		1	5 / /			11	1	1	NOMBRE DEL CLIENTE
MUESTREADOR:							-			1	1/1	X Tal	a l			1	7		NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO:								(no	ombre y firma)	1=	114	Hone	5/ -/	1				1	
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	☑ URGENTE □ _					(días)	SI	RALA	АВ 🗌			1-3	1+	1					FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	Р	MUES MP	TRA	CM □L ØKg										EHS ID*
MI-TN-108-01-24 (1.70-	-) 2019/12/18	15:00	5	1	FV	7	V	-	0-110	V									90780-11
MI- TN-E17-01-29 (1-20	-) 208/n/18	15:00	5	1	Tu	7	V	-	0110		V	1							90780-12
NITN-ESFORZACTION	1 /		5	1	FV	7	1	-	0:110	V			NOMBRE PERSONA						90780-13
41-TN-651-01-24 (1.10	12018/1/18	1504	5	1	FV	7	1	September	0-11-		V	The State of the S	PÁRRAFO) PRIM	1ERO	DE LA			90780-14
MI- 1 N- ESF- 02- ZA (SUS			5	1	TV	7	1	-	0.10	V			LGTAIP Y LA LFTAII	100	RAC	CIÓN I	DE		90780-15
MI-TN-631-02-ZA () US			5	1	TV	7	V	-	0-110		V	V			1				90780-16
MLTN-ESG-07-ZA/0)	or 2018/11/18	15:21	5	1	tv	7	V	-	0.110	V						1			90780-17
MI-TN-EUP-02-2A(0-3	on 2018/11/18	15:21	5	1	FU	7	1	-	0-110		V	V				1			90780-18
m-TN-618-02-29 (0.60	0)2018/12/18	15:35	5	1	FV	7	V.	-	0-110	V							1		90780-19
11-TN-E18-02-ZA (0-60	-) 291/12/18	15:35	5	1	FV	7	V	_	0-110		V	V						/	90780-20
OBSERVACIONES:												-							T°C* 4 °C
ENTREGADO POR: (nombre _s y firma)	FECHA:	HC	RA:		R	ECIB	DO P	OR:	(nombre y firma)		FEC	1 /		HORA				COMENTARIOS,
	2018/12/26	16:	34								20	18/	2/26	/	6:0	34	Nom-	119-	SEMARNAT /JA1- TO
/		/					-	/					/		1		1	1	
M: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd)	H: Hora de la toma de n	nuestra (00:00	a 24:0	00h)		M: Mat	riz (S:	Sólido	L: Liquido, G	Gas,	O: Otr	0)		N	IR: Núr	nero de r	ecipiente	S	((4-SCA-018-2A/10)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

P: Preservador (1: HCl, 2: HN03, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6: H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11: Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HN03suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

Derechos Reservados, EHS labs.

CADENA DE CUSTODIA Pág: __3__ de __13___

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14155

			1	1.										- 1	ANA	LISI	S				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C No. DE PROYECTO: \$\int 49 20	LIENTE: Ty ÁREA:	ans 594	ردار FF	D A	N∘ g Res	/ke	Ag P	ot.	Øs □ R			-	1000	1	1	1		1	1	7	ISALI NOMBRE DEL CLIENTE
MUESTREADOR: RESPONSABLE DEL MUESTRE							_	Inc	ombre y firma)		1	1/6				1	+	1		/	
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTE 🔼 _				-,	(dias)	SI		AB	-	1 2	ZZ	1+	1		1					FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	Р	MUES MP		CM □L ØKg												EHS ID*
MI-TN- 588-02-ZA (0-90m)	2018/12/18	15:46	5)	FV	7	1	-	0.110	V											90780-21
MI-TN-651-02-2A (0.90m)	218/1/18	15:46	5	1	+v	7	V	-	0.110		V	V									90780-22
MI-TN-618-02- ZA (1-20n)	1 1	15:51	5	1	中山	7	V	-	0.110	V				1							90780-23
MI-TN-ESP-02-ZA (1-70")	1 1	15:51	3	1	+v	7	V	-	0.110		V	V			1			DE L IRT.			90780-24
MI-TN-ES8-02-2A (1-502)			5	1	ヤリ	7	1	-	0.110	V			ΡÁ	RRA	FO	PRIN	/IER	DE	LA		90780-25
MI-TN-EIP-02-ZA (1:50m)			5	1	FU	7	1	-	0.110		V	V		TAII ELA			RAC	CIÓ	NI		90780-26
MI-TN-EIR-03-ZA (SUP)	1 1		5	1	FV	7	/	_	0-)10	V											90780-27
MI-TN-ESP-03-ZA(3-8)	, 4		5	1	FV	7	1	-	0.110		V	V						1			90780-28
MI-TN-EX-03-ZA (0.30m)			5	1	FV	7	V	-	0.110	V									1		90780-29
MI-TN-ESP-07-ZA (0.300)	1 1		5	1	FV	7	V	=	0.110		V	V								1	90780-30
OBSERVACIONES:																					T°C* 4
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:	НО	RA:		R	ECIBI	DO P	OR:	(nombre &firma)		FEC	HA:			HOR	RA:				COMENTARIOS
201	10/12/26	16:3	34								201	13/1	2/20	0	1	6:	34	1	WAZ	ng	- SEMARN 47/514/-2012
	-	/					1						/			1	/				1
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de m	Juestra (00:00	a 24·0	Ohl		A. Mati	17 15 . 5	Sólido	. L: Líquido, G	Gas	O: Oti	(o)			1	NR · N	úmer	o de re	ciplente	as a	(4-SCA-018-2A / 09

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs-

P; Preservador (1; HCl, 2; HNO3, 3; H2SO4, 4; NaOH, 5; Na2S2O3, 6; H2SO4-CuSO4, 7; ≤ 4°C, 8; Acetato de Zinc, 9; Otro, 10; NA, 11; Buffer/NaOH, 12; <2°C, 13; HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar) T°C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.

EHS Labs:

CADENA DE CUSTODIA Pág: _ U _ de _) 3__

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14156

														-	ANA	LISIS	3				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. O No. DE PROYECTO:	AREA:	L AL L	lFF	□ A	g Res	. []	l Ag F	(ne	S S F R combre y firma)		754	Viex	Murday				4	1	+	+	NOMBRE DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	н	M	NR	С	P	MUE:	-	CM □L ØKg												EHS ID*
M1-7 N- KSP-030-ZA (0-)00	2017/12/18	17:10	5	1	FU	7	V	-	0110	V			/								90780-31
MI-TW-E18-030-24 (0.30	2018/12/18	17:10	5)	キレ	7	V	-	0.110		V	V		1							90780-32
MI- TN-ES P-03-24 (0.60m)	2018/12/18	17:15	5	t	FV	7	1	-	0.110	V				ОМВ							90780-33
MI-TN-ES8-03-ZA (0-60-)	20/8/12/18	17:15	5	1	FV	7	1	_	0.110		V	/	F	ERSO ÁRRA	N A FO	FISIC. PRIM	A, AR ERO	DE L	16 A LG	TAI	90780-34
M1- TN- E18-03- ZA (0090m)	2018/12/18	17:23	5	1	ŧv.	7	V	-	0-110	V			Υ	113 F	RAC	CCIÓI	NIDI	E LA	LFTA	(IP	90780-35
MI-TN-E18-03-ZA (0-90m)	2018/12/18	17:13	5	1	Fi	7	1	_	0110		U	V									90780-36
MI-TN-ESP-03-ZA (1-20A)	2018/12/18	17:28	5	1	Fu	7	V	-	0-110	V											90780-37
MI-TN-E18-07-ZA(1.201)	2018/12/18	17:28	5	1	FU	7	1	-	0.110		V	V							1		90780-38
m1-TN-ESB-03-2A(1.50m	21/21/8105	17:35	5	1	FV	7	V	-	0.110	1										1	90780-39
MI-TN-E18-0)-ZA (/1500)	2018/12/19	17:35	5	1.	FV	7	V	-	0.110		V	~									90780-40
OBSERVACIONES:						_	_														T°C*4.e
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:		RA:		R	ECIBI	IDO P	OR:	(nombre y figna		-	FEC		2/		HOR			A 14	_	COMENTARIOS
20	018/12/26	16.13	34								20	18/1	2/	20		16:	24	N	U 299	- 17)	9-56MANN#F/SSB1-10
			1				/						/			/				/	
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de m	uestra (00:00	a 24:0	00h)	1	/I: Mat	riz (S:	Sólido	, L; Liquido, G	Gas,	o: Ot	ro)				NR: Nú	mero di	e recip	ientes		(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP; Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual MC: Muestra Compuesta

Labs

CADENA DE CUSTODIA Pág: __5 __de __13___

EHS Labs® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. Maria Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

		1 1		1.1	,	, -								AN	ALIS	IS			FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C No. DE PROYECTO:	LIENTE: Tya	as ligar do	FF	A A	Nov g Res	k . 🗆	Ag F	ot.	Øs □ R	-/		×	Now	//				1	NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO:	URGENTE -	_				(dias)	SI	-	ombre y firma)	114	Dr.	Z Z		+	1	11			FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	н	M	NR	С	Р	MUES MP	TRA	CM □L ØKg										EHS ID*
MI-TN. EP-04-ZA (SUP)	2018/12/18	17: 43	5	1	セン	7	V	-	0/10	V									90780-41
MI-TN-EIR-OA-ZA (JUP)	9218/12/18	17:43	5	1	FU	7	V	-	0-110		V	ν	NOV	ABRE '	Y FIRI	MA DE	LA		90780-42
MI-TN-ESS-04-ZA (0.30m)	218/n/18	17:47	5	1	*V	7	V	-	0.110	V				1		:A, ART IERO E			90780-43
MI-TN-658-04-24 (0.30m)	2018/12/18	17:47	5	1	FU	7	V	^	0-110		V	V	LGTA	AIP Y 1		RACCI			90780-44
MITH-ESS-UA-ZA (0-60m)	2018/12/18	17:53	5	1	FV	7	V	-	0-110	V			LA LI	FTAIP	1				90780-45
MI-TN-ESS-04-ZA (0.60	2019/12/19	13:53	5	1	*V	7	V	1	0.110		V	V							90780-46
MI-TN-E18-04-24 (0.90m	2018/12/18	17:57	5)	FV	7	V	-	0.110	V									90780-47
MI-TN-E18-04-ZA (0.90 m)	2018/12/18	17:57	5	1	FU	7	V	-	0.110		V	V					1		90780-48
MI-TN-ESB-04-ZA (1.10m	2018/11/18	19:02	5	1	FV	7	V	(0.110	V									90780-49
MI-TN-ESP-04-ZA (1-20+)	2=18/12/18	19:02	5	1	FV	7	1	-	0.110		V	V						1	90780-50
OBSERVACIONES:																			T°C* 4-C
ENTREGADO POR (nombre v firma)	FECHA:		RA:		RI	ECIBI	DO P	OR:	(nombre y firma			FECH	1		HOF	- 4			COMENTARIOS
20	18/12/26	16:3	4							+	2011	3/12	126		16.	34	1/16	m-17	9-50 MARNIT/5, A1-24
			1				/					1			/	/		/	
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de m	uestra (00:00	a 24:0	Oh)	٨	1: Matr	iz (5 : 5	Sólido	, L: Liquido, G:	Gas,	O: Otr	0)			NR: N	Vúmero d	e recipie	entes	(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs-

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual MC: Muestra Compuesta

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar) T°C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras,

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.

EHS Labs:

Pág: 6 de 13

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14158

	- 1		,			1 2							ANAL	ISIS			FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. CLIENTE: No. DE PROYECTO: 14420 ÁREA: [MUESTREADOR: RESPONSABLE DEL MUESTREO: TIPO DE SERVICIO: NORMAL URGENTE —	TYAH)			g Res	. D	Ag F	ot.	ØS □ R ombre y firma) AB □		book /	M.O. X	Various		4	1	1	NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA FM	Н	M	NR	С	Р	MUES MP	TRA	CM □L⊿Kg									EHS ID*
MI-TN-618-04-24(1-504) 2018/12/18	19:06	5	ı	t	7	v	-	0110	V				BRE Y FI				90780-51
MLTN-ES8-04-24 (1.50m) 2018/17/18	19:06	3	1	1	7	1	-	0.110		V	V	PÁRR	AFO PR	IMERC	DEI	_A	90780-52
MI-TN-EIR-05-24 (18) 2018/12/19	09:02	5	1	ŧv	7	V	-	61110	V				PY 113 LFTAIP		CIÓN		90780-53
MI-TN-ESP-05-ZA (SUP) 2018/17/19	09:02	5)	FV	7	V	-	0.110		V	V						90780-54
MI-TN-E18-05-24 (0.30m) 2018/12/19	09:05	5	1	FV	7	V	-	01110	V								9078U-55
MI-TN-ESP-05-ZA(0-300) 2018/12/19	04:05	5	1	FV	7	1	-	0.110		V	V			1			90780-56
MI-TN-E18-05-ZA (0.600) 2019/12/19	09:10	3	1	FV	7	1	-	0:110	V						1		90780-57
MI-TN-ESG-05-24 (0.60=) 2018/12/19	04:10	5	1	FV	7	V	-	0110		V	V				1		90780-58
MI-TN-ESB-05- ZA (0-90m) 2018/12/19	09:11	5	1	FV	7	V	-	0.110	V								90780-59
MI-TN-ESB-05-ZA(0.gor) 2018/11/19	04:16	5)	FV	7	V	-	0.110		V	V						90780-60
OBSERVACIONES:					_	_					-						T°C* 4.2
ENTREGADO POR: (nombre y firma) FECHA:	НО	RA:		RE	ECIBI	DO P	OR:	nombre y firpage)_ [FECI	HA:	Н	ORA:			COMENTARIOS
2018/12/29	16:3	9		,						20	18/	12/26	16	:34	2 1	Vom-17	8- SEMMEN AT/SEA1-201
		/									-	/		/		/	
	1					1					((C	

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6: H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11: Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar)

T °C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.

EHS Labs

CADENA DE CUSTODIA Pág: 7 de 13

EHS Labs ® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14159

			,		1 11									AN	VALI	SIS				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C No. DE PROYECTO:	ÁREA:	Tans) iqu			g Res		Ag F	(nc	ØS □ R ombre y firma)		17FL	PICK	Tomedod		1	1	1	1	1	NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	н	M	NR	С	Р	MUES MP	TRA	CM □L ☑Kg											EHS ID*
MI-TN-E18-05-2A (1-700)	2018/12/19	04:23	5	1	Tru	7	V	-	0.110	V			1							19-08F0P
MI-TN-ESY-05-ZA (1.700)	1 1			1	FU	7	1	-	0.110		V	V								90780 - 62
MI-TN-818-050-24(1.70m)	1 /		5	1	FV	7	V	-	0110	V				NOMBF PERSON						907XV- 63
MI-TN-ESP-OSD-ZA (1.200)	1 1		5	1	Fu	7	1	-	01110		V	V		PÁRRAI LGTAIP	0 P	RIME	RO D	E LA		A - U8FOP
MI-TN-E18-05-ZA (1-50m)	2018/12/19	09:31	5	1	FU	7	V	-	0-110	V				LA LFTA		3 FKF	ICCIC	JIN I I	UΕ	90780-65
M1-TN-ESG-05-ZA(1:50-)			5)	FV	7	V	-	0-110		V	V				1				00 - OKFOP
MI-TN-ED8-06-ZA (SUB)	4		5	1	FV	7	V	1	0110	V										FO - WFUP
MI-TN-ES8-06-ZA (SUP)	4			1	FJ	7	V	-	0.110		V	0					1			90780-68
MI-TN- EIP-06-24 (0-30-	14 27			1	tu	7	d	-	0110	v								1		90780-69
M 1- TN-ESP-06-ZA (0.700	the second second		1	1	FI	7	V	-	0.110		V	V							1	90780-70
OBSERVACIONES:				_										-						T°C* 4=
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:	НО	RA:		RI	ECIB	IDO P	OR:	(nombre y firma)		FEC	HA:		H	ORA:				COMENTARIOS /
70	18/12/26	16:3	34								20	18/1	z/z	6	16	:39	7	nom	-138	2-SEWARNAT/SSAL-21
	1		1								-		1			/				
		1	/				/					1			/				/	
M: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de n	nuestra (00:00	a 24:0	00h)	A	vi: Mat	riz (S:	Sólido	, L: Liquido, G	Gas,	O: Otr	ro)			NR	: Núme	ro de re	cipient	es	(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados, EHS labs

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual MC: Muestra Compuesta

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar) T°C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

CADENA DE CUSTODIA

Pág: 8 de 13

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14160

					1										ANA	LISI	S				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C		Van)tig						ot.	Øs □ R	-/		-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1		1	/	1	7	7	NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO:	URGENTE 🗖 _					(dias)	S		ombre y firma)	174	741	X CX	Park	1	1	1	1				FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	Р		STRA	CM □L.ØKg												EHS ID*
MI-TN- ES8-06- ZA (0.60m	2018/12/19	09:51	5	1	+v	7	V	-	0-110	V			1								IF-OXFUP
MI-TN-EIP-06-ZA (0.60m)	2019/12/14	09:51	5	1	キャ	7	V	-	0110		V	V			EYFI						90780-72
MI-TN-618-06-24 (6.90m)	2017/12/11	09:57	5	1	FU	7	1	-	0.110	V					a fís O pri						90780-73
MI-TN-EN8-66-ZA (0.90m)	2019/12/19	01:57	5	1	FV	7	V	-	0110		V	V		AIP Y FTAI	113	FRA	CCIÓ	NII	DE		90780-74
n/TN-ESP-06-24 (1.70m)	2018/12/19	10.05	5	1	FV	7	V	-	01110	V			LAL	.F I A I		1					90780-75
MI-TN-ES8-06-ZA (1-20-)	7018/12/19	10:05	5	1	FV	7	1	-	01110		V	1									90780-76
11-TN-E18-06-24 (1-50n	12018/12/19	10 511	5	1	Tu	7	V	-	0/110	V								1			90780-77
11-TN-EIP-06-24 (507)	2018/12/19	10:11	5	1	FV	7	1	-	0/110		V	V							1		90780-78
NI-TN-ESP-07 (5-P)	2018/12/19	11:05	5	1	FV	7	1	-	0110	V											90780-79
MI-TN-1218-07 (508)	1 7		5	1	FU	7	V	-	0.110		V	V									08 - 08 FOP
OBSERVACIONES:												_									T°C* 4.6
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:	НО	RA:		R	ECIB	DO P	OR:	nombre y fima)		FEC	НА:	,		HOR	A:				COMENTARIOS
20	19/12/26	16:3	34								20	18/	12/	26		6:	34	1	WM.	-138	7-56 MMH KNA5/SIA1-201
	/		1					1				/	_			/	/			/	
M: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H: Hora de la toma de muestra (00:00 a 24:00h) M: Matriz (S: Sólido, L: Líquido, G: Gas, O: Otro) NR: Número de recipientes (4-SC												(0)				NR: N	úmero	de rec	cipient	es	(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

EHS Labs

CADENA DE CUSTODIA

Pág: _ 9 _ de _ 13 _

EHS Labs® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14161

					. 1		,							-	ANA	LISI	S				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. No. DE PROYECTO: 4420 MUESTREADOR:		Trans/s						Pot.	Øs □ R	-/	4/1	< /-	da				1	1	+	+	NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO:								(n	ombre y firma)	1-	TE OF	7/2	2			1	11				
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTET _					(dias)	SI	RAL	AB 🗆	-	1	1	1	1	1				//		FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	H 08.	M	NR	С	Р	MUE:		CM □L ⊠Kg												EHS ID*
M+TW-ESP-070 (35P)	2017/17/19	11:12	5	1	中以	7	ν	-	0.110	V											18 JK -08 FOP
MI-TN-ESP-070 (50P)	1019/12/19	11:150	5	1	*u	7	V	-	0.110		V	u	NO	MBRI	EYF	IRM	A DE	LA			90780 - 82
MI-TN-E18-07 (0-jon)	2018/12/19	11:30	5	1	FU	7	V	-	0110	v							, ART. RO DI				90780-83
MI-TN-ESP-07 (0.30m)	2018/12/19	11:30	5	1	FU	7	U	-	0.110		V	W				3 FR	4 CCIÓ	N	IDE		90780-84
m1-TN-ESY-07 (0.600)	218/12/19	11:30	5	1	FU	3	V	-	0.110	V			LA	LFTA	IP	1					907W-85
MI-TN-E18-07 (0.60m)	2019/12/14	11:30	5	1	tu	7	1	-	0110		V	V									90710-86
MI-TW-ESP-07(0-you)	2018/12/19	11:37	5	١	FV	7	1	-	0.110	V								/			90780-87
MLTN-E18-07 (0400)	2018/12/19	11:37	5	1	FV	7	V	-	0.110		v	1									88-08F0P
MI-TH-ESS-07 (1.20m)	218/12/19	11:44	5	1	FV	7	V	-	0:110	V											90780-89
MI-TN-E18-07 (1.70"))	47	7	V	-	0/10		v	V								1	0P-08F0P
OBSERVACIONES:																					T°C* 4.e
ENTREGADO POR: (nombre v firma)	FECHA:	НО	RA:		R	ECIB	IDO P	OR:	(nombre v firm)		FEC	HA:			HOR	A:				COMENTARIOS
	2010/12/26	16:3	34								20	18/1	2/2	6		16:	34	1	Vow -	139-	SEMARNATIJAA- 20
		/					/					-	/			7	_		/	/	
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd)	f: Hora de la toma de m	uestra (00:00	a 24:0	00h)	1	W: Mat	riz (5:	Sólido	, L: Liquido, G:	Gas,	O: Otr	(0)				NR: N	úmero d	e rec	ipientes	s	(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar) T °C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

Derechos Reservados. EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

M.P. Muestra Puntual

MC: Muestra Compuesta

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.

CADENA DE CUSTODIA Pág: 10 de 13

Matamoros 1441 Pte, Col. Maria Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14162

ANALISIS FOLIO: Transiquidos de Novae ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. CLIENTE: ÁREA: AL FF Ag Res. Ag Pot. As R No. DE PROYECTO: NOMBRE DEL CLIENTE MUESTREADOR: RESPONSABLE DEL MUESTREO: (nombre y firma) TIPO DE SERVICIO: NORMAL DE URGENTE DE SIRALAB TIPO DE CM MUESTRA EHS ID* **IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA** FM H M NR C □L ØKg MP MC 90780-91 M (-TN-E18-07 12:04 5 0110 NOMBRE Y FIRMA DE LA 90780-92 M1-TN-ESP-071 2018/12/19 12:04 0.110 FV PERSONA FÍSICA, ART. 116 90781-1 PÁRRAFO PRIMERO DE LA M1-TN-ESP-OF (0.30m) 12:10 0:110 FU GTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE FU 90781-2 12:10 M1-TN-ESG-08 (0.30m) 2019/12/19 01110 A LFTAIP MI-TN-E18-08 (0.70m) FU 2018/12/19 01110 90781-4 2018/12/19 MI-TN-618-08 (0.70m) 7 01110 MI- TN-1258-08 (1.20m) V 90781-5 2018 /12/19 01/10 FV 12:25 M1-TN-ESG-68 (1.70m) 2017/12/19 40781-6 12:15 FV 0.110 MI-TN-ESS-080 ()-700) 7019/12/19 FV 0-110 12:27 V 0110 MI-TN- ESB- 880 (1-20m) 7018/12/19 **OBSERVACIONES:** FECHA: HORA: COMENTARIOS ENTREGADO POR: (nombre v firma) HORA: RECIBIDO POR: (nombre y firma) FECHA: 2010/12/20 NOM-118-SEMARNAT/SSA/ 16:34 H: Hora de la toma de muestra (00:00 a 24:00h) M: Matriz (S: Sólido, L: Liquido, G: Gas, O: Otro) NR: Número de recipientes (4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Carlucho, O: Otros)

Derechos Reservados, EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

MC: Muestra Compuesta M.P. Muestra Puntual

CADENA DE CUSTODIA Pág: 11 de 13

EHS Labs ® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14163

		1	,	. (,								AN	IALIS	is				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C No. DE PROYECTO:		Tans liqu		01	Nov g Res		Ag F		S R	#	TO HFL	The state of the s	papa	//		1	1	1	1	NOMBRE DEL CLIENTE
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTE -					(días)	SI		ав 🗆	-	7 3		1+	+	1					FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	P	MUES MP		CM □L ØKg											EHS ID*
MI-TN-ESS-09 (0.40m)	2019/12/19	12:35	9	1	中田	7	V	-	0:110	ν										90781-9
MI-TN-E18-09 (0.40m)	7018/12/14	12:35	5	1	tu	7	V	^	0.110		V	V	1							01-18509
MI- TN-ESP-09 (0.90n)	2018/12/19	12:40	5	1	FU	7	V	-	0.110	V				ЛВRE						90781-11
MI-TN-ESP-09 (0.80m)	2019/12/19	12:40	5	1	FV	7	V	/	01110		V	1		SO N A RA FO						90781-12
m1-TN-E18-10 (JUP)	9=10/12/19	12:49	5	1	FV	7	V	-	0110	V			LGTA	A IP Y	V				E LA	90781-13
MI-TW-ES8-10 (SUP)	2018/12/19	12:49	5	1	rv	7	V	1000	0110		V	V	LFT/	AIP						41-1850
MI-TN-ESP-10 (0.70m)	749/12/19	17:39	5	1	FV	7	V	0	0.110	ν						1				90781-15
MI-TN-E18-10 (0:70m)	, v	13:39	5	1	FV	7	V	-	D.110		V	V					1			90781-16
m1-TN-E19-10 (0.602)		17:42	5	1	FV	7	1	-	6.1/0	7								1		F1 -18F0P
MI-TON-EIG-10 (0.60m)				1	FV	7	V		0.110		V	V							1	90781-18
OBSERVACIONES:														_						T°C* 4 ~
ENTREGADO POR: (nombre v firma)	FECHA:	НО	RA:		R	ECIB	DO P	OR;	(nombre y firma			FEC	HA:		НО	RA:			(COMENTARIOS
20	16:	34								201	18/	12/26		16	: 34	4	NOM-119-162-PRIVAT/1191-			
			/																	
	/	/					1					/			-					
M: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de m	nuestra (00:00	a 24:0	0h)	1	M: Mat	riz (S:	Sólido	, L: Líquido, G:	Gas,	O: Otr	0)			NR:	Númen	o de rec	cipient	tes	(4-SCA-018-2A / 09

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados, EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

MC: Muestra Compuesta

EHS Labs

CADENA DE CUSTODIA Pág: 12 de 13

EHS Labs @ de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480 ehs@ehslabs.com

14164

		1		1	1 1										ANA	LIS	IS			No.		OLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C		Trans 1	- 10			-1	ar fe Ag F	ot.	Øs 🗆 R	-/		1	Ked /						1	4	1	SAU DMBRE DEL CLIENTE
MUESTREADOR:				-4	1		_			1	1/3	7/-	100				1	1			14	OMBRE DEL CEIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTREO:								(no	ombre y firma)	1=	1	2 分 二	2		1	+	7					
TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTE -	_				(dias)	SI	RAL	АВ 🗌		7		-	1	T						/ F	IRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	Р	MUES MP		CM □L ØKg													EHS ID*
M1-7N-10 (0.90m)	2018/12/19	13:44	5	1	和	7	U	-	01110	V											90	PI-18FC
MI-TN-E18-10 (0 90-)	708/17/19	13:44	5	1	TV	7	V	-	0.110		V	V	NOI	MBR	ΕΥF	IRM	A DE	LA			90	781-50
MI-TN-ESP-10 (1-70-)	2018/12/19	13:49	5	1	FV	7	V	-	0,110	V								T. 11	1	TAIP	90	781-21
MI-TN-ESP-10 (1-70-)	7218/12/14	13:49	5	1	PU	7	U	-	0.110		V	V						ELA			90	JAXI - 22
MI-TN-EIP-10 (1.50m)	2018/12/19	13:55	3	1	*u	7	1	-	0.110	V							1				9	J781 - 23
MI-TN-ESS-10 (1.50-)	7019/12/19	13:55	5	1	TV	7	¥	-	0./10		V	V					1				0	0781-24
MI-TH-639-11 (0.50-)	7018/12/17	14:01	9	1	FV	7	V	-	6.110	V								/			9	D781-25
MI- TN-ESP-11 (0:70m)	7218/12/19	14:01	5	1	FU	7	V	-	0.110		V	V							1		9	0781-26
MI-TN-ESP-11 (1-00A)	7-19/12/19	14:06	5	1	FY	7	V	_	0./10	V		100								1	Q	0781-27
MI-TN-ESB-11 (1.00m)	2018/12/19	14:06	5	1	FV	7	V	-	01/10		V	~									C	०२४ - १४६०
OBSERVACIONES:														_							T°C*	4-
ENTREGADO POR: (nombre y firma)	FECHA:	НО	RA:		RI	ECIB	DO P	OR:	(nombre y firma			FEC	HA:	,		HOI	RA:	1/4			COME	NTÁRIOS
20	018/12/26	14:3	36							-	20	18/	12/	26		16:	3	7	Nov	4-1)7	- Sch	1ARNUT /511-20,
		/					1					,	/			/			/	/		
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de m	nuestra (00:00	a 24:0	00h)	٨	vi: Mat	riz (5:	Sólido	, L: Liquido, G	Gas,	O: Otr	0)				NR:	Númer	o de re	cipier	ites		(4-SCA-018-2A / 09

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados. EHS labs

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7). M.P. Muestra Puntual MC: Muestra Compuesta

EHS Labs

CADENA DE CUSTODIA Pág: 13 de 13

EHS Labs ® de México, S. A. de C. V.

Matamoros 1441 Pte, Col. María Luisa, Monterrey, N. L. C. P. 64040 R.F.C. ELM030924-R93; Tel.: (81) 8047-6480

ehs@ehslabs.com

14165

				1			1	, 1							ANA	LISIS				FOLIO:
ID DEL SITIO DE MUESTREO/REF. C No. DE PROYECTO:	LIENTE:	TAL D	rang	Ac	Res	<i>h</i> ∈	Ag P	ot.	ZS 🗆 R	- 1	HFL	XX TO THE	proportion of				1	4	1	ISALI NOMBRE DEL CLIENTE
RESPONSABLE DEL MUESTRE TIPO DE SERVICIO: NORMAL	URGENTE -					(dias)	SI		ombre y firma)		40	7			1	1	1/			FIRMA DEL CLIENTE
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	FM	Н	M	NR	С	Р	MUES MP	TRA	CM □L Økg											EHS ID*
MI-TN-EIP-110 (1:00-)	2018/12/14	14:08	5	1	FV	7	V	-	0010	V				/						90781-29
MI-TN-EIP-110 (1:00m)	7018/12/19	14:08	3	1	TV	7	V	-	0:110		V	V								90781-30
M-TN-ESP-11 (1.50m)	7218/12/14	14:15	5	1	Fu	7	1	per	0.11.0	N										90781-31
MI-TN- EIR-11 (1:100)	7218/12/19	14:15	5	1	FV	7	1	^	0110		V	V								90781-32
MI-TW-ESP-T (SUP)	7017/12/14	14321	5	1	FV	7	V	-	0.135			V	V						1	90781-33
	1													_						
			ART	r. 11	6 PÁ I	RRAF	O PF	IME	PERSONA RO DE LA TAIP			/								
OBSERVACIONES:	-		~																	T°C* 4°C
ENTREGADO POR: (nombre v tirma)	POR: (nombre v tirma) FECHA: HC Z018/12/26 16:3				R	ECIB	IDO P	OR:	(nombre v 和 ma)	7018/12/2			26	HORA:			Non		COMENTARIOS 9-5 CHARRET/SSA/-
	-	1	/				/				,	/				/		/	/	
FM: Fecha de muestreo (aaaa/mm/dd) H:	Hora de la toma de n	nuestra (00:00	a 24:0	0h)		M: Mat	riz (S:	Sólido	, L: Liquido, G	Gas	O: Otr	0)				NR: No	mero de	recipient	es	(4-SCA-018-2A / 09)

C: Contenedor (B: Bolsa Teldar, C: Caja Petri, T: Tubos, FV: Frasco Vidrio, FP: Frasco Plástico, BE: Bolsa Esteril, V: Vial, FVO: Frasco de Vidro Obscuro, CA: Cartucho, O: Otros)

Derechos Reservados, EHS labs.

P: Preservador (1: HCl, 2: HNO3, 3: H2SO4, 4: NaOH, 5: Na2S2O3, 6:H2SO4-CuSO4, 7: ≤ 4°C, 8: Acetato de Zinc, 9: Otro, 10: NA, 11:Buffer/NaOH, 12: <2°C, 13: HNO3suprapuro/K2Cr2O7).

CM: Cantidad de Muestra (L: Litros, Kg: Kilogramos, NA: No aplica, para filtros, TCA y Bolsa Tedlar) T°C* Temperatura de la preservación en las que se reciben las muestras.

M.P. Muestra Puntual M

EHS ID*: Identificación interna de cada muestra.

MC: Muestra Compuesta

TRANSLIQUIDOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla

INFORME DE RESULTADOS SUELOS P9920

Realizado por:



EHS LABS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

MUESTREO REALIZADO: Diciembre, 2018



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

DATOS DEL SOLICITANTE

Empresa:	Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.
Dirección:	Carretera Salinas Victoria Km. 2.2 Lote 2
Entidad:	municipio de Salinas Victoria, estado de N.L, C.P. 65500
Atención:	Jesús López Moyeda

DATOS DEL MUESTREO

Empresa responsable del muestreo:	EHS Labs de México, S.A. de C.V.
Dirección:	Matamoros 1441 Pte Col. María Luisa
Nombre del sitio de muestreo:	Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba
Ubicación del sitio de muestreo:	municipio de Esperanza, estado de Puebla
Fecha de muestreo:	2018-12-18 y 2018-12-19
Número de muestras en estudio:	63
Anexos	Registro del Muestreo de Suelos Cadena de Custodia Folio:19904, 19905, 14155 a 14165

DATOS DE CONTROL

Identificación del cliente:	Fecha de recepción de las muestras: 2018-12-26	
1058189-18	Fecha de inicio de análisis: 2018-12-26	
Identificación EHS Labs:	Fecha termino de análisis: 2019-02-26	
90780-1 a 90780-92, 90781-1 a 90781-33	Descripción física de las muestras: 63 muestras matriz suelo	
Empresa responsable del análisis:	EHS Labs de México, S.A. de C.V.	
Dirección:	Matamoros 1441 Pte Col. María Luisa	



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165 Parámetro: HUMEDAD EN SUELO (Acreditado) Método analítico ANEXO AS-05 NOM-021-SEMARNAT-2000

ID del cliente	ID EHS Labs	RESULTADOS (%)	U (%)	Fecha de análisis	Analista
MI-TN-ESP-01-ZA (SUP)	90780-2	13.42	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	90780-4	13.48	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	90780-6	13.68	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	90780-8	13.37	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	90780-10	13.33	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	90780-12	7.88	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	90780-14	7.08	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (SUP)	90780-16	14.63	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	90780-18	13.78	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	90780-20	14.17	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	90780-22	14.72	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	90780-24	7.81	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	90780-26	6.06	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (SUP)	90780-28	14.12	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	90780-30	14.03	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03D-ZA (0,30M)	90780-32	13.92	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	90780-34	14.58	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	90780-36	13.90	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	90780-38	8.07	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	90780-40	6.10	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (SUP)	90780-42	14.20	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	90780-44	14.40	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	90780-46	15.35	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	90780-48	15.06	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	90780-50	7.78	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	90780-52	4.78	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (SUP)	90780-54	14.12	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	90780-56	15.69	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	90780-58	14.39	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	90780-60	14.70	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	90780-62	7.98	6.00	2018-12-28	LB

Nota: El % de humedad es calculado con una formula diferente a la norma ya que la ecuación mencionada se encuentra errónea.

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe:

Fecha de Emisión:

P9920

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

2019-03-01

Página: 2



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26 Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165 Parámetro: HUMEDAD EN SUELO (Acreditado)

Método analítico ANEXO AS-05 NOM-021-SEMARNAT-2000

ID del cliente	ID EHS Labs	RESULTADOS (%)	U (%)	Fecha de análisis	Analista
MI-TN-ESP-05D-ZA (1.20M)	90780-64	7.98	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	90780-66	6.21	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (SUP)	90780-68	14.82	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	90780-70	14.70	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	90780-72	14.48	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	90780-74	15.07	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	90780-76	8.16	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	90780-78	5.84	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (SUP)	90780-80	7.15	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07D (SUP)	90780-82	6.22	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (0.30M)	90780-84	5.27	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (0.60M)	90780-86	4.90	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (0.90M)	90780-88	6.44	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (1.20M)	90780-90	4.95	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-07 (1.50M)	90780-92	4.69	6.00	2018-12-28	LB

Nota El % de humedad es calculado con una formula diferente a la norma ya que la ecuación mencionada se encuentra enfonea.

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: Fecha de Emisión:

P9920 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 3

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165 Parámetro: HUMEDAD EN SUELO (Acreditado) Método analítico ANEXO AS-05 NOM-021-SEMARNAT-2000

ID del cliente	ID EHS Labs	RESULTADOS (%)	U (%)	Fecha de análisis	Analista
MI-TN-ESP-08 (0.30M)	90781-2	5.30	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-08 (0.70M)	90781-4	4.85	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-08 (1.20M)	90781-6	6.32	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-08D (1.20M)	90781-8	5.64	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-09 (0.40M)	90781-10	5.94	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-09 (0.80M)	90781-12	5.32	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (SUP)	90781-14	7.08	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (0.30M)	90781-16	6.02	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (0.60M)	90781-18	4.14	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (0.90M)	90781-20	3.10	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (1.20M)	90781-22	5.76	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-10 (1.50M)	90781-24	5.13	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-11 (0.50M)	90781-26	4.96	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-11 (1.00M)	90781-28	4.97	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-11D (1.00M)	90781-30	4.15	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-11 (1.50M)	90781-32	4.43	6.00	2018-12-28	LB
MI-TN-ESP-T (SUP)	90781-33	2.57	6.00	2018-12-28	LB

Nota:El % de humedad es calculado con una formula diferente a la norma ya que la ecuación mencionada se encuentra errónea.

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920 Fecha de Emisión: 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: HIDROCARBUROS FRACCIÓN LIGERA EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-105-SCFI-2014

	ID	RESULTADOS	LC	U	Fecha de	Fecha de	
ID del cliente	EHS Labs	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)		análisis	Analista
MI-TN-ESP-01-ZA (SUP)	90780-1	110816.92	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	90780-3	114966.85	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	90780-5	119710.57	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	90780-7	120501.20	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	90780-9	120903.20	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	90780-11	187.56	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	90780-13	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (SUP)	90780-15	113432.61	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	90780-17	132796.31	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	90780-19	181397.04	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	90780-21	170995.42	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	90780-23	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	90780-25	110.52	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (SUP)	90780-27	107601.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	90780-29	117787.14	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-03D-ZA (0.30M)	90780-31	371.94	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-03	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (0.60M)	90780-33	114087.26	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	90780-35	115419.42	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	90780-37	117747.74	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	90780-39	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (SUP)	90780-41	113459.21	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	90780-43	105952.09	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	90780-45	121608.94	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	90780-47	122084.05	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	90780-49	23.30	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	90780-51	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (SUP)	90780-53	110585.67	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	90780-55	124003.14	4.39	3,36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	90780-57	110541.02	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	90780-59	119977.51	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	90780-61	82.73	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920 Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: HIDROCARBUROS FRACCIÓN LIGERA EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-105-SCFI-2014

ID del cliente	ID EH\$ Labs	RESULTADOS (mg/kg BS)	LC (mg/kg BS)	U (mg/kg BS)	Fecha de extracción	Fecha de análisis	Analista
MI-TN-ESP-05D-ZA (1.20M)	90780-63	88.33	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	90780-65	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-04	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (SUP)	90780-67	114057.46	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	90780-69	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	90780-71	101973.08	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (0.90M)	90780-73	98582.24	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	90780-75	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	90780-77	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (SUP)	90780-79	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07D (SUP)	90780-81	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (0.30M)	90780-83	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (0.60M)	90780-85	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (0.90M)	90780-87	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (1.20M)	90780-89	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG
MI-TN-ESP-07 (1.50M)	90780-91	<4.39	4.39	3.36	2018-12-28	2019-01-05	OG

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: Fecha de Emisión:

P9920 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018

PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 6

Elis Latis

INFORME DE RESULTADOS SUELOS

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: HIDROCARBUROS FRACCIÓN LIGERA EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-105-SCFI-2014

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	ID	RESULTADOS	LC	U	Fecha de	Fecha de	
ID del cliente	EHS Labs	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)	extracción	análisis	Analista
MI-TN-ESP-08 (0.30M)	90781-1	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-08 (0.70M)	90781-3	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-08 (1.20M)	90781-5	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-08D (1.20M)	90781-7	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-09 (0.40M)	90781-9	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-09 (0.80M)	90781-11	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (SUP)	90781-13	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (0.30M)	90781-15	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (0.60M)	90781-17	<4,39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (0.90M)	90781-19	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (1.20M)	90781-21	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-10 (1.50M)	90781-23	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-11 (0,50M)	90781-25	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-11 (1.00M)	90781-27	< 4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-11D (1.00M)	90781-29	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG
MI-TN-ESP-11 (1.50M)	90781-31	<4.39	5.56	4.60	2018-12-28	2019-01-06	OG

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920 Fecha de Emisión: 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 7 No. de Hojas: 34 (incluye portada)

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recpeción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS (BTEX) EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-141-SCFI-2014

Fecha de extracción: 2018-12-27

Fecha de análisis: 2018-12-27, 2018-12-31

Analista: KG

ID Cliente	MI-TN-ESP-01-ZA (SUP)	MI-TN-ESP-01-ZA (0.30M)	MI-TN-ESP-01-ZA (0.60M)	MI-TN-ESP-01-ZA (0.90M)	LC (mg/kg BS)		
ID EHS LABS	90780-2	90780-4	90780-6	90780-8		1-8	U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)		(mg/kg BS)	
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010	
Tolueno	3466.645	3935.414	3325.060	3219.592	0.024	0.017	
Etilbenceno	1155.354	1046.311	954.105	974.094	0.024	0.013	
Xilenos	7056,963	6097.206	5452.526	5431.701	0.075	0.011	

ID Cliente	MI-TN-ESP-01D-ZA (0.90M)	MI-TN-ESP-01-ZA (1.20M)	MI-TN-ESP-01-ZA (1.50M)	MI-TN-ESP-02-ZA (SUP)	LC	
ID EHS LABS	90780-10	90780-12	90780-14	90780-16		U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	DS RESULTADOS	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	141,216	0.025	0.010
Tolueno	2998.239	5.654	0.526	4625.028	0.024	0.017
Etilbenceno	990.443	3,360	0.059	1085.981	0.024	0.013
Xilenos	1673.038	28.064	0.116	6983.023	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-02-ZA (0.30M)	MI-TN-ESP-02-ZA (0.60M)	MI-TN-ESP-02-ZA (0.90M)	MI-TN-ESP-02-ZA (1.20M)	LC (mg/kg BS)	
ID EHS LABS	90780-18	90780-20	90780-22	90780-24		U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)		(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	5173.654	5808.786	5589,171	6.252	0.024	0.017
Etilbenceno	1464.106	1652.525	1656.191	2.873	0.024	0.013
Xilenos	2589.565	9864.086	9758.001	21.733	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-02-ZA (1.50M)	MI-TN-ESP-03-ZA (SUP)	MI-TN-ESP-03-ZA (0.30M)	MI-TN-ESP-03D-ZA (0.30M)		
ID EHS LABS	90780-26	90780-28	90780-30	90780-32	LC	U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	97.0374	797.5723	786.6865	0.025	0.010
Tolueno	0.568	5780.339	6731,182	7058.502	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	1493,064	1788.301	1978.648	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	8610.645	10087.069	11132.377	0.075	0.011

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe:

P9920 Fecha de Emisión: 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018

PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 8

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recpeción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS (BTEX) EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-141-SCFI-2014

Fecha de extracción: 2018-12-27

Fecha de análisis: 2018-12-27 a 2019-01-02

Analista: KG

ID Cliente	10.001117	MI-TN-ESP-03-ZA (0.90M)	MI-TN-ESP-03-ZA (1.20M)	MI-TN-ESP-03-ZA (1.50M)	LC	
ID EHS LABS	90780-34	90780-36	90780-38	90780-40		0
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	39.506	29.542	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	4872.504	4216.854	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017
Etilbenceno	1266.511	1096.474	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	7558.012	6595.806	29.188	< 0.075	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-04-ZA (SUP)	MI-TN-ESP-04-ZA (0.30M)	MI-TN-ESP-04-ZA (0.60M)	MI-TN-ESP-04-ZA (0.90M)	10	U
ID EHS LABS	90780-42	90780-44	90780-46	90780-48	LC	
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	40.181	77.111	38.350	0.025	0.010
Tolueno	343.730	3599.446	2062.937	4214.744	0.024	0.017
Etilbenceno	203.171	895.658	553.769	1115.830	0.024	0.013
Xilenos	1030.789	5411.117	3180.597	6519.841	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-04-ZA (1.20M)	MI-TN-ESP-04-ZA (1.50M)	MI-TN-ESP-05-ZA (SUP)	MI-TN-ESP-05-ZA (0.30M)	10	U (mg/kg BS)
ID EHS LABS	90780-50	90780-52	90780-54	90780-56	LC	
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)		(mg/kg BS)	
Benceno	< 0.025	<0.025	32.683	45.788	0.025	0.010
Tolueno	3.094	< 0.024	5512.286	5675.051	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	1398.390	1475.278	0.024	0.013
Xilenos	14.704	< 0.075	8246.814	8548.394	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-05-ZA (0.60M)	MI-TN-ESP-05-ZA (0.90M)	MI-TN-ESP-05-ZA (1.20M)	MI-TN-ESP-05D-ZA (1.20M)		
ID EHS LABS	90780-58	90780-60	90780-62	90780-64	LC	U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	24.183	37.595	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	4.371	4947.266	39.389	37,105	0.024	0.017
Etilbenceno	1.274	1305.792	6.564	6.867	0.024	0.013
Xilenos	7.812	7600.803	14.390	157,562	0.075	0.011

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920

Fecha de Emisión: 2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018

PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 9

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recpeción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS (BTEX) EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-141-SCFI-2014

Fecha de extracción: 2018-12-27

Fecha de análisis: 2018-12-27 a 2019-01-02

Analista: KG

ID Cliente ID EHS LABS Parámetro	MI-TN-ESP-05-ZA (1.50M)	MI-TN-ESP-06-ZA (SUP)	MI-TN-ESP-06-ZA (0.30M)	MI-TN-ESP-06-ZA (0.60M)	10	
	90780-66	6 90780-68 90780-70 90780-72	LC	U		
	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	58.968	45.818	44.645	0.025	0.010
Tolueno	< 0.024	3532,726	3848.539	2708.472	0.024	0.017
Etilbenceno	<0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	3211.193	3653.060	2840.899	0.075	0.011

ID Cliente	10.00111	MI-TN-ESP-06-ZA (1.20M)	MI-TN-ESP-06-ZA (1.50M)	MI-TN-ESP-07 (SUP)	LC	
ID EHS LABS	90780-74	90780-76	90780-78	90780-80	The second second	
Parámetro	RESULTADOS RESULTADOS (mg/kg BS) (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)	
Benceno	33.203	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	3683.990	0.0229	0.0250	0.653	0.024	0.017
Etilbenceno	589.322	< 0.024	<0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	4029.072	0.731	<0.075	1.885	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-07D (SUP)	MI-TN-ESP-07 (0.30M)	MI-TN-ESP-07 (0.60M)	MI-TN-ESP-07 (0.90M)		
ID EHS LABS	90780-82	90780-84	90780-86	90780-88 LC		U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	< 0.075	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-07 (1.20M)	MI-TN-ESP-07 (1.50M)			
ID EHS LABS	90780-90 RESULTADOS (mg/kg BS)	90780-92 RESULTADOS (mg/kg BS)	LC (mg/kg BS)	(mg/kg BS	
Benceno	<0.025	<0.025	0.025	0.010	
Tolueno	0.024	< 0.024	0.024	0.017	
Etilbenceno	< 0.024	<0.024	0.024	0.013	
Xilenos	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011	

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe:

P9920 Fecha de Emisión: 2019-03-01 Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 10

Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recpeción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165

Parámetro: BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENOS (BTEX) EN SUELOS (Acreditado)

Método analítico NMX-AA-141-SCFI-2014

Fecha de extracción: 2018-12-27

Fecha de análisis: 2018-12-27 a 2019-01-02

Analista: KG

ID Cliente	MI-TN-ESP-08 (0.30M)	MI-TN-ESP-08 (0.70M)	MI-TN-ESP-08 (1.20M)	MI-TN-ESP-08D (1.20M)	LC	- 11
ID EHS LABS	90781-2	90781-4	90781-6	90781-8	- CO	
Parámetro	(mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	< 0.075	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-09 (0.40M)	MI-TN-ESP-09 (0.80M)	MI-TN-ESP-10 (SUP)	-10 MI-TN-ESP-10 (0.30M)		
ID EHS LABS	90781-10	90781-12 90781-14 90781-16 LC		U		
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0,010
Tolueno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	< 0.075	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-10 (0.60M)	MI-TN-ESP-10 (0.90M)	MI-TN-ESP-10 (1.20M)	MI-TN-ESP-10 (1.50M)	1.0	
ID EHS LABS	90781-18	90781-20	90781-22	90781-24	LC	U
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010
Tolueno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013
Xilenos	< 0.075	< 0.075	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011

ID Cliente	MI-TN-ESP-11 (0.50M)	MI-TN-ESP-11 (1.00M)	MI-TN-ESP-11D (1.00M)	MI-TN-ESP-11 (1.50M)	-		
ID EHS LABS	90781-26	90781-28	90781-30	90781-32	LC	U	
Parámetro	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	RESULTADOS (mg/kg BS)	(mg/kg BS)	(mg/kg BS)	
Benceno	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	0.025	0.010	
Tolueno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.017	
Etilbenceno	< 0.024	< 0.024	< 0.024	< 0.024	0.024	0.013	
Xilenos	< 0.075	< 0.075	< 0.075	< 0.075	0.075	0.011	

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920 Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



INFORME DE RESULTADOS

No. De proyecto: P9920 Fecha de Recepción: 2018-12-26

Fecha de muestreo: 2018-12-18 y 2018-12-19 Folio de cadena de Custodia: 19904, 19905, 14155 a 14165 Parámetro: pH EN SUELO (Acreditado)

Método analítico NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Anexo B.1

ID del cliente	ID EHS Labs	RESULTADOS (U de pH)	U (U de pH)	Fecha de análisis	Analista
MI-TN-ESP-T (SUP)	90781-33	8.56	0.12	2018-12-27	LB

Este informe no podrá reproducirse total ni parcialmente sin la autorización previa de EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Acreditación: R-0062-006/12

Informe: P9920 Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

Comentarios: Ninguno

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



SIMBOLOGÍA:

Límite de Cuantificación, concentración mínima del analito que puede determinarse con un nivel de confianza predeterminado en LC condiciones rutinarias de operación.

<LC Menor al Limite de Cuantificación.

Porcentaje de incertidumbre estimada con un factor de cobertura igual a 2, que representa un intervalo de confianza de %IJ aproximadamente 95%. Para su aplicación, la incertidumbre se divide entre 100 y se multiplica por el resultado reportado, el valor obtenido representará el rango de incertidumbre expandida +/- en cada parámetro.

Concentración expresada en miligramos por kilogramo en Base Seca. mg/kg BS

> Informe: P9920 Fecha de Emisión: 2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación : PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

ANEXOS REGISTRO DEL MUESTREO DE SUELOS **CADENA DE CUSTODIA FOLIO:** 19904, 19905, 14155 a 14165

Informe: P9920 Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 14 No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

-	EHS Labs de		4-SCO-3600-3D				
Lists			PACE PACE		Versión: 07 Emisión: 2014/12/05		
	REGISTRO DEL	MUESTREO DE S	UELOS		Página: 1 de 6		
ATOS GENER	MLES DEL PROYECTO			COMPANS OF			
	11		Número	de proyecto:	99920, 1		
echa de inclo de	muestreo: 2019 / 12/19		ha termino d	de muestreo:	2019/14/19		
Tour box down do	año/mes/dia				año/mes/dia		
vomore (cuando a	plique) dirección y/o coordenadas en p	royección Universal, Tra	insversal de M	ercator (UTN	1) del sitio de muestreo: Evanza Edo-act la		
min 60	e Han wie bring	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		60 011	- Port of		
Descripción del s	sitio de muestreo:						
egetación: [Presente en toda la	superficie	1	Ausente en	toda la superficie		
	— Cubierta vegetal p	resente en secciones	o manchones				
ino de área:	Urbana	Tablina di Bessioned	- W	4			
Jsos de suelo en		Tradementor		1			
		Industrial			y de Servicios		
	Turismo	Ext. Mineral	1	Agricola y	o forestal		
	Residencial	Recreación		Otro*			
Describir: [
Actividades en c NORTE							
	Pueblo cuesta blanco	× .					
SUR	Espennia Puebla						
ESTE	. Plip de ovitala						
OESTE[Rebla Robla						
Uso actual del si							
'Verecho	de un Carretoro y	Redro part	413 01				
Condiciones amb	pientales durante la toma de muestr	ras			,		
l'emperatura:	0 - 00 -1-	-T-001	EHS-655	door	Velocidad del viento: 2/Beau fort		
December of the of the		7	del GPS	1-	Listinas unidados		
Precipitación plu		Ausente		Presente			
DESARROLLO Tipo de muestreo	DEL MUESTREO realizado:	Institute	1000				
Descripción de la	CARGON CONTRACTOR CONT	Dirigido	_	Estadístico			
		Described to	Tipo de	ė envase			
	Identificación	Profundidad de extracción (m)	Frasco de	Cartucho	Ubicación en UTM y presición del GPS		
	(-1)	0 1	Vidrio	Chiracijo	1		
1) MI-IN-	ESP-OI-ZA (SUP)	Superanial	V	-	149 0661120/2082722		
MI-TN-	EIP-01-2A (p-30m)	0.30	V	-	1400661120/2082722 (3		
1 MI-T N-	ESP-01-2A (0.60-)	0-60	V	-	1490661120/2092722 (3		
1) MI-TN-	ESP-01-2A (0.90-)	0.90	V	_	14 90 661120/2082722 (
palta	851-01-2A (1.70m)	1,20	V		1A Q0661120/2082722 (7		
) 141 7 41	E) 1-61-2A (1-50-)	1.50	V	-	1400661120 hogz 7226		
11-11-			-				
TM= Universal Tra	nsversal de Mercator						

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Informe: P9920 Acreditación: R-0062
Fecha de Emisión: 2019-03-01 Aprobación: PFPA-A
PERA ARRITA DE LA PRESENTA DE LA PRESENTA

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 15 No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

	EHS Labs de México, S. A. de C. V.	4-SCO-3600-3D			
865	ETIS ENOS de Medeo, S. A. de C. V.	Versión: 07			
1300	REGISTRO DEL MUESTREO DE SUELOS	Emisión: 2014/12/05			
	REGISTRO DEL MOESTREO DE SUELOS	Pagina: Z de 6			

Número de proyecto: 992/) Descripción de muestras extraídas: Tipo de envase Profundidad de Identificación Ubicación en UTM y presición del GPS extracción (m) Cartucho Vidrio MI-TN-TERP-010-ZA (0-40m 190661120 0.90 2017772 1490661121/20927241 MI-TN-ESP-02-24 (SUP) Medral V 9) MI-TN-EIR-02-24 (0.30-) 1490661121/2082774(3 0-30 10) 0.60 V MI-TN-ESP-02-24 (0.60m) 1490661121/2082724(3) 11) MI-TN-E18-02-ZA (0.40=) 2 0.40 1490661121/2082724 (7) 12) MI-TN-ESP-02-ZA (1-20m) 1.20 1 1400661121/2082724(3 1.50 13) MI_TN-EIR-02-ZA (1.50m) 1490661121/2012724(3) 14) MI-TN-CIP-03-ZA (548) Spefaral V 1490661121/2082728(3) 15) MI-TN-E19-01-20 (0-70-) 0.30 1400661121/2082728 () 16) MI-TN-EIP-030-ZA (030-) V 1400661121/2082728 (71 0.30 17) MI-TN-BIP-03-ZA (0-60-) 0.60 V 1490661(21/2092728 (3) 18) MI-TN-BIP-07-ZA (0-40~) 0.90 149066 1121/2092728 (2) 19) MI-TN-838-03-2A (1:20-) 1.20 14Q0661121/2082728 (3) 20) MI-TN-EIB-03-ZA (150m) 1.50 4Q0661121/2082728(3) 21) MI-TN- EIP-O4-ZA (SUP Superfille V 1400661126/2012727 (3 V 22) MI-TN-ESP-OA-ZA (0.30m) 0.30 1490661126/2012727 (3) 23) MI-TN-ESP-OA-ZA (0-60-) 1490661176/2082727 (3) 0.10 11 24) MI-TN-BIR-O4-ZA (090-) 1490661126/2082777(3) W 0.40 25) MI-TN-DIP-DA-ZA (1200) 1-20 1490161126/7082727(3) 1.50 U 26) MI-TN- BIP-OT- ZA (From) 1400667176/2082727 (3) 27) MI-TN-16-05-ZA (SUP) Sarrillo 1490661128/2012727() 28) MI-TN-ESP-05-ZA (0-70-) 0.30 14Q0661121/2092773()) 0-60 29) MI-TN-ESP-05-ZA (0-604) 140661121/2002777/7 30) MI-TN-EN-OF-ZA (0.900 0 90 V 14 9066/12//2082772 (7 31) MI-TN-EIP-05-ZA (1-10-W 1.20 1A00661121/2087773/3 V 32) MI-TN-ESP-050-ZA (1.200 1-20 1900661121/2082733(2)

Responsable del Muestreo (nombre y firma):
Revisó Registro del Muestreo de Suelos (nombre y firma):

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y

Informe 13 FRACCIÓN I DELLA AMETA DE 12 vigente a partir del: 2012-08-09

Fecha de Emisión: 2019-03-01

Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

195	EFS Labs de México, S. A. de C. V.	4-SCO-3600-3D	
		Versión: 07	
	REGISTRO DEL MUESTREO DE SUBLOS	Emisión: 2014/12/05	
		Página: 3 de Co	

17.00	Profundidad de	Tipo de	e envase	
Identificación	extracción (m)	Frasco de Vidrio	Cartucho	Ubleación en UTM y presición del GPS
) MI-IN-EIP-05-ZA(1-50-)	1.500	V	-	14 0066/12/2012777
MI-TN-EIP-06-ZA (SUP)	Sperfard	V	-	14 9 0 6 6 1 127/2082 729/
MI-TN-ESP-06-ZA (0-60)	0-30	V	_	1490661127/2082729
0) MI-TN-ESP-06-ZA (0.60m)	0-60	V	-	1400661127/2082779(
1) MI-TN-EXP-06-24 (0.90=)	0.90	V	-	1490661127/2082729(
2) MI-TN-EIP-06-ZA (1-20-1	1.20	V	-	1990661127 /2082727 (2
3) MI-TN-EIP-06-24 (1-50m)	1.50	V	-	1490661127/2012729(3
1) MI-TN- BIP-07 (SUP)	superficial	V		14 9 0 6 6 11 14 /20 9 2 74 (
1) MI-TN-EIP-070 (SUP)	Superficial	V	-	1400661114/2082714/3
MI-TN- EIP- 07 (0-30m)	6.70	V	-	1490661114/2082714 ()
MI-TN-EIP-07 (0.60m)	0.60	V	-	140066114/2082714 (
MI-TN-EIP-07 (0-90m)	0.90	V	-	1490661114/2082714 ()
1 MI-TN-ESP-07 (1-20m)	1.70	V	-	1490661114/20127141
) MI-TN-ESP-07 (1.50m)	1.50	/	-	149066114/2012714/
MI-TN-EIP-08 (0.70-)	0.70	0	-	1490661116/20827131
) MI-TN-ESP-08 (0.70m)	0.30	V	-	1490661116/2082713(1
) MI-TN-ESP-08 (1.20m)	1.10	1	-	1480661116/2082713(3)
MI-TN-ESP-080 (1-202)	1-20	V	-	1400661116/2012713(3)
MI-TN-EIP-09 (0.40-)	0-40	V	-	1490661127/2082720(3
MI-TN-EIP-09 (0:50m)	0.10	V	-	1400661127/2082720()
MI-TN-519-10 (SUY)	Su le face	1	-	14a0661126/20827366
MI-TN- BIP-10 (0-10-)	0-30	V	-	1490661126/2082736/3
MI-TN-EIP-10 (0.60-)	0-60	V	-	1490661126/2082716(1)
MI-TN-EIP- 10 (0.900)	0.90	V	-	1490661126/2082716(1)
MI-TN-ESP-10 (1-20-)	1-20	V		1490661126/2012771(1)
MI-TN-EIP-10 (1:50=)	1.50	0	-	140061126/201226(1)

Responsable del Muestroo (nombre y firms): Revisó Registro del Muestreo de Suelos (nombre y firma):

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Informe: P9920 Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 17 No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

Eura I	EHS Labs de l	México, S. A. de C.	V.		4-SCO-3600-3D Versión: 07
	REGISTRO DEL 1	MUESTREO DE SU	ELOS		Emisión: 2014/12/05 Página: 4 de 6
Descripción de	muestras extraídas:				Número de proyecto: 74910
	Identificación	Profundidad de	-	e envase	
		extracción (m)	Frasco de Vidrio	Cartucho	Ubicación en UTM y presición del GPS
	N-EJP-11 (0.10-)	0-50	1	-	1420661116/2012729(3
B) M/ /- T	N-85P-11 (1-00m)	1.00	V	-	1400661116/2012729(1
9) MI-T/	N- EJP-110 (1.00m)	1.00	V	-	14 90661116/2012729 (3
10) M -T	U-65P-11 (1-50m)	1.50	V	-	14 a 0 6 6 111 6/20 9 2 7 7 9 ().
11) MI - 7	IN-EIP-T (SUP)	Sufer fello	1	-	1490661101/20127261
12)					
13)					
14)					
15)					
16)					
17)					
18)					
19)					
20)		16			
21)		Ne			
22)		1			
23)					
24)			1		
25)					
26)				1	
27)					
28)					
29)					
30)					
31)					
32)					
		Responsable del Mu			A

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

> Informe: P9920

Fecha de Emisión: 2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.

EHS Labs de México, S. A. d	C. V.	4-SCO-3600-3D Versión: 07		
REGISTRO DEL MUESTREO D	D 111 00111200	: 07		
	Número de proyecto:	VIAZO		
erificación de las actividades realizadas en el sitio	ramero de projecto.	1110-		
xtracción y recolección de material	Responsable			
Ubicación del transecto de muestreo	E H J			
Ubicación de los puntos de muestreo	5411			
Manejó el equipo de muestreo	2/1/3			
Indicó profundidad	THA LL			
Medición de la profundidad	le (-1)			
Extracción de la muestra	EHI			
Envasado de muestras	EHT			
Realizó duplicados de muestreo	EHI			
Ubicación con GPS de muestras	EIAJ			
tegridad de las muestras				
Lavado inicial del equipo	,EH;			
Lavado del equipo entre toma de muestras	619			
Espacio mínimo sin muestra en parámetros aplicables	E [4]			
∠ Identificación y sellado de muestras	EHJ			
Conservación adecuada	EH)			
lenado de registros				
Registro de muestreo	eld I			
Croquis de ubicación de puntos de muestreo	1241			
Desviaciones al plan de muestreo	_			
- I was a company	EHJ			
Joshendo de Innao	64)			
Controles de calidad realizados				
Muestra Duplicada (MD)	EHJ			
Muestra Duplicada para autoridad (MD)				
Blanco de transporte (BT)	E HJ			
Blanco de campo (BC)	EHI			
Blanco de equipo de muestreo (BEM)				
lesumen de actividades realizadas y equipo utilizado: El muestro se llevo acobo sagár				
OMBRE Y FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS				
Solicitante del servicio:	A 1.4			
	slyums, del Norte			
	3 Hickory Del Vocke			
Nombre de la dependencia:				
Responsable del muestreo:				
Técnico de muestreo:				

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP


P9920 Informe: Fecha de Emisión:

2019-03-01

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015



Transliquidos del Norte, S.A. de C.V.



NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Informe: P9920 Acreditac Fecha de Emisión: 2019-03-01 Aprobació

Acreditación: R-0062-006/12 vigente a partir del: 2012-08-09 Aprobación: PFPA-APR-LP-RS-007A/2018 PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015

Página: 20 No. de Hojas: 34 (incluye portada)



Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

	Diagrama de Gantt para las actividades de remediación																
				R	EME	_	-	_	_	_	_	_		EN EL SITIO CONTAMINADO			
		П					MES	_				, t.E.i.t.			MES 2		
FASE	ACTIVIDAD		1			2			3	Ц	4		FASE	ACTIVIDAD	5 6 7 8		
		L M	M J	v s	LM	M J	v s	LMM	JV	SLA	M N	V S			L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S		
	Ubicación de cuadrilla en el sitio Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento	Н	Н		Н	+	+	++	H	₩	+	+		Aplicación de nutrientes Bioaumentación (aplicación de microorganismos)			
	Perforación de pozos de inyección	H		Н	H	+	H	+	H	\pm	+	Ħ		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección	Ħ	Ħ	ш	H	Ħ	Ħ	$\dagger \dagger$	H	Ħ	Ħ	Ħ	II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
1	Aplicación de nutrientes	П	П	П				Ħ		Ħ	Ħ	Ħ		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	Ш	П					Ш		Ш				Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		Ц				Щ	Ш	Ш	Ш	Щ		M-II	Monitoreo intermedio			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Н	${\it H}$	₩	Н	₩	₩			ш	Н						
M-I	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo Monitoreo intermedio	Н	${} +$	H	Н	+	H	+	H	H	+						
IVI-I	Worltored Intermedia		ш	1 1							11						
							ME	3							MES 4		
FASE	ACTIVIDAD		9			10			1	Т	12		FASE	ACTIVIDAD	13 14 15 16		
		L M	M J	v s	L M	M J	v s	L M M	J A	S L N	M A	v s			L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S		
	Aplicación de nutrientes	Н	H	Н	Ш	+	4	++	H	44	4	₩		Aplicación de nutrientes			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos) Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Н	H	$^{++}$	Н	+	+	+	H	+	+	+		Bioaumentación (aplicación de microorganismos) Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
III	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	H	Ħ			Н		$\dagger \dagger$	Ħ	Ħ	+	T	IV	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ħ	亣	H			T	П	Ш	Ħ	Ħ	$\dagger \dagger$		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		П				Ħ							Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
M-III	Monitoreo intermedio		П										M-IV	Monitoreo intermedio			
			_														
			_				ME								MES 6		
FASE	ACTIVIDAD	_	17 м л	_	ьм	18	v e	. ha ha	L9	e	20	l v e	FASE	ACTIVIDAD	21 22 23 24		
	Aplicación de nutrientes	LM	M J	v s	LW	W J	v s	L IVI IVI	JV	3 L N	n w	V S		Aplicación de nutrientes			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	H	H	H	H	\pm	Ħ	$\dagger \dagger$	H	$\dagger \dagger$	+	Ħ		Bioaumentación (aplicación de microorganismos)			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ш	T	Ħ	H	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
v	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		П										VI	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		Д				Ш			Ш	Ш			Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ш	${f H}$	1	Ш	₩	4	4	Н		4			Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
M-V	Monitoreo intermedio	Ш	Щ		Ш	Ш	Ш		Ш				M-VI	Monitoreo intermedio			
							ME	5 7							MES 8		
FASE	ACTIVIDAD		25			26			27	T	28		FASE	ACTIVIDAD	29 30 31 32		
		L M	M J	v s	L M	ИЈ	v s	LMM	J۷	SL	им.	v s			L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S		
	Aplicación de nutrientes	Ш	Ц	Ш	Ш	- -	$\perp \!\!\! \perp$	44	Ш	44	44	4		Aplicación de nutrientes			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	Н	H	Н	Н	+	+	₩	H	₩	+	+		Bioaumentación (aplicación de microorganismos)			
v	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	H	Ŧ	Н				+	H	+	+	+	VI	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ħ	亣	Ħ	П	т	П			Ħ	Ħ	Ħ		Invección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ш	П	Ħ	П	Ħ	Ħ	П	П	П				Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
M-V	Monitoreo intermedio		Ⅱ										M-VI	Monitoreo intermedio			
			_														
FASE	ACTIVIDAD					24	ME	_		_	20		FASE	ACTIVIDAD	MES 10		
FASE	ACTIVIDAD	ьм	33 M J	v s	ьм	34 v J	v s	L M M	35 J v	SLA	36	vs	FASE	ACTIVIDAD	37 38 39 40 L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S		
	Aplicación de nutrientes	Ħ	Ť	Ħ				П	Ħ	T	П	Ħ		Aplicación de nutrientes			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	Ш	T	Ħ	H	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ		Bioaumentación (aplicación de microorganismos)			
v	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo												VI	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
•	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		Ц				Щ	Ш	Ш	Ш	Щ		VI	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	Ш	${\color{blue} +}$	11	Ш	4	Щ			ш	Ш	Ш		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	H	${} +$	++-		+	+	++	H					Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	╏┼┼╎╎╎╏╎╎╎╎╎╎╎╎╎┞ ╇╇╇╇╇		
M-V	Monitoreo intermedio		ㅗ	Ш			Ш		Ш				M-VI	Monitoreo intermedio			
							MES	11							MES 12		
FASE	ACTIVIDAD		41			42	IVILLO		13	т	44		FASE	ACTIVIDAD	45 46 47 48		
		L M	M J	v s	L M	ИЈ	v s	ь м м	JV	SL	и м .	v s					
	Aplicación de nutrientes				Ш		П	П	Ш	П	П	Ш		Aplicación de nutrientes			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	Ш		Ш	Щ	Ц	Ц	4[Ш	4Ĭ	Ц	Щ		Bioaumentación (aplicación de microorganismos)			
v	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		H				H	$+\!\!\!+$	Ш	$+\!\!\!+$	${\color{red} H}$	+	VI	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	╒╒╒╒╒┋ ╅╅╅╅╅┼┼┼┼╂┼┼┼┼┼		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	H	${\it H}$	H			H	Н	Н	+	$^{\rm H}$	+		Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	╏╎╎╎╎╏╒╒╒╒╒┋┪		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	H	廾	H	H	${}^{\rm H}$	H				H			Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	╏┼┼╎┼╎╏┼┼╎╎╏┩┩┩┩		
M-V	Monitoreo intermedio	H	廾	H	H	Ħ	Ħ	$\dagger \dagger$	H	П	Ħ		M-VI	Monitoreo intermedio	╏╎╎╎╎╏╎╎╎╎╎╏╎╎╎╎╏ ╇╇╇╇		
1	the second second		. 1														



Plan de monitoreo del seguimiento de la remediación del sitio

• Método de muestreo, número de muestras, profundidad y parámetros a medir

En el sitio del material tratado mediante la técnica **Bioventeo aerobio en el sitio contaminado**, se medirán los gases del suelo en cada uno de los pozos de tratamiento y/o monitoreo que se hagan. Esta medición se realizará con un equipo analizador de gases en el que se medirá los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el oxígeno, para poder comprobar el avance en el tratamiento. Así mismo se tomarán 03 (tres) muestras simples a partir de un muestreo dirigido en la zona de tratamiento (166.50 m³) para analizar con equipo PetroFlag.

Las especificaciones para la toma de muestras puntuales son las siguientes:

Equipo y materiales para el muestreo

Los instrumentos de muestreo adecuados son esenciales para conocer el avance del tratamiento. Personal de Campo de EQS Consulting Group, S.A. de C.V. usará los siguientes instrumentos y materiales:

- o Equipo analizador de gases
- o Pala pocera
- Espátulas planas con lados paralelos
- Frascos de vidrio (forrados con papel para impedir el paso de la luz)
- o Equipo PetroFlag

• Recipientes, preservación y transporte de muestras

Las especificaciones de los recipientes y su preservación serán los señalados en la Tabla No. 5 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para los parámetros correspondientes.

Medidas de seguridad para el personal

Esto tiene como fin proporcionar las condiciones necesarias al personal en la toma y manejo de las muestras. Personal de Campo de EQS Consulting Group, S.A. de C.V. usará los siguientes aditamentos:

- o Zapatos de seguridad industrial
- Guantes de látex desechables

Control documental

Las actividades realizadas deben ser registradas con el objetivo de tener la documentación probatoria de lo que se ha hecho.



Método análisis

El análisis de las muestras tomadas para el plan de monitoreo se realizará mediante el equipo Gas Alert Max XT II o similar. Así mismo se utilizará el equipo Petroflag Hydrocarbon Test Kit For Soil, bajo el método EPA-SW-846-DRAFT METHOD 9074.

Periodicidad

La periodicidad de la toma de muestras y su análisis se realizará conforme en lo establecido en el programa calendarizado de actividades de remediación (*Anexo XVII*).





Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.

PLAN DE MUESTREO MUESTREO FINAL COMPROBATORIO

1. OBJETIVO.

El presente plan tiene como objetivo referenciar las actividades y requerimientos de la norma aplicable y/o lo establecido por las autoridades ambientales, para este caso en particular se cumplirá lo señalado en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

2. ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN*	RESPONSABLE
Ubicación en sitio de muestreo	Dependerá de la distancia y punto de partida del personal involucrado	Todos los involucrados
Ubicación y georeferenciación de puntos de muestreo	20 minutos	Responsable técnico
Toma de muestras	35 minutos cada muestra**	Laboratorio
Lavado del equipo	60 minutos	Laboratorio
Envasado, etiquetado y sellado de muestras	60 minutos	Laboratorio
Llenado de cadena(s) de custodia y papelería de campo	60 minutos	Laboratorio
Toma de evidencia fotográfica	20 minutos	Responsable técnico
Elaboración de documento oficial (acta, minuta, etc.)	Dependerá del tipo de documento y de personal de cada Dependencia	ASEA

^{*}Tiempo total aproximado que se destinará a cada actividad durante todo el proceso de ejecución de la toma de muestras.

3. PERSONAL INVOLUCRADO Y SUS RESPONSABILIDADES.

- Inspector (es) de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente): Dar fe de los hechos u omisiones sobre la toma de muestras.
- Representante Legal de Translíquidos del Norte, S.A. de C.V.: Fungir como representante y primer interesado de la atención al derrame de Gasolina, o en su defecto el representante de la empresa.
- Personal de EQS Consulting Group, S.A. de C.V.: Dirigir la toma de muestras en base al presente plan y hacer cumplir las actividades de muestreo establecidas en la Normatividad vigente.
- Personal de Laboratorio: Realizar la toma de muestras bajo las especificaciones del presente plan y de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, así como de las recomendaciones de ASEA y EQS Consulting Group. El laboratorio cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) para muestreo de suelo, así como su aprobación por parte de la PROFEPA.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

^{**}Este tiempo es estimado y dependerá de las condiciones del sitio en el momento de la toma de muestra.



Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.

4. SITIO DE MUESTREO.

4.1 Características.

El suelo del sitio de muestreo, de acuerdo con la Carta de Edafología y Aguas Subterráneas (México) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un suelo de textura limosa, con un tipo de material consolidado e infiltración baja, mientras lo observado en campo es un suelo con textura arcillosa con material no consolidado en los primeros estratos (50 cm de profundidad), después de esta profundidad se observa un material consolidado, por otro lado, el sitio en estudio presenta una infiltración alta. El sitio se encuentra ubicado sobre el derecho de vía de la Autopista Puebla – Córdoba.

Aproximadamente a 13.8 Km del área en tratamiento se encuentra el municipio de Esperanza y a aproximadamente 6.8 Km se encuentra la localidad de Cuacnopalan.

4.2 Superficie del polígono del sitio.

La superficie del polígono del sitio es de un área total afectada de aproximadamente 125 m².

4.3 Superficie de la zona o zonas de muestreo.

La superficie de la zona de muestreo es de aproximadamente 125 m² en donde se llevó a cabo el tratamiento de aproximadamente 158.25 m³ mediante la técnica de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado.

5. HIDROCARBUROS A ANALIZAR.

Los parámetros a analizar en función del producto derramado, siendo Gasolina, y en base a la Tabla No. 1 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, serán los siguientes.

Hidrocarburos Fracción Ligera	Hidrocarburos Fracción Media	Hidrocarburos Fracción Pesada	BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos)	HAP (Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares)	Humedad	PH	
X			X		Х	Х	

6. MUESTREO.

6.1 Método de Muestreo.

El método de muestreo será dirigido, debido a que se cuenta con información previa del sitio, se conoce el producto derramado y se conoce el área afectada y se conoce el volumen del material edáfico en tratamiento en el sitio (166.50 m³). Los puntos serán determinados por el personal de EQS Consulting Group, S.A. de C.V. El tipo de muestreo será aleatorio simple. Las muestras serán simples.

6.2 Puntos de muestreo.

En la siguiente tabla se resumen los puntos de muestreo, la identificación de las muestras, profundidad, volumen y parámetros a analizar, así como las muestras para el aseguramiento de la calidad. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FISICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.

Puntos de muestreo	Identificación	Parámetros a analizar	Volumen (ml)
1	MF-TN-ESP-01-P1(0.30 m)		
DUPLICADO	MF-TN-ESP-01D-P1(0.30 m)		
	MF-TN-ESP-02-P1(0.60 m)		
1	MF-TN-ESP-03-P1(0.90 m)		
'	MF-TN-ESP-04-P1(1.20 m)		
	MF-TN-ESP-05-P1(1.50 m)		
	MF-TN-ESP-06-P2(0.30 m)		
	MF-TN-ESP-07-P2(0.60 m)		
2	MF-TN-ESP-08-P2(0.90 m)		
	MF-TN-ESP-09-P2(1.20 m)		
	MF-TN-ESP-10-P2(1.50 m)		
3	MF-TN-ESP-11-P3(0.30 m)		
DUPLICADO	MF-TN-ESP-11D-P3(0.30 m)	HFL, BTEX,	
	MF-TN-ESP-12-P3(0.60 m)	PH, H	110
3	MF-TN-ESP-13-P3(0.90 m)		
3	MF-TN-ESP-14-P3(1.20 m)		
	MF-TN-ESP-15-P3(1.50 m)		
	MF-TN-ESP-16-P4(0.30 m)		
	MF-TN-ESP-17-P4(0.70 m)		
4	MF-TN-ESP-18-P4(1.10 m)		
	MF-TN-ESP-19-P4(1.50 m)		
	MF-TN-ESP-20-P4(1.80 m)		
	MF-TN-ESP-21-P5(0.30 m)]	
	MF-TN-ESP-22-P5(0.70 m)		
5	MF-TN-ESP-23-P5(1.10 m)		
	MF-TN-ESP-24-P5(1.50 m)		
	MF-TN-ESP-25-P5(1.80 m)		

P1 = Punto de muestreo 1

La distribución y la profundidad de las muestras a recolectar de forma manual están basadas en función a los datos recabados durante la elaboración de la caracterización de sitio y propuesta de remediación, los cuales constituyen el Programa de Remediación, ingresado ante la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente).

Se determinaron cinco (05) puntos de muestreo en la zona de tratamiento, tomando en cada uno de ellos cinco muestras a diferentes profundidades, y por último se tomarán dos (02) duplicados para el aseguramiento de calidad de las muestras.

6.3 Croquis del sitio (puntos de muestreo).

Ver siguiente página

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

P2 = Punto de muestreo 2


P3 = Punto de muestreo 3

P4 = Punto de muestreo 4

P5 = Punto de muestreo 5



Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.



6.4 Equipo de muestreo.

El equipo que se utilizará para efectuar el muestreo por parte del laboratorio será:

- Nucleador Manual (Hand auger)
- Cucharón(es) y/o espátula(s)
- Frascos de vidrio con contratapa de teflón
- Hielera
- Kit de limpieza
- Guantes
- GPS

6.5 Lavado de equipo.

El lavado del equipo dependerá del procedimiento interno del laboratorio encargado de llevar a cabo la toma de muestras en el sitio.

7. RECIPIENTES, PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

Las especificaciones de los recipientes y su preservación son los señalados en la Tabla No. 5 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

Los recipientes a utilizar para las muestras de suelo son frascos de vidrio y con contratapa de teflón, dichos frascos son nuevos, y se preservarán en hielo (4º C).

La transportación desde el sitio de la toma de muestras al laboratorio correrá a cargo del personal del Laboratorio, las muestras se transportarán en hieleras plásticas.

Cada muestra será sellada y etiquetada inmediatamente después de ser tomada y debe ser entregada para su análisis, todos los sellos contarán con el número o clave

NOMBRE Y
FIRMA DE LA
PERSONA
FÍSICA, ART.
116 PÁRRAFO
PRIMERO DE
LA LGTAIP Y
113
FRACCIÓN I
DE LA LFTAIP



Km. 206 + 900 de la Autopista Puebla – Córdoba, municipio de Esperanza, estado de Puebla.

única de la muestra. Todas las etiquetas llevarán la siguiente información: iniciales de la persona que tomó la muestra las cuales deben coincidir con los datos asentados en la cadena de custodia, fecha y hora en que se tomó la muestra, y número o clave única misma que la del sello.

8. MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

El personal de laboratorio utilizará el equipo de protección personal adecuado según las condiciones que se requieran en el sitio, con el fin de proporcionar las condiciones básicas de seguridad necesarias al personal que participará en la toma y manejo de las muestras.

9. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL MUESTREO.

Además de la toma de muestra del duplicado, y con el fin de evitar contaminación cruzada en las muestras, el equipo a utilizar en este muestreo será lavados entre cada toma de muestras con los siguientes aditamentos:

- o Agua destilada y/o purificada
- Jabón libre de fosfatos
- Cepillo de nylon
- o Papel de secado

Con el objetivo de que las muestras sean recibidas de forma íntegra por el laboratorio que les practicará los ensayos químicos correspondientes, las medidas de seguridad en la calidad en la toma de ellas es de suma importancia. De forma general, los criterios que se toman en el aseguramiento de calidad y que el personal del laboratorio realizará son los siguientes:

 Control documental: Cada una de las actividades realizadas deben ser apegadas al presente plan y registradas con el objetivo de tener la documentación probatoria de lo que se ha hecho, en caso de que exista alguna variación de las actividades mencionadas en el presente plan se registraran como desviaciones de campo.

Para este muestreo se tienen los siguientes documentos:

- o Cadena(s) de custodia
- Hoja(s) de campo

10. DESVIACIONES DE CAMPO¹.

Actividad a realizar según Plan de Muestreo	Desviación de la actividad según Plan de Muestreo

Motivo:	

NOMBRE

¹ Este módulo solo será llenado en caso de que exista una desviación de campo al presente Plan de Muestreo, en caso contrario queda sin efecto dicho módulo.