



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad y  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Tulum, Quintana Roo

**Periodo de Comisión:** 13 al 15 de enero de 2021

**Fecha de Presentación:** 28 de enero de 2021

**RUC:** 25

**M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo**

**Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**

**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de verificación de medida de Seguridad a Estación de Servicio.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 13 de enero de 2021 se realizó visita de verificación de medida de seguridad colocada el 19 de noviembre de 2020 mediante acta de inspección ASEA/USIVI/DGSIVC/ESPL/QROO/AC-3334/2020.


**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Derivado de la visita de inspección se repone la colocación de sellos como medida de seguridad, la cual deriva de la visita del día 19 de noviembre de 2020 mediante acta ASEA/USIVI/DGSIVC/ESPL/QROO/AC-3334/2020 en la cual se asento la inexistencia de Autorización en Materia de Impacto Ambiental.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificación al cumplimiento de los lineamientos en Materia Ambiental de las Estaciones de Servicio para Expendio al Público de Petrolíferos.

**ATENTAMENTE**

  
**Laura Leticia Carreón Loza**  
**Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

