



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Municipio de Durango, Durango.

Periodo de Comisión: del 04 al 05 febrero de 2021

Fecha de Presentación: 08 de febrero de 2021

RUC:342

M. EN D. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
Presente.

• OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):

Realizar una visita de retiro de sellos de clausura a una estación de servicio ubicada en el municipio Durango, en el estado de Durango.

• BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una visita de retiro de sellos de clausura en una estación de servicio ubicada en el municipio de Durango, en el estado de Durango, en donde los sellos de clausura fueron colocados sobre las tapas de registros de la boquilla de llenado y motobomba del tanque del almacenamiento de producto Premium.

• RESULTADOS OBTENIDOS:

Se realizó el levantamiento de la MEDIDA DE SEGURIDAD consistente en: la CLAUSURA TEMPORAL PARCIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO, se aclara que no se observaron los sellos en los lugares antes citados, a lo que el Regulado exhibió los sellos con números de folios 0686 y 0268 y manifestó que estos se despegaron por causas climatológicas del lugar.

• CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con los procesos administrativos de la ASEA.

ATENTAMENTE

Jorge Alberto Dircio Segura

Inspector Federal Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

