Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango
Periodo de Comisión: 11 al 12 de marzo de 2021
Fecha de Presentación: 22 de marzo de 2021
RUC: 1740

M. EN D. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial
P r e s e n t e.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar dos visitas de inspección en Materia de Impacto Ambiental en los municipios de Torreón Coahuila y Gómez Palacio, en conjunto con otras dependencias gubernamentales.

- BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En conjunto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y ASEA, nos constituimos en dos gasolineras los días 11 y 12 de marzo de 2021 para ser inspeccionadas, sin embargo, personal de ambas instalaciones se negaron a recibir las visitas de las tres dependencias, motivo por el cual no se pudo realizar la visita de inspección.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Derivado que se tuvo la negativa de visita inspección en las dos instalaciones en las cuales se constituyó la ASEA, se dejó pegado las actas de negativas de visita en las puertas de acceso de facturación de ambas gasolineras.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con visitas de inspección en conjunto con otras dependencias federales.

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.