



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango

Periodo de Comisión: 17 al 19 de marzo de 2021

Fecha de Presentación: 23 de marzo de 2021

RUC: 2653

M. EN D. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar una visita de inspección en materia de Impacto Ambiental en una estación de servicio ubicada en el municipio de Matehuala, estado de San Luis Potosí.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó una visita en materia de impacto ambiental a una estación de servicio en donde se reviso si contaba con autorización en materia de impacto ambiental, cumplimiento de términos y condicionantes y si ha presentado modificaciones en su proyecto original.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se llevo a cabo la Clausura Temporal Parcial de las instalaciones, derivado que no contaban con una autorización en Materia de Impacto Ambiental vigente que ampara la etapa de construcción que el visitado ya había concluido.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con las visitas programadas por la Unidad de Supervisión, Inspección, Supervisión y Vigilancia Industrial (USIVI) de la ASEA.

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

