







Lugar de Comisión: Tulancingo de Bravo del estado de

Periodo de Comisión: 25 al 25 de marzo de 2021 Fecha de Presentación: 26 de marzo de 2021

RUC: 2892

M. EN D. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL Presente.

• OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar visitas de Inspección por NOM-005-ASEA en Estación de Servicio para el el Expendio al Público de Petrolíferos mediante Estación de Servicio.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron visitas de inspección, con base a el cumplimiento de las autorizaciones aplicables en Materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.

- RESULTADOS OBTENIDOS:
- 1. Se realizó visita de inspección de carácter SISO en el municipio de Tulancingo de Bravo del estado de Hidalgo, donde se impusieron dos Medidas de Urgente Aplicación por no presentar los Dictámenes de Operación y Mantenimiento de los años 2017 y 2019.
 - CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Garantizar que los regulados del sector cumplan con la legislación aplicable en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa y las especificaciones técnicas y de seguridad conforme a la normatividad aplicable, la cual se encuentra alineada con la misión de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en cuanto a garantizar la seguridad de las personas y la integridad del Medio Ambiente, con certidumbre jurídica.

ATENTAMENTE

Ing. GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México Tel: (55) 9126-0100 Ext. 13515 www.gob.mx/asea

