



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Querétaro y San Juan del Río en Querétaro.

Periodo de Comisión: 05 al 09 de abril de 2021

Fecha de Presentación: 12 de abril de 2021

RUC: 3042

M. EN D. JORGE JOEL ALCALÁ TREJO
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Industrial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visitas de inspección en materia de Impacto Ambiental a estaciones de servicio ubicadas en los municipios de Querétaro y San Juan del Río en Querétaro.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se le solicito en las instalaciones visitadas, exhiban su autorización en Materia de Impacto Ambiental y evidencias del cumplimiento de los términos y condicionantes que se indica en dicho documento.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se impusieron medidas correctivas y observaciones en las 5 visitas realizadas derivado que los regulados no cumplieron con algún termino o condicionante indicado en su Autorización en Materia de Impacto Ambiental.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con las visitas programadas por la Unidad de Supervisión, Inspección, Supervisión y Vigilancia Industrial (USIVI) de la ASEA.

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

