



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Informe de Comisión



Lugar de Comisión: Tula de Allende, Pachuca de Soto, Hidalgo Periodo de Comisión: 11 al 13 de mayo 2021 Fecha de Presentación: 17 de mayo 2021 RUC: 5529

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Presente.

## · OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita de Inspección en Materia Ambiental a Estación de Servicio para Expendio de Petrolíferos al Público, en operativo conjunto con otras dependencias.

## BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó visita de inspección a estación de servicio en el Municipio de Tula de Allende con el objetivo de verificar física y documentalmente que el establecimiento sujeto a inspección haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de impacto ambiental.

Se realizó visita de inspección a estación de servicio en el Municipio de Pachuca de Soto con el objetivo de verificar física y documentalmente que el establecimiento sujeto a inspección haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de impacto ambiental.

## RESULTADOS OBTENIDOS:

Como resultado de la visita de inspección en el Municipio de Tula de allende se asientan medidas correctivas referentes al cumplimiento de Términos y Condicionantes de su Autorización Estatal en Materia de Impacto Ambiental.

Como resultado de la visita de inspección en el Municipio de Pachuca de Soto se impuso medida de seguridad consistente en la Clausura Parcial Temporal de la instalaciones al no encontrarse la totalidad de los tanques de almacenamiento contemplados en la autorización exhibida.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, CR. 14210, Ciudad de México Tel: [55] 9126-0100 Ett. 13515 www.gob.mx/asse









Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tula de Allende, Pachuca de Soto, Hidalgo Periodo de Comisión: 11 al 13 de mayo 2021 Fecha de Presentación: 17 de mayo 2021

**RUC: 5529** 

## CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Contribuir al cabal cumplimiento de los lineamientos aplicables en materia ambiental para las Estaciones de Servicio de Expendio de Petrolíferos al Público.

ATENTAMENTE

Ing. Laura Leticia Carreón Loza

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP, 14210, Ciudad de Mexico Tol: (55) 9126-0100 Ext. 13515 www.gob.mx/asea

