



**Lugar de Comisión:** Cuautlancingo, Puebla  
**Periodo de Comisión:** 07 de septiembre de 2021  
**Fecha de Presentación:** 13 de septiembre de 2021  
**RUC:** 13616

M. En D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General De Supervisión, Inspección Y  
Vigilancia Comercial  
**Presente**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Verificar física y documentalente a los vehículos para Distribución de Gas Licuado de Petróleo consistentes en: Vehículos tipo auto-tanque y vehículos de reparto respecto al cumplimiento de sus obligaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010 vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 07 de septiembre de 2021 se realizó visita de inspección a la planta de Gas L.P. a nombre de la razón social GAS UNO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., ubicada en Antiguo camino a San Lorenzo, No. 1, Junta Auxiliar San Lorenzo Almecatla, Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla, con número de permiso CRE LP/14641/DIST/PLA/2016. Se inspeccionaron cuatro autotanques que se encontraban dentro de las instalaciones.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se verificaron las condiciones de seguridad de cuatro autotanques de conformidad con lo estipulado en la NOM-007-SESH-2010, se observaron hallazgos que ameritaron la imposición de 3 Medidas Correctivas en las unidades antes mencionadas.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar que los regulados del sector cumplan con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, con lo que se contribuye a garantizar la seguridad operativa y del ambiente en la actividad de transporte y expendio al público de Gas L.P.

ATENTAMENTE

Ing. Ariatna Yosejin Martínez Barrera  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

