



Lugar de Comisión: Boca del Río, Veracruz.
Periodo de Comisión: 21 – 23 de septiembre de 2021
Fecha de Presentación: 28 de septiembre de 2021
RUC: 15400

ING. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES
P R E S E N T E

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar una visita de inspección a la persona moral **BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.**, en el municipio de Boca Del Río, Veracruz.


• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se logro realizar satisfactoriamente la visita de inspección a la persona moral **BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.**, en **LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL POLÍGONO DELIMITADO POR LOS VÉRTICES EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM ZONA 14 DATUM WGS84**, circunstanciados para tal efectos los hechos y omisiones hallados durante la diligencia, mediante Acta de Inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0016/2021**.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE



Miguel Ángel Reyes Gabriel
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

