



**Lugar de Comisión:** Poza Rica de Hidalgo, VERACRUZ

**Periodo de Comisión:** 02 al 03 de diciembre de 2021

**Fecha de Presentación:** 09 de diciembre de 2021

**RUC: 22594**

Ing. José Luis González González  
Jefe de Unidad de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Industrial

Presente.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Se visitó las instalaciones de PEMEX con el objeto de dar seguimiento al tema relacionado del pozo Pontón.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 02 de diciembre de 2021, se asistió a una junta de trabajo en conjunto con personal de PEMEX con el objeto de dar seguimiento al derrame de hidrocarburo del pozo Pontón.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

De la junta de trabajo realizada el día 02 de diciembre del año 2021, personal de la empresa PEMEX informo sobre las acciones de seguimiento del pozo Pontón.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Toda vez que esta Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del Sector Hidrocarburos a través de la regulación y supervisión en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, es vital que se realicen las acciones necesarias para verificar que las actividades del sector hidrocarburos se lleven a cabo, en estricto apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

Ing. José Mungaray Rodríguez  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia de  
Exploración y Extracción de  
Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

