



**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Lugar de Comisión Ecatepec de Morelos estado de México:  
Período de Comisión: 19 de mayo de 2022  
Fecha de Presentación: 23 de mayo de 2022  
RUC: 10396

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial  
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de inspección en Materia de impacto ambiental a una estación de servicio ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos en el estado de México.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se le solicito al visitado que exhiba su autorización en materia de impacto y riesgo ambiental y que haya dado cumplimiento a sus términos y condicionantes de la misma.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Como resultado de la visita de inspección, no se observaron hallazgos que ameriten la aplicación de ninguna medida de seguridad, medida de urgentes aplicación o medida correctiva, lo anterior, que el visitado exhibio evidencia de la documentación anteriormente citada.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Complir en tiempo y forma con la participación multidisciplinaria de la ASEA junto con otras dependencias como es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Operativos para la verificación de la Normatividad aplicable a estaciones de servicio.

Atentamente

**Jorge Alberto Dircio Segura**  
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

