



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2022

Lugar de Comisión: Tampico, Tamaulipas
Periodo de Comisión: 23 y 24 de marzo de 2022
Fecha de Presentación: 28 de marzo de 2022
RUC: 4450

Ing. JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE
RECURSOS CONVENCIONALES

Presente.

Se hace de su conocimiento que el día veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se levantó un acta circunstanciada sobre la información recabada gracias al recorrido efectuado en cercanías de la Plataforma Semi Sumergible Bicentenario, ubicada en las coordenadas 21°58'7.66704" N, 97°37'17.19192" W, frente a las costas del estado de Veracruz.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se ejecutó el recorrido en cercanías de la Plataforma Semi Sumergible Bicentenario, obteniendo información que permitió levantar un acta circunstanciada de lo observado.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Miyer Idael Frutis Solache

INSPECTOR

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

