



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de Comisión: Ozuluama de Mascareñas - Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Periodo de Comisión: 29 al 31 de marzo del 2022

Fecha de Presentación: 04 de abril de 2022

RUC: 5446

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Circunstanciar las acciones realizadas y la atención a la emergencia ambiental suscitada en el Pozo Ponton-11 ubicado en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se circunstanció la atención de la emergencia ambiental en el sitio definido, así como las afectaciones que generó dicho derrame, recabando información, evidencias y documentales.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Proporcionar elementos fácticos para motivar los actos administrativos requeridos para salvaguardar la seguridad industrial, salud de las personas y la protección del medio ambiente en coordinación con otras Autoridades Federales en la emergencia ambiental suscitada en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz en cumplimiento a las disposiciones jurídicas ambientales aplicables, así como en la propia Ley de la Agencia

ATENTAMENTE

Ing. Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

