



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración
y Extracción de Recursos Convencionales

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de Comisión: Ozuluama de Mascareñas - Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

Periodo de Comisión: 29 al 31 de marzo del 2022

Fecha de Presentación: 04 de abril de 2022

RUC: 5450

Ing. José Luis González González
Jefe de Unidad de Supervisión, Inspección y
Vigilancia Industrial

Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Coordinar el seguimiento inmediato a la emergencia ambiental suscitada en el Pozo Ponton-11 ubicado en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se coordinó la Circunstanciación de la emergencia ambiental en el sitio definido, así como las afectaciones que generó dicho derrame, recabando información, evidencias y documentales.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Proporcionar elementos fácticos para motivar los actos administrativos requeridos para salvaguardar la seguridad industrial, salud de las personas y la protección del medio ambiente en coordinación con otras Autoridades Federales en la emergencia ambiental suscitada en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz en cumplimiento a las disposiciones jurídicas ambientales aplicables, así como en la propia Ley de la Agencia

ATENTAMENTE

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

