



Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Camarón de Tejeda - Veracruz de Ignacio de la Llave

Periodo de Comisión: 23 al 27 de mayo de 2022

Fecha de Presentación: 01 de junio de 2022

RUC: 9873

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar tres inspecciones, dos en materia de seguridad operativa y una en materia de residuos peligrosos a la empresa BLOQUE VC 01, S.A.P.I. de C.V. relacionadas con el pozo Plan de Oro IDEL ubicado en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se dio cumplimiento y ejecución a las dos órdenes de inspección en materia seguridad operativa y a la orden de inspección en materia de residuos peligrosos a la empresa BLOQUE VC 01, S.A.P.I. de C.V. relacionadas con el pozo Plan de Oro IDEL en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Toda vez que esta Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de, la Protección al Medio Ambiente, es vital que se realicen las acciones necesarias para verificar que las actividades del sector hidrocarburos se lleven a cabo, en estricto apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

Ing. Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

