



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión**

Lugar de Comisión: Santa Isabel Cholula y Puebla, Puebla
Período de Comisión: Del 13 al 14 de junio de 2022
Fecha de Presentación: 23 de junio de 2022
RUC: 12374

**M. EN D. JORGE JOEL ALCALA TREJO
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA COMERCIAL
P R E S E N T E.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Con fundamento en los artículos 32, 35 fracción I, 36, 38 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se notifica de forma personal el oficio ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/2638/2022 de fecha 8 de junio de 2022.

La visita de inspección tendrá por objeto y alcance dar cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando V y Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo de Trámite No. ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/2638/2022 de fecha 08 de junio de 2022.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 13 de junio de 2022 se realizó una diligencia en las instalaciones ubicadas en Km 17 de la Carretera Internacional Puebla-Atlixco Número 6, Colonia San Pablo Ahuatempan, C.P. 74355, Santa Isabel Cholula, Puebla, a efecto de realizar la notificación al oficio ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/2638/2022 de fecha 8 de junio de 2022, dejando citatorio para el día 14 de junio del año en curso.

El día 14 de junio de 2022 se realizó una diligencia en las instalaciones ubicadas en Km 17 de la Carretera Internacional Puebla-Atlixco Número 6, Colonia San Pablo Ahuatempan, C.P. 74355, Santa Isabel Cholula, Puebla, a efecto de realizar la notificación al oficio ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/2638/2022 de fecha 8 de junio de 2022, asimismo, se realiza una visita de inspección para dar cumplimiento a la orden de inspección número ASEA/USIVI/DGSIVC/PLAGLP/PUE/OI-2646/2022 de fecha 09 de junio de 2022.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Como resultados de inspección se procedió retiro del sello con número de folio 0008 ubicado en el acceso principal de entrada y salida de la instalación.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de operación de dichas instalaciones.

ATENTAMENTE

Ing. Aida López González
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

C.C.P. Minutario de la DGSIVC
CDRM/ALC

