



**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Camarón de Tejeda e Ixtazoquitlan - Veracruz de Ignacio de la Llave

**Período de Comisión:** 14 al 16 de junio de 2022

**Fecha de Presentación:** 29 de junio de 2022

**RUC: 12734**

Ing. José Mungaray Rodríguez  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar la ejecución de las Medidas de Seguridad impuestas a la empresa BLOQUE VC 01, S.A.P.I. de C.V., en materia de seguridad operativa y una en materia de residuos peligrosos, relacionadas con el pozo Plan de Oro IDEL ubicado en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la notificación de la Resolución en materia ambiental a la empresa GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V., en el municipio de Ixtazoquitlan, en el mismo estado.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se dio cumplimiento y ejecución a las dos Medidas de Seguridad impuestas, consistentes en la CLUSURA TEMPORAL, satisfactoriamente y se notificó la Resolución a la empresa GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Toda vez que esta Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de, la Protección al Medio Ambiente, es vital que se realicen las acciones necesarias para verificar que las actividades del sector hidrocarburos se lleven a cabo, en estricto apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

Miyer Idael Frutis Solache  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

