



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración  
y Extracción de Recursos Convencionales

**INFORME DE COMISIÓN**

Lugar de Comisión: Papantla, Veracruz.  
Periodo de Comisión: 14 y 15 de julio del 2022  
Fecha de Presentación: 21 de julio de 2022  
RUC: 16428

**M. EN. I JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y**  
**VIGILANCIA INDUSTRIAL**  
**P R E S E N T E**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Coordinar el seguimiento inmediato a la emergencia ambiental suscitada en el municipio Papantla, Veracruz.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se coordinaron las acciones para la atención de la emergencia ambiental suscitada en el municipio Papantla, Veracruz, respecto a las emanaciones superficiales sin control del pozo.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Proporcionar elementos fácticos para motivar los actos administrativos requeridos para salvaguardar la seguridad industrial, salud de las personas y la protección del medio ambiente en coordinación con otras Autoridades Federales en la emergencia ambiental suscitada en el municipio de Papantla, Veracruz en cumplimiento a las disposiciones jurídicas ambientales aplicables, así como en la propia Ley de la Agencia.

ATENTAMENTE

**ING JOSÉ MUNGARAY RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**  
**DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

