



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales

Lugar de Comisión: Macuspana, Tabasco
Periodo de Comisión: 24 al 29 de julio de 2022
Fecha de Presentación: 01 de agosto de 2022
RUC: 16626

Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Procesos Industriales
Presente

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Llevar a cabo una visita de inspección en materia de residuos peligrosos en las instalaciones del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex ubicadas en el Municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, correspondientes al regulado PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se llevó a cabo visita de inspección a la empresa PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ubicada en el Municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, en donde se levantó acta de inspección en materia de residuos peligrosos.


• **CONCLUSIONES:**

Se realizó la inspección en el lugar previsto sin contratiempos, verificando física y documentalmente que el regulado hubiera dado cumplimiento a sus obligaciones ambientales en materia de residuos peligrosos.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la realización de las actividades de inspección y vigilancia se garantiza la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente.

Atentamente


Dulce Nazareth Ramirez Becerril
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

