



Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Camarón de Tejeda, Veracruz
Periodo de Comisión: 13 al 14 de septiembre del 2022
Fecha de Presentación: 20 de septiembre de 2022
RUC: 22544

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Ejecución de la orden de inspección hacia la empresa BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V., para verificar física y documentalmente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad operativa, en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Elaboración del acta de inspección derivadas de la orden de inspección hacia la empresa BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Toda vez que esta Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de, la Protección al Medio Ambiente, es vital que se realicen las acciones necesarias para verificar que las actividades del sector hidrocarburos se lleven a cabo, en estricto apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE


Miyer Idael Frutis Solache
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

