



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Linares,  
Monterrey, N.L. y Reynosa, Tamaulipas.

Periodo de Comisión: 22 al 25 de noviembre de 2022

Fecha de Presentación: 28 de noviembre de 2022

RUC: 30625

**M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo**  
**Director General de Supervisión,**  
**Inspección y Vigilancia Comercial**  
**PRESENTE**

**• OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Ejecutar las ordenes de visitas de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5390/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5391/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5392/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5393/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5394/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5395/2022 y ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/TAM/OV-5396/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, respectivamente, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ACUERDOS DE TRAMITE números ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5360/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5361/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5362/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5363/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5364/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5365/2022 y ASEA/USIVI/DGSIVC-AL/5366/2022 de fecha 16 de noviembre de 2022.

**• BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Escobedo, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5390/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.
2. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Apodaca, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5391/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.
3. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5392/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.
4. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5393/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.
5. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5394/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.





6. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Linares, Nuevo León, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5395/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.
7. Se realiza diligencia en las instalaciones propiedad de la empresa Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V. ubicadas en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, para dar cumplimiento a la orden de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/TAM/OV-5396/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, con el objeto y alcance de realizar el retiro de sellos de CLAUSURA impuestos a la empresa en comento.


• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Como resultado de verificación, se realizó el retiro de sellos de clausura ordenados mediante las ordenes de visita de verificación No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5390/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5391/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5392/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5393/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5394/2022, ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/NL/OV-5395/2022 y ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/TAM/OV-5396/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de dichas instalaciones.

ATENTAMENTE

  
Ing. Aida López González  
Inspectora Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

