



**INFORME DE COMISIÓN**

**ING. ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:** RUC 30688

**FECHA:** 14 de noviembre de 2022

**LUGAR:** Huehuetoca, Estado de México

**PERIODO:** 27 de octubre de 2022

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita a planta en Huehuetoca, Estado de México.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

27 de octubre de 2022 - Transporte vía terrestre a Huehuetoca, Estado de México.

27 de octubre de 2022 - Visita a la planta.

**CONCLUSIONES:**

Recorrido por la planta para verificar la aplicación de los estándares de calidad y de seguridad industrial en el diseño y construcción de recipientes sujetos a presión para el uso de Gas L.P.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Identificación de los controles de calidad para la fabricación de los recipientes. En ese sentido la ASEA, en ejercicio de sus atribuciones garantizará el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Como Órgano Regulador es importante que la ASEA genere vínculos con Cámaras, Asociaciones y Regulados del sector hidrocarburos, y mediante estos establecer canales de comunicación directa, en donde se difunda información de interés en beneficio del Sector Hidrocarburos.

**ATENTAMENTE**

**Ing. José Alejandro Hernández Patiño**  
**Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**

**Adjunto formato de comprobación de gastos y facturación correspondiente.**

