



Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Ixtaczoquitlán, Veracruz

Periodo de Comisión: 31 de enero al 2 de febrero del 2023

Fecha de Presentación: 13 de febrero de 2023

RUC:1181

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Ejecución de las órdenes de inspección en materia ambiental hacia la empresa GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V. - PLANTA ORIZABA., en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se hace de su conocimiento que el día treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se ejecutó la orden de inspección dentro de las instalaciones de GEOCYCLE MÉXICO, S.A. DE C.V. - PLANTA ORIZABA, ubicada en el Municipio Ixtaczoquitlán, Veracruz, obteniendo información que permitió levantar un acta de inspección en materia ambiental en la cual se circunstanciaron las posibles irregularidades observadas en las documentales entregadas por el regulado y en el recorrido realizado durante la estancia en dichas instalaciones.

Es de señalar que el acto de inspección se llevó a cabo en el transcurso de dos días, cerrando el acta de inspección el día primero de febrero del dos mil veintitrés

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Estefanía Luna Fragoso
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

