Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Hermosillo, Sonora
Periodo de Comisión: 20 al 22 de febrero del 2023
Fecha de Presentación: 23 de febrero de 2023
RUC:2459

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

Presente.

- OBJETO DE LA COMISIÓN:

  Ejecución de las órdenes de inspección en materia ambiental hacia la empresa RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V. en el municipio de Hermosillo, Sonora.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

  Se hace de su conocimiento que los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se ejecutaron las orden de inspección dentro de las instalaciones de RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V., ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora, obteniendo información que permitió levantar dos actas de inspección en materia ambiental en las cuales se circunstanciaron las posibles irregularidades observadas en las documentales entregadas por el regulado y en el recorrido realizado durante la estancia en dichas instalaciones.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

  Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Estefanía Luna Fragoso
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.