

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Jilotepec, Estado de México
Periodo de Comisión: 13 de enero 2023
Fecha de Presentación: 20 de enero de 2023
RUC: 278

70 ENE 2023
14:02

Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez.
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita inspección en materia ambiental respecto al evento de fecha 31 de diciembre de 2022, en las cercanías del POLIDUCTO DE 16" D.N. TULA-TOLUCA, TRAMO TULA-PALMILLAS, DENTRO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO propiedad de la EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, DENOMINADA PEMEX LOGÍSTICA.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 13 de enero de 2023, los inspectores de la ASEA nos constituimos en las inmediaciones del Manantial Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec, Estado de México, levantando el Acta de Inspección correspondiente.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Fortalecimiento de las estrategias institucionales para la protección del medio ambiente en las actividades del Sector Hidrocarburos.

ATENTAMENTE


Juan Carlos Cruz Ramírez
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

