

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Jilotepec de Molina Enríquez, Edo.Mex.
Periodo de Comisión: 27 de febrero 2023
Fecha de Presentación: 01 de marzo de 2023
RUC: 3995

Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez.
**Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento**
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Acompañamiento a la toma de muestras de agua, realizada por el personal del IMTA en el Manantial Mexicaltongo, derivado del evento suscitado en diciembre de 2022.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó recorrido en la zona afectada por la presencia de hidrocarburos en cuerpo de agua, a efecto de que personal del IMTA llevará a cabo una toma de muestras en el Manantial Mexicaltongo, así como en otros puntos que determinó dicho personal, siendo los sitios propicios para tal efecto: el pozo 1, el desembocadero, el canal de riego y las vertientes provenientes del manantial. Participaron en la diligencia, personal de Petróleos Mexicanos, así como del municipio de Jilotepec de Molina Enríquez.

La diligencia se concluyó sin ningún contratiempo, con la toma de muestras de agua de los 4 puntos señalados.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al evento suscitado en diciembre de 2022 en el Manantial Mexicaltongo, fortaleciendo la cooperación interinstitucional del Sector ambiental.

ATENTAMENTE


Juan Carlos Cruz Ramírez
Inspector Federal



Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.