

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Jilotepec, Edo.Mex.
Periodo de Comisión: 06 de enero 2023
Fecha de Presentación: 16 de enero de 2023
RUC: 55

Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez.
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita al Manantial Mexicaltongo, ubicado en el municipio de Jilotepec Estado de México, en el que, de conformidad con lo manifestado por las autoridades presentes en la zona, se identificó la presencia de una sustancia con características de hidrocarburo, que se encuentra incendiado desde el día 31 de diciembre del año 2022.


• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 06 de enero de 2023, los inspectores de la ASEA nos constituimos en las inmediaciones del Manantial Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec Estado de México, y realizamos un recorrido conjunto en la zona afectada con personal del Municipio, de Petróleos Mexicano y de Protección Civil.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Estrechar las relaciones interinstitucionales a efecto de fortalecer la administración de riesgos inherentes a las actividades del Sector Hidrocarburos

ATENTAMENTE


Juan Carlos Cruz Ramírez
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



16 ENE 2023

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 - www.gob.mx/asea



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL VALOR DEL PUEBLO