



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de comisión**

Lugares de Comisión: Huasca de Ocampo, Hidalgo

Periodo de Comisión: 11 de mayo de 2023

Fecha de Presentación: 15 de mayo de 2023

RUC: 11402

Lic. Rodrigo Fabián Lugo Herrera
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Operación Integral

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar una visita de inspección a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V., en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó la visita de inspección ejecutando la orden número ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/07/2023 de fechas 09 de mayo de 2023, emitida dentro del expediente ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/07/2023 a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V., en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; el día 11 de mayo de 2023.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió el objeto de la orden de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/07/2023 generando la Acta de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/AI/07/2023; en tiempo y en forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de inspección realizando una visita de inspección a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V.

ATENTAMENTE

Ing. Leslie Garcia Salinas
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

