



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral  
Informe de comisión

**Lugares de Comisión:** Huasca de Ocampo, Hidalgo

**Periodo de Comisión:** 11 de mayo de 2023

**Fecha de Presentación:** 15 de mayo de 2023

**RUC:** 11406

Lic. Rodrigo Fabián Lugo Herrera  
Director General de Supervisión, Inspección  
y Vigilancia de Operación Integral

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar una visita de inspección a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V., en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó la visita de inspección ejecutando la orden número ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/07/2023 de fechas 09 de mayo de 2023, emitidas dentro de los expedientes ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/07/2023 a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V., en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; el día 11 de mayo de 2023.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió el objeto de la orden de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/OI/07/2023 generando la Acta de inspección ASEA/USIVI/DGSIVOI/SASISOPA/VI/AI/07/2023; en tiempo y en forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de inspección realizando una visita de inspección a la estación de servicio Pétreos Sol, S.A. de C.V.

ATENTAMENTE

Ing. Cristian Manuel Pérez Loza  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

