



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión
Lugar de Comisión: Chalcatongo de Hidalgo; Estado de Oaxaca
Período de Comisión: del 9 al 11 de mayo de 2023
Fecha de Presentación: 15 de mayo de 2023
RUC: 11423

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar Visita de Inspección a una Estación de Servicio, dedicada al Expendio al Público de Petrolíferos, con la Finalidad de Verificar la Normatividad Aplicable.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Visita de Inspección con Base a el Cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

1.- Se Llevo a Cabo una Visita de Inspección y se aplico una Medida de Urgente Aplicación así como una Medida de Seguridad.

2.-Las visitas de inspección permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, teniendo siempre presente la seguridad operativa y seguridad industrial, logrando tener una mejor administración del riesgo.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Garantizar que los regulados del sector cumplen con la legislación aplicable en materia de impacto ambiental y las especificaciones técnicas y de seguridad conforme a la normatividad aplicable.

Atentamente

Ing. Sergio Bazán Pérez
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

