



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de comisión

Lugares de Comisión: Playa del Carmen, Quintana Roo

Periodo de Comisión: 23 al 25 de mayo de 2023

Fecha de Presentación: 26 de mayo de 2023

RUC: 13188

Lic. Rodrigo Fabián Lugo Herrera
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Operación Integral
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar dos visitas de inspección ordinarias a la Planta de Almacenamiento de Gas L.P. propiedad de la empresa Gas del Caribe, S.A. de C.V. y al proyecto de Estación de Servicio propiedad de la empresa Gas y Derivados del Caribe, S.A. de C.V.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 23 de mayo de 2023 se realizó una visita de inspección en el proyecto de Estación de Servicio propiedad de la empresa Gas y Derivados del Caribe, S.A. de C.V. ubicado en Carretera Puerto Juárez-Tulum Km. 275, Municipio de Solidaridad ambas diligencias en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en el estado de Quintana Roo, ejecutando la orden de inspección numero ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/OI/03/2023 y circunstanciando el acta número ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/AI/03/2023. Además, se realizó una notificación personal a la empresa DELTA GAS CANCÚN, S.A. DE C.V. ubicada en Carretera Federal Cancún-Mérida Lote 1, Manzana 45, Súper Manzana 115, Rancho El Ramonal, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo.

El día 24 de mayo de 2023, se realizo la visita de inspección a la Planta de Almacenamiento de Gas L.P. propiedad de la empresa Gas del Caribe, S.A. de C.V. ubicada en Carretera Federal Cancún-Playa del Carmen, fracción V de la fracción I del predio Tzek-El, Lote 06-6, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Solidaridad, ejecutando la orden de inspección numero ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/OI/02/2023 y circunstanciando el acta número ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/AI/02/2023.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se realizaron ambas diligencias generando las actas de inspección números ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/AI/03/2023 y ASEA/USIVI/DGSIVOI/CUSTF/VI/AI/02/2023, siendo esta última motivo de imposición de medida de seguridad clausurando la instalación, al no acreditar contar con autorización en materia de cambio de uso de suelo emitida por Autoridad competente, tal como lo señalaba el objeto de la orden de inspección.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Seguimiento al programa de inspección de la Dirección.

ATENTAMENTE

Ing. Walter Calvillo Elizondo
Comisionado

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Página 1 de 1



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
El Hérode del Pueblo