



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Lugar de Comisión: Pachuca de Soto, Cuauhtepac de Hinojosa, Tulancingo, Hidalgo
Periodo de Comisión: 30 de marzo de 2023
Fecha de Presentación: 05 de abril de 2023
RUC: 8045

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**
Visita de Inspección en Materia Ambiental.
- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**
Se realizó visita de inspección con el objetivo de verificar física y documental que el establecimiento sujeto a inspección haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales.
- **RESULTADOS OBTENIDOS:**
Como resultado de la visita de inspección se impone Medida de Urgente Aplicación.
- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**
Contribuir al cabal cumplimiento de los lineamientos aplicables en materia ambiental para las actividades del Sector Hidrocarburos.

ATENTAMENTE

Ing. Steve Olvera Thomas
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Expendio de Gasolinas al Público

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.