



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

**Lugar de Comisión:** Pachuca de Soto, Cuauhtepac de Hinojosa, Tula de Allende, Hidalgo

**Periodo de Comisión:** 30 de marzo de 2023

**Fecha de Presentación:** 05 de abril de 2023

**RUC:** 8196

M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial  
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**  
Visita de Inspección en Materia Ambiental.
- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**  
Se realizó visita de inspección con el objetivo de verificar física y documental que el establecimiento sujeto a inspección haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales.
- **RESULTADOS OBTENIDOS:**  
Como resultado de la visita de inspección se impone Medida de Urgente Aplicación.
- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**  
Contribuir al cabal cumplimiento de los lineamientos aplicables en materia ambiental para las actividades del Sector Hidrocarburos.

ATENTAMENTE

Ing. Laura Leticia Carreón Loza  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



2023  
AÑO DEL  
**Francisco**  
**VILLA**

EL HUGUACOMÁN DEL PAÍS