



**M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo**  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia Comercial

**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Verificar el estado que guarda la Medida de Seguridad impuesta mediante el acta circunstanciada de inspección No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/AC-1218/2023.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En atención a la orden de visita de verificación número ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/OV-1236/2023, nos dirigimos al Municipio de Amozoc, Estado de Puebla, para llevar a cabo la visita de verificación correspondiente, a lo cual, al llegar al predio, observado que ya no se encontraban los sellos de clausura con números de folio 00217 y 00218 impuestos por esta autoridad en la diligencia de inspección efectuada el 04 de abril de 2023, mediante el acta circunstanciada de inspección No. ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/AC-1218/2023.

Por lo anterior, se levantó el acta circunstanciada de verificación número ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/AC-1236/2023, mencionando todo lo observado, la cual se dejó pegada junto a un original de la orden de visita de verificación número ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/OV-1236/2023, ya que no había persona alguna que recibiera la diligencia.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió con el objeto y alcance de la orden de visita de verificación número ASEA/USIVI/DGSIVC/ESGLP/PUE/OV-1236/2023.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Dar cumplimiento a las atribuciones de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Gilberto Yañez Moreno**  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

