



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023  
Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

**AGUSTÍN SILVA SÁNCHEZ**  
**TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S. A. DE C.V.**

[Redacted address information]

**DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL APODERADO LEGAL, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP**

**PRESENTE**

**Trámite:** Propuesta de remediación de sitios contaminados por emergencia ambiental para actividades del Sector Hidrocarburos. ASEA-00-013-A  
**Bitácora:** 09/J1A0236/07/21

Con referencia a su escrito sin número y anexos, recibidos en el Área de Atención al Regulado, (en lo sucesivo **AAR**) de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en lo sucesivo la **AGENCIA**), el día 14 de julio de 2021, por medio del cual en representación de **TRANSPORTES INTERNACIONALES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo el **REGULADO**, ingresó la Propuesta de Remediación por emergencia ambiental para actividades del sector hidrocarburos para el sitio ubicado en el kilómetro 186 + 200 de la carretera No. 40 Monterrey – Reynosa, entronque La Sierrita, Municipio de General Bravo, Estado de Nuevo León, en lo sucesivo el **SITIO**, mismo que fue turnado a la Unidad de Gestión Industrial, para su consiguiente tramitación. Sobre el particular, y derivado de los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1. Que el 14 de julio de 2021, mediante escrito sin número y sus anexos, recibidos en el **AAR** de esta **AGENCIA**, registrado con número de Bitácora **09/J1A0236/07/21**, el **REGULADO** ingresó la Propuesta de Remediación por emergencia ambiental para actividades del sector hidrocarburos del **SITIO**, con coordenadas UTM WGS84 Zona 14R X=0539024, Y=2871530, mediante la técnica de *Bioventeo aerobio en el sitio contaminado*, derivado de un derrame de 12,000 litros de diésel durante la volcadura de un autotank de su propiedad, ocurrido el 29 de agosto de 2018, impactando un área de aproximadamente **78.38 m<sup>2</sup>** de suelo natural, alcanzando una profundidad de infiltración estimada de 3.60 metros; y un volumen aproximado de **270.49 m<sup>3</sup>** de suelo contaminado.
2. Que el 12 de octubre de 2022, la **Dirección General de Gestión Comercial** de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** realizó un requerimiento de información faltante mediante el oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/10882/2022**, mismo que se notificó por medios electrónicos el 14 de octubre de 2022.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

3. Que el día 04 de noviembre de 2022 se recibió en el AAR de la AGENCIA el escrito REF JALP 363/22 membretado por la empresa Ecología 2000, S.A. de C.V., y signado por el C. José Martín Sánchez Hernández, en calidad de Administrador Único de la empresa Ecología 2000, S.A. de C.V., con el asunto "Respuesta al Oficio no. ASEA/UGSIVC/DGGC/10882/2022", el cual quedo registrado con folio 0100900/11/22. Sin embargo, dicha información no puede ser tomada en cuenta, toda vez que no fue ingresada por el REGULADO.
4. Que el 21 de marzo de 2023 la Dirección General de Gestión Comercial mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/2525/2023 transfirió el expediente del trámite registrado con bitácora 09/JIA0236/07/21 a la DGGPI de la Unidad de Gestión Industrial.

**CONSIDERANDO**

- I. Que es atribución de la AGENCIA autorizar las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los mismos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente, con fundamento en los artículos 5o. fracción XVIII y 7o. fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- II. Que a partir del 1° de diciembre de 2017 entró en vigor el Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las facultades que se indican, publicado el 08 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. El cual señala en su Artículo 1o: Se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las atribuciones específicas señaladas en el artículo 28 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- III. Que es facultad de la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales adscrita a la Unidad de Gestión Industrial, evaluar los programas y propuestas de remediación de sitios contaminados del sector hidrocarburos y, en su caso, aprobarlas, conforme se establece en los artículos 4 fracción XIX, 12 fracción I inciso i, 29 fracción VII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el artículo 1o. del Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales (DGGPI), las facultades que se indican, publicado el 08 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
- IV. Que las actividades que realiza el REGULADO son parte del sector hidrocarburos, por lo que es competencia de esta AGENCIA conocer del trámite, ello de conformidad con lo señalado en el artículo 3° fracción XI de





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales

Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- V. Que Agustín Silva Sánchez acreditó su personalidad jurídica como Apoderado Legal del **REGULADO**, mediante Instrumento Público número 42,744 de fecha 17 de febrero de 2017, otorgado ante la fe del Lic. Alfredo Treviño Salinas, Titular de la Notaría Pública número 147 de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
- VI. Que, debido a que el **REGULADO** a través de su Apoderado legal no presentó información adicional a la ingresada el 14 de julio de 2021, esta **DGGPI** realizó la evaluación de la solicitud de Propuesta de Remediación, con base a la documentación existente, registrada con número de bitácora 09/J1A0236/07/21.
- VII. Que la documentación de la Propuesta de Remediación por emergencia ambiental para actividades del sector hidrocarburos del **SITIO** que presentó dentro de la solicitud registrada con número de bitácora 09/J1A0236/07/21 el 14 de julio de 2021, fue revisada y evaluada por esta **DGGPI**, misma que cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y la NOM-138-SEMARNAT-SSA1-2012.
- VIII. Que el **REGULADO** manifiesta, que en el **SITIO** no hubo afectación a cuerpos de agua, por lo que no fue necesario avisar a la autoridad del agua.
- IX. Que el **REGULADO** manifiesta que el muestreo de suelo para la caracterización del **SITIO** fue realizado a través del laboratorio Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. + Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de C.V., los días 16 y 17 de febrero de 2021 e indica que se determinaron 10 puntos de muestreo, 50 (cincuenta) muestras simples incluyendo 01 (un) duplicado; de las cuales se analizaron Hidrocarburos Fracción Media (HFM), Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (HAP) y Humedad; para dos muestras testigo se determinó Humedad y pH.
- X. Que el **REGULADO** presenta la cadena de custodia con número de folio 0359/2021, 0367/2021, 0361/2021, 0362/2021, 0363/2021, 0364/2021 y 0365/2021 de las muestras tomadas el día 16 y 17 de febrero de 2021 para la Caracterización del **SITIO** con la información requerida en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.
- XI. Que el **REGULADO** manifiesta que el laboratorio Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. + Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de C.V., del cual se presenta la Acreditación número R-0044-003/11, otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), con vigencia a partir del 22 de junio de 2020 y las Aprobaciones PFPA-APR-LP-RS-010MS/2017 del 22 de agosto de 2017 y PFPA-APR-LP-RS-0002A/2017 del 15 de junio de 2017 otorgadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

(PROFEPA); fue quien realizó el muestreo de caracterización y los análisis de las muestras colectadas en el **SITIO**.

**XII.** Que el **REGULADO** presenta para la Caracterización del **SITIO** una memoria fotográfica de la situación en la que se encontraba el sitio después del derrame, la extensión de los daños, de los trabajos efectuados, de la perforación para el muestreo, la toma de muestras y la topografía del lugar.

**XIII.** Que del análisis realizado por esta **DGGPI** a la documentación presentada por el **REGULADO**, respecto a los resultados obtenidos del estudio de caracterización del **SITIO**, se identificó que:

- Se llevó a cabo el muestreo de caracterización de los suelos, en el cual se registró que, en algunas de las muestras tomadas en el suelo, las concentraciones de HFM se encuentran por arriba de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normatividad vigente para uso de suelo forestal.
- La máxima profundidad a la que migró el contaminante se observa a continuación:

Identificación	Área (m <sup>2</sup> )	Profundidad (m)	Volumen (m <sup>3</sup> )
A1a	28.02	3.30	92.47
A1b	39.43	3.60	141.95
A1c	10.93	3.30	36.07
Área total	78.38	Volumen total por remediar	270.49

**XIV.** Que el **REGULADO** manifiesta que el suelo contaminado con diésel será tratado *en el sitio*, el cual seguirá como derecho de vía de la carretera con uso de suelo clasificado como pastizal, según la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que de acuerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 se encuentra dentro de la categoría agrícola, forestal, pecuario y de conservación.

**XV.** Que el **REGULADO** designó como Responsable Técnico de la remediación a la empresa **Ecología 2000, S.A. de C.V.**, en cumplimiento de los artículos 137 fracción II y 143 fracción II del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con autorización número **ASEA-ATT-SCH-0060-19**, otorgada por la **AGENCIA** mediante oficio número ASEA/UGI/DGGEERC/0255/2019 de fecha 01 de marzo de 2019, con vigencia de 10 años.

**XVI.** Que el **REGULADO**, presenta ante esta **DGGPI**, la Propuesta de Remediación mediante la técnica de *Bioventeo aerobio en el sitio contaminado* para el suelo del **SITIO**, en la cual se contemplan, entre otras, las siguientes acciones:

*De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente en la materia, se realiza una caracterización del sitio y se procede a realizar el tratamiento con base en lo establecido en la autorización para el tratamiento de suelos*





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UCI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

contaminados No. ASEA-A TT-SCH-0060-19 que otorgo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a "ECOLOGIA 2000, S. A. de C. V."

Con herramienta manual se perforarán pozos de 3" de diámetro hasta las profundidades de 3.30 m en las áreas A1a y A1c, y 3.60 m en el área A1b, que es a las cuales penetró el contaminante en el suelo natural. De acuerdo a la configuración propuesta, en el área impactada identificada como A1a se ubicarán 2 tubos. Respecto al área denominada A1b, en esta área, se colocarán 2 tubos. En el área identificada como A1c, se colocará 1 tubo. La cantidad total de tubos a colocar será de 5.

Para la adición de los insumos, se instalará un sistema de infiltración mediante una red de pozos independientes al sistema de inyección de aire, dichos pozos serán de 1" de diámetro y en la parte superior se colocarán conexiones tipo "T". La red de tubería estará conectada a un tanque elevado de 200 litros de capacidad en el cual se prepararán los insumos a aplicar (Abr Biotrack Dol, Grofol L, Lobi 44 y Humitron 60 S).

**Plan de monitoreo intermedio en el sitio** (seguimiento de la remediación del sitio, los análisis de las muestras de suelo en tratamiento se realizarán con el equipo de campo "Petro Flag").

De acuerdo al programa calendarizado, los análisis de campo se realizarán los días 20 de agosto, 03 y 17 de septiembre, y 01 de octubre de 2021, tomando dos muestras del suelo que se encuentra en proceso de remediación, dichas muestras se analizaran en campo cada día que estén programados los análisis.

El sitio impactado por el contaminante se encuentra en derecho de vía, siendo un área de suelo natural de aproximadamente 78.38 m<sup>2</sup>, con profundidades de 3.30 y 3.60 m. El equipo de muestreo que se utilizará durante la toma de muestras del suelo en tratamiento, será un auger de perforación manual, una palita de acero inoxidable y material para el lavado del equipo de muestreo utilizado, colocando dichas muestras en un frasco de vidrio de boca ancha de 125 ml de capacidad.

**XVII. Que el REGULADO, presenta ante esta DGGPI, el Plan de Muestreo Final Comprobatorio dentro de la Propuesta de Remediación mediante la técnica de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado para el suelo del SITIO, el cual contempla entre otras actividades:**

*Las características del sitio de muestreo consideradas para la planeación del muestreo.*

*El sitio donde se realizará el muestreo de suelo remediado se encuentra del lado derecho de la carretera en sentido a Reynosa - Monterrey, el área impactada es un terreno en forma de trapecio rectangular y se encuentra en desnivel de -0.08 metros en relación con la carretera, se impactó suelo natural, observándose:*

*Al norte, maleza con árboles, una cerca de alambre y líneas de teléfono a 6 metros, misma que no fue afectada. Al oriente, la carretera que viene de Reynosa y a 40 metros se observa un tubo de agua pluvial el cual no fue afectado. Al sur, un camellón por donde se encuentran los postes de luz, mismos que no fueron afectados. Al poniente, la carretera que viene de Monterrey y a 200 metros se observa un retorno hacia Reynosa. Existe: una población a 13 kilómetros. El sitio impactado pertenece a derecho de vía.*

*La superficie de la zona o zonas de muestreo: El área de suelo natural en la cual se aplicará el muestreo, cuenta con una superficie total remediada de aproximadamente 78.38 m<sup>2</sup>.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

AREAS EN ESTUDIO			
Área No.	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m <sup>2</sup> )
A1a	4.10	(7.50 + 6.17)/2	28.02
A1b	8.30	(6.17 + 3.33)/2	39.43
A1c	4.10	(3.33 + 2.00)/2	10.93
AREA TOTAL AFECTADA: 78.38 m <sup>2</sup>			

El método bajo el cual se diseñó el plan de muestreo (dirigido, estadístico o una combinación de ambos).

Considerando que conocemos que se derramó hidrocarburo (diésel) y que además se tiene información sobre el área de suelo donde se llevarán a cabo los trabajos de remediación por la emergencia ambiental presentada, se realizará un muestreo dirigido en el suelo total remediado.

El tipo de muestreo (aleatorio, aleatorio simple, sistemático, estratificado, entre otros). Dado que conocemos las características del sitio y que fue evidente la mancha contaminante, en el sitio impactado por el hidrocarburo (diésel) el tipo de muestreo que se aplicará en el suelo remediado es el muestreo dirigido a juicio de experto.

El número de puntos de muestreo, el número de muestras incluyendo las muestras para el aseguramiento de la calidad y su volumen. Todas las muestras se les determinarán los siguientes parámetros: Hidrocarburos Fracción Media (HFM), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), pH y Humedad.

En el área identificada como A1a, la remediación de suelo se realizó hasta los 3.30 m, de profundidad, por lo que se tomarán muestras en un punto de muestreo dentro del estrato de suelo remediado, tomando muestras a profundidades de 0.60 m, 1.20 m, 1.80 m, 2.40 m y 3.00 m. Para verificar que no existió migración del contaminante durante el proceso de remediación, en el mismo punto de muestreo, se tomará una muestra a mayor profundidad, siendo a 3.60 m.

En el área identificada como A1b, se tomarán muestras en 2 puntos de muestreo, considerando que la profundidad máxima a la que se llevó a cabo la remediación de suelo fue a 3.60 m, se tomarán 5 muestras por cada punto de muestreo a profundidades de 0.60 m, 1.20 m, 1.80 m, 2.40 m y 3.00 m.

Para confirmar que no existe remanente de contaminante se tomará una muestra en cada punto de los mencionados anteriormente a la profundidad máxima de remediación, es decir, a 3.60 m.

> En el área identificada como A1c, se tomarán muestras en 1 punto de muestreo, siendo a las profundidades de 0.60 m, 1.20 m, 1.80 m, 2.40 m y 3.00 m, ya que la remediación de suelo se realizó hasta los 3.30 m, de profundidad. Como medida de seguridad, en dicho punto se tomará una muestra a mayor profundidad (3.60 m) para verificar que el contaminante no haya migrado durante el proceso de remediación llevado a cabo en este mismo punto.

En las áreas de tratamiento, se tomará un total de 24 muestras. Como medida de aseguramiento de la calidad, se tomará una muestra de suelo duplicada por la toma de cada diez muestras, por lo tanto, en este caso se tomará 2 muestras duplicadas. La cantidad total de muestras a tomar será de 26 muestras.

No muestra	Identificación de la muestra	Profundidad de la muestra (m)	Parámetros a Determinar
1	MS-PM1-MFC-TIT-A1a (0.60m) 186+200	0.60	HFM, HAP, Hum y pH
2	MS-PM1-MFC-TIT-A1a (1.20m) 186+200	1.20	HFM, HAP, Hum y pH
3	MS-PM1-MFC-TIT-A1a (1.80m) 186+200	1.80	HFM, HAP, Hum y pH
4	MS-PM1-MFC-TIT-A1a (2.40m) 186+200	2.40	HFM, HAP, Hum y pH
5	MS-PM1-MFC-TIT-A1a (3.00m) 186+200	3.00	HFM, HAP, Hum y pH
6	MS-PM1-MFC-TIT-A1a-AMP (3.60m) 186+200	3.60	HFM, HAP, Hum y pH
7	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (0.60m) 186+200	0.60	HFM, HAP, Hum y pH
8	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (1.20m) 186+200	1.20	HFM, HAP, Hum y pH
9	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (1.80m) 186+200	1.80	HFM, HAP, Hum y pH
10	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (2.40m) 186+200	2.40	HFM, HAP, Hum y pH
11	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (2.40m) 186+200 DUP	2.40	HFM, HAP, Hum y pH
12	MS-PM2-MFC-TIT-A1b (3.00m) 186+200	3.00	HFM, HAP, Hum y pH
13	MS-PM2-MFC-TIT-A1b-AMP (3.60m) 186+200	3.60	HFM, HAP, Hum y pH
14	MS-PM3-MFC-TIT-A1b (0.60m) 186+200	0.60	HFM, HAP, Hum y pH
15	MS-PM3-MFC-TIT-A1b (1.20m) 186+200	1.20	HFM, HAP, Hum y pH
16	MS-PM3-MFC-TIT-A1b (1.80m) 186+200	1.80	HFM, HAP, Hum y pH
17	MS-PM3-MFC-TIT-A1b (2.40m) 186+200	2.40	HFM, HAP, Hum y pH
18	MS-PM3-MFC-TIT-A1b (3.00m) 186+200	3.00	HFM, HAP, Hum y pH
19	MS-PM3-MFC-TIT-A1b-AMP (3.60m) 186+200	3.60	HFM, HAP, Hum y pH
20	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (0.60m) 186+200	0.60	HFM, HAP, Hum y pH
21	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (1.20m) 186+200	1.20	HFM, HAP, Hum y pH
22	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (1.20m) 186+200 DUP	1.20	HFM, HAP, Hum y pH
23	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (1.80m) 186+200	1.80	HFM, HAP, Hum y pH
24	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (2.40m) 186+200	2.40	HFM, HAP, Hum y pH
25	MS-PM4-MFC-TIT-A1c (3.00m) 186+200	3.00	HFM, HAP, Hum y pH
26	MS-PM4-MFC-TIT-A1c-AMP (3.60m) 186+200	3.60	HFM, HAP, Hum y pH

MS = Matriz Suelo  
PM1 = Punto de muestreo y Número consecutivo  
MFC = Muestreo Final Comprobatorio  
TIT = TRANSPORTES INTERNACIONALES  
TAMAU, IPECOS, S. A. DE C. V.

AMP = A Mayor Profundidad (de 0.60 a 3.60m) = Profundidad de las muestras  
186+200 = Sitio remediado  
DUP = Duplicada

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023  
Ciudad de México, a 09 de junio de 2023




XVIII. Que el **REGULADO** presenta el siguiente Programa Calendarizado de actividades a realizar durante la remediación del **SITIO**, el cual contempla las siguientes actividades:

Mes		Agosto / 2021			Sept/2021			Octubre/21		
Actividad	Día	05	06	20	03	10	17	01	15	
Construir la red del sistema de aireación e inyectar aire de manera continua desde el inicio hasta el final del tratamiento.		■								
Construir la red de infiltración de insumos y control de vapores.		■								
Agregar agua en forma de aspersión y por la red de infiltración de insumos al suelo en tratamiento, checando la humedad hasta obtener lo deseado.			■	■		■		■		
Preparar y agregar por medio del sistema de infiltración de insumos, de uno en uno, los productos Humitron 80 S, Grofol L, Lobi 44 y Abr biotrack dol.			■	■		■		■		
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.										
Realizar muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.									■	
Al comprobar que el suelo remediado cumple con la norma ambiental, se retira la infraestructura utilizada.										■

XIX. Que en virtud de que el **REGULADO**, cumple con los requisitos técnicos y legales para la Caracterización de Suelos Contaminados con hidrocarburos y Propuesta de Remediación para el **SITIO**, esta **DGGPI**, determina que es procedente Aprobar la Propuesta de Remediación por Emergencia Ambiental para actividades del Sector Hidrocarburos, de conformidad con los artículos 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 3° fracción XI, 4°, 5° fracción XVIII, 7° fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 68, 69 y 95 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 4 fracción XIX y 29 fracción VII y XI del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, el Formato FF-SEMARNAT-094 Propuesta de Remediación, Modalidad A. Emergencia ambiental. Modalidad B. Pasivo ambiental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio de 2021, **ACUERDO** por el que se delega en la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**, las facultades que se indican en el artículo 1o, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, así como las demás disposiciones que resulten aplicables, esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales** en el ejercicio de sus atribuciones:

### RESUELVE

**PRIMERO.-** Se **APRUEBA** la Propuesta de remediación de sitios contaminados por emergencia ambiental para actividades del Sector Hidrocarburos presentada por el **REGULADO**, que consiste en el tratamiento de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado, ubicado en las coordenadas UTM WCS84 Zona 14R X= 0539024, Y=2871530, debido al derrame accidental de diésel ocurrido el 29 de agosto de 2018, contaminando un área de aproximadamente **78.38 m<sup>2</sup>** de suelo y un volumen total de **270.49 m<sup>3</sup>**. Por lo anterior, se **autoriza al REGULADO**, su realización, en estricto apego a las condicionantes establecidas en el numeral **SEGUNDO**, **TERCERO** y **CUARTO** de esta Resolución.

**SEGUNDO.-** El **REGULADO**, a través del **Responsable Técnico** designado debe realizar las acciones de remediación descritas en su Propuesta de Remediación presentada y en la autorización número **ASEA-ATT-SCH-0060-19** emitida mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0255/2019 de fecha 01 de marzo de 2019 conforme a los **CONSIDERANDOS XVI, XVII y XVIII** de la presente Resolución y deberá cumplir las siguientes **CONDICIONANTES**:

1. Dar cumplimiento al programa calendarizado de actividades en el plazo propuesto. En caso de que las actividades descritas en el programa calendarizado, el tiempo de tratamiento del suelo contaminado y/o el volumen autorizado de (**270.49 m<sup>3</sup>**) se llegaran a modificar durante las acciones de remediación, deberá entregar a esta **DGGPI** la justificación técnica de las razones de las modificaciones.
2. La póliza de seguro a favor del **Responsable Técnico** deberá estar vigente durante todo el tiempo que se lleven a cabo los trabajos de remediación en el sitio de referencia. Se le reitera que **no puede realizar las acciones de remediación sin contar con la póliza de seguro vigente**.
3. Informar la fecha de inicio o la fecha en que inició las actividades de remediación a la **Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial** de la **AGENCIA**, después de la recepción de esta Resolución e incluir copia del acuse de recibo de la notificación en el informe de Conclusión. En su caso, el inicio de





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales

Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

los trabajos de remediación no debe exceder de 10 días hábiles a partir de la notificación de esta resolución.

4. El **REGULADO** debe presentar ante la **Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial** de la **AGENCIA**, los siguientes documentos: a) Copia simple de este oficio, b) Programa calendarizado de actividades, c) Plan de Muestreo Final Comprobatorio, d) El escrito, por parte del **REGULADO**, donde designa al Responsable Técnico de la remediación y e) Copia de la autorización del Responsable Técnico de la remediación. Lo anterior, debe ser exhibido con la finalidad de que la citada unidad administrativa vigile y supervise los trabajos a realizar en el **SITIO**.
5. Demostrar que el suelo remediado cumple con los LMP para HFM y HAP, de acuerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 en las tablas 2 y 3, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo forestal.
6. Manejar los residuos peligrosos (sólidos, líquidos residuales o lixiviados) generados durante la ejecución de los trabajos de urgente aplicación, del tratamiento de remediación y los generados de la limpieza de los equipos y herramientas empleadas durante las acciones de remediación, conforme a lo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y deberá presentar evidencia documental y fotográfica de dicho manejo.
7. Todas las actividades realizadas durante la remediación deben ser registradas en una bitácora específica para el control de la remediación, ésta debe contener lo señalado en los artículos 71 fracción III y 75 fracciones IV del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y debe ser conservada por los 2 años siguientes a la aprobación de la Conclusión del Programa de Remediación. Deberá presentar evidencia fotográfica de las actividades realizadas.
8. Concluidos los trabajos de remediación notificar a la **Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial** de la **AGENCIA**, dentro de los diez días hábiles siguientes, para que ésta dentro del marco de sus atribuciones, si es el caso, considere la imposición de las medidas y/o sanciones correspondientes e incluir copia del acuse de recibo de la notificación en el informe de Conclusión del Programa de Remediación.
9. Que el **REGULADO** a través del **Responsable Técnico**, deberá dar cumplimiento estricto a las Condicionantes técnicas establecidas en su Autorización número ASEA-ATT-SCH-0060-19 para el tratamiento de suelo contaminado por Bioventeo aerobio en el sitio contaminado.
10. El desmantelamiento de las biopilas y la disposición del suelo remediado deberá realizarse después de obtenidos los resultados de las determinaciones analíticas del MFC, donde se demuestre que se





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

alcanzaron los niveles de limpieza requeridos en la normatividad aplicable. Incluir la evidencia fotográfica de las actividades realizadas.

**TERCERO.-** El tratamiento de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado a aplicar en un volumen de **270.49 m<sup>3</sup>** de suelo contaminado con diésel, deberá cumplir la siguiente condicionante:

1. Se realizará un Muestreo Final Comprobatorio (MFC) en el suelo remediado, en un término no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la conclusión de trabajos de remediación, en presencia de personal adscrito a la **AGENCIA**, con la finalidad de verificar que se han alcanzado las concentraciones, los niveles, los límites o los parámetros señalados en las normas oficiales mexicanas aplicables. Tanto la toma de muestras finales comprobatorias como su análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobados por la **PROFEPA**. La acreditación y aprobación del laboratorio y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de estas.

**CUARTO.-** El **REGULADO** debe realizar un MFC del suelo tratado en el sitio una vez concluido el tratamiento, de conformidad con lo siguiente:

1. Antes de realizar el MFC, deberá presentar el Plan de MFC a la **Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial** de la **AGENCIA** y notificar por escrito con quince días hábiles de anticipación a la fecha que se tiene prevista para la realización del muestreo, debe incluir en formato digital los planos georreferenciados en sistema WGS84 o ITRF2008 en época 2010 donde se indiquen los puntos del MFC. Remitirá copia del acuse a esta **DGGPI** en el informe de Conclusión del Programa de Remediación.
2. El MFC debe ser realizado por un laboratorio acreditado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por la **PROFEPA** y el signatario responsable de la toma de muestra deberá cumplir los mismos requisitos. La acreditación y aprobación del signatario responsable de la toma de muestras y del laboratorio (analistas de extracción y cuantificación) deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de estas. Si es el caso, incluir las actualizaciones o avisos por modificaciones de métodos, baja y/o alta de signatarios en sus Acreditaciones, y sus respectivas aprobaciones otorgadas por la **PROFEPA**.
3. La identificación de las muestras obtenidas durante el MFC debe incluir la profundidad a la que sean obtenidas, de la misma forma serán registradas en la cadena de custodia.
4. Los análisis químicos de las muestras finales comprobatorias deben ser realizados para demostrar que se han alcanzado las concentraciones para los hidrocarburos (diésel) señaladas en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UCI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo forestal. Por lo que debe analizar para cada una de las muestras HFM, HAP, pH y Humedad.

5. Los reportes de los resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo deben ser los originales o copia certificada y una copia para su cotejo. Éstos deben incluir la Cadena de Custodia original (firmada por los involucrados en el MFC y con los requisitos establecidos en el numeral 7.4 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012), cromatogramas y otra información que sea relevante tal como, fecha de la extracción del analito de interés y de la cuantificación, los planos de localización con los puntos del muestreo, la interpretación de los resultados, la memoria fotográfica del MFC que incluya fecha y hora de las actividades realizadas, entre otros.
6. Los reportes de resultados originales del MFC deben presentarse como anexo del informe de Conclusión del Programa de Remediación, referido en el numeral **QUINTO** de esta Resolución.
7. En caso de que los resultados del MFC indiquen concentraciones por arriba de los Límites Máximos Permisibles, establecidos para uso de suelo forestal en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, deberá continuar con el tratamiento del suelo y realizar otro MFC posterior. Los MFC posteriores se realizarán bajo las mismas condiciones que el primero.

**QUINTO.- El REGULADO**, una vez concluido el programa de remediación, debe presentar ante esta **DGGPI**, el trámite "Conclusión del Programa de Remediación", del **SITIO**, de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para lo cual deberá anexar la siguiente información en formato impreso y electrónico:

1. Copia de la póliza de seguro a nombre del Responsable Técnico, que demuestre que durante todo el tiempo en el que se llevaron a cabo los trabajos de remediación en el sitio de referencia, ésta se encontraba vigente.
2. En caso de haber notificado a esta **DGGPI** sobre cualquier modificación a la propuesta de remediación aprobada, deberá anexar las copias de los acuses.
3. Copia de la constancia de laboratorio, fabricante o formulador sobre la no patogenicidad de microorganismos cuando éstos se empleen, así como copia de las hojas de seguridad de los insumos empleados durante el tratamiento del suelo contaminado con diésel.
4. Copia del Plan de MFC empleado durante en el muestreo, firmado por los involucrados y en su caso las desviaciones o modificaciones durante el mismo.
5. Los documentos probatorios que demuestren el cumplimiento de lo señalado en los numerales **SEGUNDO, TERCERO y CUARTO** de esta Resolución, así como los reportes de resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo y análisis de las muestras de suelo.





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

6. El Responsable Técnico designado deberá demostrar haber dado cumplimiento estricto a las condicionantes técnicas establecidas en su Autorización, para aplicar el proceso de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado al suelo en tratamiento.
7. Además, deberá entregar lo siguiente:
  - a) Área (m<sup>2</sup>) final de suelo contaminado con HFM y HAP, que fue objeto de la remediación.
  - b) El volumen (m<sup>3</sup>) final del suelo contaminado con HFM y HAP que fue objeto de la remediación.
  - c) Tabla que contenga los resultados de laboratorio resumidos y la cual señale: la identificación de la muestra, la localización de cada punto de muestreo en coordenadas UTM WGS84 o ITRF2008 en época 2010, fecha y hora del muestreo, identificación de la muestra por el laboratorio, la profundidad de muestreo, la concentración en base seca para cada punto y muestra establecido, los límites de detección, así como el Signatario del muestreo y otra información que sea relevante (incluir una copia en Excel).
  - d) Los planos de localización georreferenciados en coordenadas UTM en sistema WGS84 o ITRF2008 en época 2010 del sitio conteniendo: la localización del área dañada de suelo, la ubicación de la celda y la denominación de los puntos del MFC, en formato electrónico (tamaño 60 x 90 cm).
  - e) Otra información de relevancia para la evaluación de los resultados del MFC.
  - f) Memoria fotográfica del MFC que incluya fecha y hora de las actividades realizadas.
  - g) La interpretación de resultados.

**SEXTO.-** Los Niveles de Remediación del sitio propuestos por el **REGULADO** son los Límites Máximos Permisibles para uso de suelo forestal señalados en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, *Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación.*

En caso de que el **REGULADO** cambie el uso futuro de suelo al establecido en su Propuesta evaluada, esta Resolución quedará sin efecto, y será necesario presentar nuevamente el Programa de Remediación para tratar el suelo contaminado con HFM y HAP, mediante el tratamiento de Bioventeo aerobio en el sitio contaminado ante la **AGENCIA**.

**SÉPTIMO.-** Queda prohibido: (i) el lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de control, almacenamiento y tratamiento de lixiviados y corriente de agua generadas; (ii) mezclar suelos contaminados con suelos no contaminados con propósitos de dilución; (iii) la extracción o remoción de suelos contaminados y residuos peligrosos contenidos en ellos sin un control de emisiones, así como (iv) la aplicación en el sitio de oxidantes químicos.





**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Gestión Industrial**  
**Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023  
Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

**OCTAVO.-** La **AGENCIA**, a través de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, se reserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.

**NOVENO.-** La presente resolución, no exime de la obligación de tramitar ante otras Dependencias, las autorizaciones y/o permisos que correspondan, entre otros, aquellos que enunciativa pero no limitativamente, le permitan la ocupación o uso del suelo para los fines de la remediación cuando el sitio contaminado no esté bajo la propiedad o posesión del titular de la presente resolución, considerando que ésta última tiene por objeto únicamente la aprobación de las actividades comprendidas en la Propuesta de Remediación.

**DÉCIMO.-** En caso de darse contaminación de cuerpos de agua durante el tratamiento de suelo contaminado, deberá notificar a la autoridad competente, de conformidad con el artículo 138 fracción I del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

**DÉCIMO PRIMERO.-** La evaluación técnica de esta **DGGPI** para determinar la aprobación del Programa de Remediación registrado con número de bitácora **09/JIA0236/07/21** que aquí se resuelve, se realizó en apego a la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información, el **REGULADO** se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III, del artículo 420 Quater del Código Penal Federal, referente a los delitos contra la gestión ambiental.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Las acciones de remediación deberán realizarse con estricto apego a la Propuesta de Remediación aprobada y a las Condicionantes establecidas en la presente Resolución, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento y otras disposiciones aplicables en la materia. Las violaciones a los preceptos establecidos en dichas disposiciones serán sujetas a las sanciones administrativas que correspondan.

**DÉCIMO TERCERO.-** Contra la presente resolución procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 116 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la misma.

**DÉCIMO CUARTO.-** Archívese el expediente con número de bitácora: **09/JIA0236/07/21** como procedimiento administrativo concluido, de conformidad con el artículo 57 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.





## Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial  
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales  
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1427/2023

Ciudad de México, a 09 de junio de 2023

**DÉCIMO QUINTO.-** Téngase por reconocida la personalidad jurídica con la que se ostenta **AGUSTÍN SILVA SÁNCHEZ** en su carácter de Apoderado Legal del **REGULADO**, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**DÉCIMO SEXTO.-** Notifíquese la presente resolución, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

### ATENTAMENTE

Director General de Gestión de Procesos Industriales

**Ing. David Rivera Bello**

C.c.e.p. Ing. Ángel Carrizalez López.- Director Ejecutivo de la de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. direccion.ejecutiva@asea.gob.mx.

Ing. Felipe Rodríguez Gómez.- Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. felipe.rodriguez@asea.gob.mx.

Ing. Rodolfo de la Fuente Pérez.- Jefe de la Unidad de Supervisión de Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. rodolfo.delafuente@asea.gob.mx.

Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez.- Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. laura.chong@asea.gob.mx.

Bitácora: 09/J1A0236/07/21

AMR/KAYM

