



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión
Lugar de Comisión: Municipio de Jilotepec, Estado de México
Periodo de Comisión: 22 de junio de 2023
Fecha de Presentación: 26 de junio de 2023
RUC: 18284

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de verificación en cumplimiento de medidas en materia de seguridad (NOM-005-ASEA-2016), y retiro de sellos de clausura en una estación de servicio ubicada en el municipio de Jilotepec en el estado de México.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se constató que el regulado haya dado cumplimiento a las medidas de seguridad por lo cuál se realizo el levantamiento de medidas de seguridad por medio de los retiros de sellos de clausura, cinchos y cinta de seguridad con el logo de ASEA.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se levanto las medidas de seguridad consistente en la **CLAUSURA TEMPORAL PARCIAL** de 5 dispensarios.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con las visitas de verificación programadas por parte de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Atentamente

Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

