



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de Comisión: Ciudad del Carmen, Campeche
Periodo de Comisión: 29 de junio al 01 de julio de 2023
Fecha de Presentación: 05 de julio de 2023
RUC: 18753

Mtro. Rodolfo de la Fuente Pérez
Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección
y Vigilancia Industrial.
P r e s e n t e

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Ejecutar una orden de inspección ordinaria en materia de seguridad operativa para circunstanciar el posible derrame en el ducto 147 que conecta la plataforma Balam-TB con la plataforma Balam-1, en Ciudad del Carmen, estado de Campeche.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se logro realizar satisfactoriamente la circunstanciación para tal efecto los hechos y omisiones observados durante la diligencia.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Ing. Ricardo Alcuía Yániz
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

