



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Galeana, Nuevo León  
Periodo de Comisión: 25 al 26 de julio de 2023  
Fecha de Presentación: 31 de julio de 2023  
RUC: 21567

**ING. VICTOR HUGO VITAL MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN,**  
**INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL**  
**P R E S E N T E.**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Realizar visitas de inspección en materia de impacto ambiental a instalaciones de distribución de petrolíferos por medios distintos a ductos, en el estado de Nuevo León.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó visita para inspeccionar el cumplimiento a las obligaciones en materia de impacto ambiental a instalaciones de distribución de petrolíferos por medios distintos a ductos.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Como resultado de la visita de inspección se ordenó el cumplimiento de observaciones por hallazgos.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de impacto ambiental para instalaciones de distribución de petrolíferos por medios distintos a ductos.

**ATENTAMENTE**

**Efrén Andrés Pérez Cayetano**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.  
Teléfono: 55 91 26 01 00 [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO