



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Boca del Río, Veracruz

Periodo de Comisión: 10 al 11 de agosto del 2023

Fecha de Presentación: 15 de agosto de 2023

RUC:24406

Ing. Ricardo Alcudia Yániz
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Se hace de su conocimiento que durante el periodo del 10 al 11 de agosto de 2023 se llevó a cabo un recorrido con personal de PEMEX, CONANP, y SEMAR en islas pertenecientes al Sistema de Arrecifal Veracruzano debido a que a partir del jueves 3 de agosto del presente año, se observaron manchas que se encontraban impregnadas al lirio marino, esqueleto de coral y arena, en la isla de Santiaguillo e isla de Enmedio.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se realizó un recorrido en conjunto con personal de PEMEX, CONANP, y SEMAR en la isla de Santiaguillo y la isla de Enmedio pertenecientes al Sistema Arrecifal Veracruzano, para realizar un acta circunstanciada debido a la arribazón de manchas de hidrocarburo.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Toda vez que esta Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de, la Protección al Medio Ambiente, es vital que se realicen las acciones necesarias para verificar que las actividades del sector hidrocarburos se lleven a cabo, en estricto apego a la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

Ing. Gerardo Adrián Martínez Cabrera
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

