



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
**Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial**  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión: Chicxulub Pueblo y Umán, estado de Yucatán**

**Periodo de Comisión: 21 al 25 de agosto del 2023**

**Fecha de Presentación: 30 de agosto de 2023**

**RUC: 24618**

Ing. Ricardo Alcudia Yániz  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

Presente:

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Ejecución de las ordenes de inspección a las empresas: Ecología y Manejo de Residuos, S.A. de C.V., ECOLSUR, S.A. de C.V. y Gen Industrial S.A. de C.V., en los municipios de municipio de Chicxulub Pueblo y Umán, estado de Yucatán.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se hace de su conocimiento que del 21 al 25 de agosto de 2023 se realizaron visitas de inspección a las empresas indicadas en el objeto de la comisión, levantando las Actas correspondientes en materia de Transporte, Acopio y Reciclaje de Residuos Peligros, en las cuales se circunstanciaron las posibles irregularidades observadas en las documentales entregadas por los regulados durante la estancia en dichas instalaciones.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Ejecutar las determinaciones de la USVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas  
Director

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

