



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Municipios de Culiacán
y Mazatlán, en el Estado de Sinaloa

Periodo de Comisión: 28 de agosto al 01 de septiembre de 2023

Fecha de Presentación: 04 de septiembre de 2023

RUC: 25962

Ing. Víctor Hugo Vital Martínez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Visita de inspección de Operativo Inter-Institucional en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, realizada en una estación de servicio ubicada en el municipio de Mazatlan en el estado de Sinaloa.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó una visita de inspección en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental en una estación de servicio ubicada en el municipio de Mazatlan en Sinaloa, en donde se le solicitó a la persona que recibió la visita de inspección exhibiera su autorización o resolución en Materia de Impacto Ambiental.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

El visitado exhibe copia simple de autorización en materia de impacto ambiental emitida por la ASEA con fecha del 5 de junio de 2018 con una vigencia de 30 años. No se observan modificaciones y/o ampliaciones. Se tuvieron 4 observaciones que no implicaron la imposición una medida de seguridad. No obstante lo anterior, se valorarán jurídicamente y, en su caso, se iniciará el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con los operativos practicados entre la ASEA con otras instituciones de gobierno.

Atentamente

Jorge Alberto Dircio Segura
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

