



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión: Boca del Río, Veracruz**  
**Periodo de Comisión: 21 al 22 de agosto del 2023**  
**Fecha de Presentación: 06 de septiembre de 2023**  
**RUC: 27119**

Ing. Ricardo Alcudia Yániz  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

Presente:

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**  
Ejecución de recorrido para circunstanciar recolección de material impregnado en islas pertenecientes al arrecife Veracruzano en el municipio de Boca del Río, estado de Veracruz.
- **RESULTADOS OBTENIDOS:**  
Se hace de su conocimiento que el día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés se realizó un recorrido por del arrecife Veracruzano, obteniendo información para la elaboración de un acta circunstanciada.
- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**  
Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Miguel Ángel Sánchez Barojas  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

