



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  
De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de  
Exploración y Extracción de Recursos Convencionales**

**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión: Reynosa, Tamaulipas**  
**Periodo de Comisión: 12 al 14 de septiembre del 2023**  
**Fecha de Presentación: 15 de septiembre de 2023**  
**RUC: 27123**

Ing. Ricardo Alcudia Yániz  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

**Presente:**

- **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Ejecución de las ordenes de inspección a la empresa: **PANTERA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2.2., S.A.P.I. DE C.V.** en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Méndez, estado de Tamaulipas.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se hace de su conocimiento que del 12 al 14 de septiembre de 2023 se realizaron dos visitas de inspección a la empresa indicada en el objeto de la comisión, levantando las Actas correspondientes en materia de Impacto Ambiental, en las cuales se circunstanciaron las irregularidades observadas durante la estancia en dichas instalaciones.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas  
Director

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

